ESCUELA POLITECNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO

Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero Eléctrico.

RAUL N. GUIJARRO L.

Quito, agosto de 1984



CERTIFICACION

Certifico que la presente tesis ha sido elaborada en su totalidad por el Sr. RAUL N. GUIJARRO L., bajo mi dirección.

> Ing. Cabriel Argüello DIRECTOR DE TESIS

AGRADECIMIENTO

Expreso mi profundo agradecimiento al Ing. Gabriel Argüello por su consta<u>n</u> te y acertada dirección de la tesis, y a todas las personas que colabor<u>a</u> ron en la realización de la misma.

RESUMEN

El flujo de potencia es una herramienta básica y útil para tomar decisiones en la operación y planeación de los Sistemas Eléctricos de Potencia. La solución determina los niveles de voltaje en todas las barras del sistema, el flujo de potencia por todos los elementos de la red y sus pérdidas, con lo que se obtiene información completa del sistema eléctrico en estado estable.

La incertidumbre de los datos nodales, que da como resultado, una falta de confianza en la solución que se obtiene de la formulación convencional, ha creado la necesidad de mode lar el problema estocásticamente.

La presente Tesis, tiene como objetivo la descripción de una técnica de solución de flujo de potencia, que maneja ade cuadamente las características aleatorias de los datos de en trada; estos se dan en forma de rangos alrededor de un valor probable y los resultados se obtienen de manera similar. Para este propósito se elaboró un programa digital, que es una ex tensión del programa desarrollado por el lng. Edgar Mármol en su Tesis: "Estudio de Flujos de Carga mediante los métodos de Newton Raphson". Se analizan una serie de pruebas, y para efectos de confrontación de resultados se utiliza la simulación de Monte Carlo.

Los estudios de flujo estocástico, son de vital importancia en la planeación de la operación a corto plazo, y en el a nálisis de seguridad de los Sistemas Eléctricos de Potencia.

INDICE

			Página
		RESUMEN	I
Capí	tulo 1.	INTRODUCCION	. 1
1.1	Genera	lidades	1
1.2	Visión	histórica del flujo de potencia estocástico	3
1.3	Caract	erísticas del método y alcance del trabajo .	4
1.4	Contri	buciones de la Tesis	5
Cap f 2.1	tulo 2. El flu	MODELACION MATEMATICA DEL FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO jo de potencia determin í stico	
	2.1.1	Planteamiento de las ecuaciones	
	2.1.2	del flujo de potencia	6
		método de Newton-Raphson	10
2.2	Formul	ación del flujo de potencia estocástico	12
	2.2.1	Modelo lineal	12
	a.	Valor esperado y varianza de	
		las variables de estado	. 1 6
	b.	Valor esperado y varianza de los valores	
		observados o pronosticados	. 18
		Valor esperado y varianza de los errores	18

			Página
	d.	Valor esperado y varianza de las	
		variables de salida dependientes	. 20
	2.2.2	Modelo no lineal	. 22
	2.2.3	Intervalos de confianza	. 25
	2.2.4	Correlación entre variables	. 26
	a.	Correlación entre carga y generación	. 27
	b.	Correlación entre cargas	. 28
	2.2.5	Datos de entrada e información obtenida	
		del estudio de flujo estocástico	. 29
	2.2.6	Tratamiento de barras de voltaje controlado	32
	2.2.7	Algoritmo general de solución	. 32
2.3	Difere	ncias entre la formulación	
	determ	inística y estocástica	. 34
2.4	La sim	ulación de Monte Carlo	. 35
Capí	tulo 3.	PROGRAMA DIGITAL	. 37
3.1	Consid	eraciones en programación	. 37
3.2		mas de flujo: programa principal	. 57
,	Diagra	y subrutinas	. 41
3.3	Descri	oción del programa	
<i>J</i> . <i>J</i>	Descri	scion dei programa	. 74
Cani	tulo 4.	EJECUCION DE PRUEBAS Y	
Сцрі	tuio 4.	ANALISIS DE RESULTADOS	. 58
		TRACESTS DE RESDETADOS	. 20
	5 .		
4.1		a. Comparación de los resultados del flujo	
		encia estocástico con la solución determinís	-
	tica y	con la simulación de Monte Carlo	. 58
<i>(</i> , 2	0	h	
4.2		b. Análisis de resultados considerando	
		iones en las desviaciones estándar de las	(0
	cargas	••••••	. 60

		P	ágina
	volta	oa c. Efecto de la variación del aje en barras de generación	61
7.7		orrelación entre variables de entrada	63
Capſt	culo :	5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	80
Anexo	А.	Definiciones estadísticas	A1
Anexo	в.	Formación de las matrices J y K	B1
Anexo	С.	Resolución de flujo de potencia estocástico para un sistema de tres barras	C1
Anexo	D.	Manual de uso del programa	D1
Anexo	Ε.	Obtención de los coeficientes de correlación	E1

CAPITULO 1

INTRODUCCION

1.1 GENERALIDADES

El problema del flujo de potencia en estado estacionario, consiste básicamente en determinar tando el módulo y ángulo de los voltajes en todas las barras del sistema como los flujos y pérdidas de potencia en todos los elementos de la red, para ciertas condiciones preestablecidas de generación, demanda y topología de red.

Los estudios de flujo son de gran importancia en diseño, operación y control de sistemas eléctricos de potencia, así como también para evaluar cambios propuestos en un sistema existente.

El flujo de potencia <u>convencional</u> es <u>determinístico</u>, es decir, se obtiene una solución que se ajusta exactamente a los datos de entrada. Como los estudios de flujo, generalmente se proyectan hacia el futuro, tales datos se obtienen en base a pronósticos que contienen cierto grado de incertidumbre, por lo cual datos erróneos conducirán a resultados del mismo tipo y, en consecuencia podrán tomarse decisiones equivocadas.

Las principales fuentes de incertidumbre en el flujo de potencia son:

- a) Las cargas del sistema de potencia.
- b) Los niveles de intercambio del sistema de potencia.
- c) El sistema de generación.
- d) Posible salida de componentes del sistema de transm<u>i</u> sión.

Cada una requiere considerable atención para modelar estocás ticamente el fenómeno involucrado (17). El presente trabajo, va a enfocar la primera de ellas, en lo que se refiere a errores de medición y predicción de carga.

Es común analizar un gran número de flujos de potencia determinísticos con datos de carga diferentes, con el objeto de establecer posibles rangos de variación de las variables de salida. Este proceso analítico, requiere de mucho tiempo y debe seguirse en forma metódica y organizada, como en el méto do de simulación de Monte Carlo (3).

En un sistema de potencia práctico, no es factible resolver un nuevo problema de flujo para cada cambio de una carga particular ya que (5):

- a) Hay una cantidad prohibitiva de cálculos. Así, para un sistema de n barras y T diferentes valores de car ga en cada barra, se debe resolver Tⁿ flujos de poten cia.
- b) Se tiene dificultad en analizar y sintetizar los resultados de tantos flujos de potencia.

Si bien es cierto que estos inconvenientes se superan en par te, cuando los ingenieros de planificación y operación, en ba se a la intuición y experiencia, seleccionan únicamente cier tas condiciones de demanda del sistema, no es menos cierto que este procedimiento conlleve a resultados no muy consisten tes.

Por las razones anteriores, y, dada la importancia de las decisiones que se toman de estudios de flujo de potencia, surge interés por conocer los rangos de variación de los resultados correspondientes a los ya conocidos de los datos, mediante el flujo de potencia estocástico o probabilístico en un cálculo directo y simple.

1.2 VISION HISTORICA DEL FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO

El reconocimiento del flujo de potencia como un problema de carácter probabilístico, se debe a B. Borkowska, quien a mediados de 1974 presenta la formulación inicial del flujo de potencia, considerando incertidumbre en los datos de carga. Este método permite calcular los valores esperados, las desviaciones estándar y adicionalmente las diferentes distribuciones de probabilidad de los flujos de potencia en elementos por medio de los datos de distribución de las cargas; sin embargo, el modelo es conveniente sólo para casos de C.C., ya que los cálculos son inherentemente complejos.

Más tarde, Dopazo, Klitin y Sasson, dan uno de los más valiosos aportes al flujo de potencia estocástico, formulando su método en base a la teoría de estimación de estado por mínimos cuadrados y mediante la aplicación del Teorema del límite central. Este modelo es eficiente y válido para C.A.

Posteriormente, en 1975 F. Aboytes y B. J. Cory, compl<u>e</u> mentan el método anterior, al introducir la correlación entre variables de entrada para ver su efecto en los resultados.

En 1975, también aparece la formulación de G. T. Heydt, y, en el siguiente año aquella de P. W. Sauer y G. T. Heydt,

las cuales analizan el problema desde un punto de vista diferente limitándose a evaluar únicamente la estadística de potencia en líneas.

1.3 CARACTERISTICAS DEL METODO Y ALCANCE DEL TRABAJO

En la presente Tesis, se desarrolla un método de resolución del flujo de potencia, que toma en cuenta la incertidumbre en la predicción, con lo cual, las variables del problema son aleatorias, obteniéndose sus valores esperados y sus correspondientes desviaciones estándar; que, a un alto grado de probabilidad, los rangos así obtenidos incluyen las diversas condiciones de operación del sistema (7).

En esencia, el método convierte la formulación del problema de flujo de un determinístico a un estocástico (7); se basa en los principios de estimación de estado por mínimos cuadrados con cero grados de libertad, siendo por tanto imposible filtrar errores de predicción (3). Cero grados de libertad implica tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, lo cual es el caso del flujo de potencia.

En aplicaciones en tiempo real para operación de sistemas eléctricos de potencia a través de un centro de control, es posible medir, además de las variables de entrada para un estudio de flujo convencional, los voltajes de barra y los flujos en líneas, con lo que se puede conformar un sistema de ecuaciones sobredeterminado, es decir, más ecuaciones (e) que incógnitas (i) y por tanto con e-i grados de libertad, en este caso no sólo que es posible encontrar la mejor estimación de las variables de estado, sino detectar e identificar errores de medición, este proceso se conoce como estimación de estado, del cual el flujo de potencia estocástico es un caso particular (3,16).

Una propiedad importante del método es que para cero grados de libertad, los valores esperados coinciden con la solución determinística. Esto hace que el flujo de potencia esto cástico pueda añadirse a cualquier programa convencional de flujos, con el propósito de calcular una medida de la dispersión alrededor de la solución esperada, en base a la incertidumbre de los datos. Particularmente este trabajo es una extensión del método de Newton-Raphson.

1.4 CONTRIBUCIONES DE LA TESIS

- a) Tratamiento de barras de voltaje controlado en flujo estocástico.
- b) Desarrollo de un modelo simplificado para la obtención de las desviaciones estándar de las variables de salida dependientes, en un cálculo directo, por medio de vectores; lo cual disminuye notablemente los requerimientos de memoria de computadora, y acelera el proceso de cálculo.
- c) Introducción como variables de salida dependientes, con el objeto de obtener sus respectivos rangos de variación, de:
 - La potencia activa y reactiva de la barra oscilante.
 - La potencia reactiva de capacitores y/o reactores a tierra.

CAPITULO 2

MODELACION MATEMATICA DEL FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO

2.1 FL FLUJO DE POTENCIA DETERMINISTICO

2.1.1 Planteamiento de las ecuaciones del flujo de potencia

La formulación nodal para los estudios de flujo de potencia establece la relación:

$$\bar{I}_{B} = Y_{B}\bar{E}_{B} \tag{2.1}$$

donde

 $\overline{\mathbf{I}}_{\mathsf{B}}$ = Vector de corrientes netas inyectadas en la $\,$ red

 Y_R = Matriz admitancia de barra

 $\bar{\mathsf{E}}_{\mathsf{R}}$ = Vector de voltajes de barra (variables de estado)

El conjunto lineal de ecuaciones (2.1), nos permite en contrar fácilmente el vector $\bar{\mathsf{E}}_{\mathsf{B}}$ dado $\bar{\mathsf{I}}_{\mathsf{B}}$, si éste fuera el ca so. En la práctica no es posible este procedimiento directo, ya que las cargas (variables incontrolables) son conocidas co mo potencias complejas y por ende, las generaciones (variables controlables) no se pueden representar como fuentes de voltaje, sino más bien como fuentes de potencia (8). Por ello, el planteamiento del problema se lo hace relacionando las potencias con los voltajes, obteniéndose un conjunto de ecuaciones

no lineales que requiere de métodos iterativos para su sol \underline{u} ción.

En un sistema eléctrico de n barras, la ecuación de potencia en una barra cualquiera p, está dada por:

$$S_p = P_p + jQ_p = E_p \sum_{q=1}^{n} Y_{pq}^* E_q^*$$
 (2.2)

donde

 S_{D} = Potencia neta en la barra p

 P_{D} , Q_{D} = Potencias netas activa y reactiva en la barra p

 $E_{\rm p}$ = Voltaje en la barra p

Y = Admitancia de transferencia entre las barras p y q

Definiendo como potencia neta, la diferencia entre la pote $\underline{\mathbf{n}}$ cia de generación y carga.

El voltaje y la admitancia pueden representarse así:

$$E_{p} = V_{p} \left[\frac{\delta_{p}}{p} \right]$$

$$Y_{pq} = G_{pq} + jB_{pq}$$
(2.3)

donde

 V_p , δ_p = Magnitud y ángulo de voltaje en la barra p

 G_{pq} , B_{pq} = Conductancia y susceptancia de transferencia entre las barras p y q

Cada una de las barras componentes del sistema se potencia, queda plenamente definida por cuatro variables: P_D , Q_D ,

 $V_{
m p}$ y $\delta_{
m p}$; dos de las cuales son cantidades conocidas y las dos restantes son las incógnitas a determinarse. Si el problema fuera únicamente de matemáticas, se podría especificar dos variables cualesquiera, pero un análisis físico del sistema, in dica que sólo se puede especificar variables sobre las que se tiene control físico (8). Además, no se conoce de antemano las pérdidas del sistema, motivo por el cual no se dan como datos todas las potencias inyectadas. Por estas razones, se han clasificado las barras de un sistema de potencia, en los tres tipos que se indican en la tabla siguiente:

Tabla 2.1 Tipos de barras en el análisis de flujo de potencia

TIPO DE BARRA	DATOS	INCOGNITAS
Oscilante	ν _p , δ _p	Р _р , Q _р
Generación o Voltaje Controlado	V _р , Р _р	8 _p , Q _p
Carga	Р _р , Q _р	V _р , 6 _р

La barra oscilante es de generación, y debe estar en capacidad de producir una amplia gama de valores de potencia activa y reactiva, con el fin de ajustar el balance de carga, pérdidas y generación del sistema. Esta barra se usa al mismo tiem po como referencia de ángulo, puesto que es la única en donde se especifica esta variable (16).

Interesa determinar primeramente, el nivel de voltaje en todas las barras del sistema. Ya que este valor se conoce en la barra oscilante, tanto en magnitud como en ángulo, el problema consiste básicamente en resolver n-1 ecuaciones para las n-1 barras de carga y generación. En barras de carga se de be resolver la ecuación (2.2), y, en barras de generación:

$$P_{p} = \text{Real} \left\{ E_{p} \sum_{q=1}^{n} Y_{pq}^{*} E_{q}^{*} \right\}$$
 (2.4)

El conjunto total de ecuaciones simultáneas no lineales, se resuelve utilizando métodos iterativos, de los cuales, los más utilizados en sistemas de potencia son:

- 1. Gauss-Seidel.
- 2. Newton-Raphson.

Una vez que se han obtenido todos los voltajes de barra, en magnitud y ángulo, se procede a calcular la generación de potencia activa y reactiva en la barra oscilante, la generación de reactivos en barras de generación, los flujos de potencia y pérdidas en los elementos.




Fig. 2.1 Circuito Pi.

El flujo de potencia por el elemento conectado entre las barras ρ y q de la figura 2.1 se determina mediante:

$$S_{pq} = E_{p}I_{pq}^{*} = E_{p}(E_{p}^{*} - E_{q}^{*})y_{pq}^{*} + E_{p}E_{p}^{*}y_{po}^{*}$$
 (2.5)

donde

 I_{pq} = Corriente que fluye de p hacia q

 y_{DO} = Admitancia entre la barra p y tierra

Similarmente:

$$S_{qp} = E_{q}(E_{q}^{*} - E_{p}^{*})y_{pq}^{*} + E_{q}^{E_{q}^{*}y_{q}^{*}}$$
 (2.6)

La potencia de pérdidas se obtiene de la suma algebraica de S $_{\rm pq}$ y S $_{\rm qp}$.

2.1.2 Técnica de solución por el método de Newton-Raphson

La rapidez y alta confiabilidad en la convergencia, que son características del método de Newton-Raphson en la solución de flujos de potencia, han situado a esta técnica en primer plano frente a los métodos convencionales de Gauss-Seidel. Se basa en la aplicación del Teorema de Taylor para linealizar las ecuaciones de flujo. Para explicar el método, vamos a considerar inicialmente un sistema de potencia sin barras de voltaje controlado.

Reemplazando el conjunto de ecuaciones (2.3) en la ecuación (2.2), se obtienen las siguientes ecuaciones por cada barra de carga:

$$P_{p} = V_{p} \sum_{q=1}^{n} V_{q} \left[G_{pq} \cos(\delta_{p} - \delta_{q}) + B_{pq} \sin(\delta_{p} - \delta_{q}) \right]$$
 (2.7)

$$Q_p = V_p \sum_{q=1}^{n} V_q \left[G_{pq} \operatorname{sen}(\delta_p - \delta_q) - B_{pq} \cos(\delta_p - \delta_q) \right]$$
 (2.8)

Las ecuaciones (2.7) y (2.8), no son lineales y en ellas se conocen P_{ρ} y Q_{ρ} respectivamente, la magnitud y ángulo de voltaje en la barra oscilante y los términos de la matriz admitancia de barra.

Aplicando la técnica numérica de Newton-Raphson a las \underline{e} cuaciones (2.7) y (2.8), se forma un sistema de ecuaciones lineales que relaciona las variaciones de potencia activa y reactiva, con las variaciones de las magnitudes y ángulos de voltaje:

Para obtener ventaja en el cálculo de las derivadas, la ecuación (2.9) se ha modificado (16), así:

$$\begin{array}{c|cccc}
\frac{\partial P}{\partial \overline{\delta}} & \frac{\partial P}{\partial V} & \overline{\Delta \overline{\delta}} & = \overline{\Delta \overline{P}} \\
\frac{\partial Q}{\partial \overline{\delta}} & \frac{\partial Q}{\partial V} V & \overline{\Delta V/V} & \overline{\Delta \overline{Q}}
\end{array}$$
(2.10)

A la matriz de derivadas de la ecuación (2.9) y (2.10) se le llama Jacobiano, se le designa con la letra J, y se actualiza en cada iteración; la obtención de sus elementos se describe en el Anexo B.1. Las diferencias de potencia en la k-ésima <u>i</u> teración, se determinan mediante:

$$\overline{\Delta P}_{(k)} = \overline{P} \text{ especificado } - \overline{P} \text{ calculado}_{(k)}$$

$$\overline{\Delta Q}_{(k)} = \overline{Q} \text{ especificado } - \overline{Q} \text{ calculado}_{(k)}$$
(2.11)

y los nuevos valores de voltaje más próximos a la solución son:

$$\overline{\delta}_{(k+1)} = \overline{\delta}_{(k)} + \overline{\Delta\delta}_{(k)}$$

$$\overline{V}_{(k+1)} = \overline{V}_{(k)} + \overline{\Delta V}_{(k)}$$
(2.12)

Para iniciar el proceso iterativo, se asumen valores de voltaje adecuados en todas las barras de carga, luego de lo cual se siguen los pasos que se dan a continuación (2):

- 1. Calcular $\overline{\Delta P}_{(0)}$ y $\overline{\Delta Q}_{(0)}$.
- 2. Evaluar J₍₀₎.
- 3. Descomponer J_(N) en LU.
- 4. Encontrar las correcciones $\overline{\Delta\delta}_{(0)}$ y $\overline{\Delta V}_{(0)}$.
- 5. Calcular $\overline{\delta}_{(1)}$ y $\overline{V}_{(1)}$.
- 6. Probar convergencia. Si $\overline{\Delta P}_{(1)}$ y $\overline{\Delta Q}_{(1)}$ son menores o <u>i</u> guales a las tolerancias especificadas, el proceso <u>i</u> terativo termina; caso contrario, se regresa al paso 1.

En caso de existir barras de voltaje controlado, la ecuación (2.8) es reemplazada por:

$$V_{p(especificado)}^{2} = V_{p(calculado)}^{2}$$
 (2.13)

En cada iteración se verifica si la potencia reactiva de generación se encuentra dentro de los límites permisibles; de no ser así, se fija la generación reactiva en el límite respectivo, y, en adelante se trata a esta barra como si fuera de carga.

2.2 FORMULACION DEL FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO

2.2.1 Modelo lineal

El flujo de potencia es un problema no lineal, el cual puede linealizarse mediante la expansión en series de Taylor de las ecuaciones de flujo; la solución de obtiene mediante un proceso iterativo de solución de ecuaciones lineales (3). Por esta razón, comenzaremos analizando la formulación lineal del flujo de potencia estocástico, para luego desarrollar el modelo no lineal en base al primero.

Supongamos que el flujo de potencia puede describirse matemáticamente por un sistema de ecuaciones lineales de la forma:

$$\bar{y} = A\bar{x}$$
 (2.14)

donde

ȳ = Vector de valores observados o pronosticados

A = Matriz de coeficientes constantes

 \bar{x} = Vector de variables de estado

Este planteamiento pertenece al caso determinístico en el cual se asume que \bar{y} es exacto. Por el contrario, la formulación - estocástica toma en cuenta la existencia de errores en las observaciones, con lo cual la ecuación (2.14) se transforma en:

$$\bar{y} = A\bar{x} + \bar{\epsilon} \tag{2.15}$$

donde

 \bar{x} = Vector de valores verdaderos de las variables de estado

 $\bar{\epsilon}$ = Vector de error asociado con las cantidades observadas o pronosticadas

El objetivo es encontrar el mejor estimado de \bar{x} dado el vector \bar{y} . Puesto que siempre es conveniente tener un estimado sin desviación, se asume que el valor esperado de los errores es cero (1), o sea:

$$\mathsf{E}(\bar{\epsilon}) = \bar{0} \tag{2.16}$$

Esta ecuación implica que los errores de las observaciones es tán distribuidos aleatoriamente alrededor de cero, pero obvia mente pueden tener un valor esperado de cero aunque existan e rrores muy grandes (1,3). Entonces, siendo las observaciones de diferente calidad, es necesario ponderarlas dando mayor peso a las más precisas; por ello, se introduce la matriz de covarianza de los errores, que da la indicación de la dispersión de estos alrededor del valor medio y que se define así:

$$C = E(\bar{e}\bar{e}^{t}) \tag{2.17}$$

De este modo, C es cuadrada y simétrica; está conformada por las varianzas de los errores asociados a cada observación in dividual y por las covarianzas respectivas; las primeras constituyen los elementos de la diagonal principal y las covarianzas aquellos elementos fuera de la diagonal principal. A la inversa de la matriz C, se la conoce como matriz de pesos o ponderaciones.

La teoría de estimación establece que el mejor estimado de \bar{x} de la ecuación (2.15), con las consideraciones (2.16) y (2.17), se obtiene al minimizar la suma de los cuadrados de todos los errores ponderados por sus varianzas (3), es decir:

min (
$$\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 c_i^{-1}$$
)

o bien,

min
$$(\bar{\epsilon}^t c^{-1} \bar{\epsilon})$$

La cantidad encerrada entre paréntesis es llamada función de error y se representa por $F(\bar{x})$. Entonces,

$$F(\bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} \epsilon_{i}^{2} c_{i}^{-1} = \bar{\epsilon}^{t} C^{-1} \bar{\epsilon}$$
 (2.18)

y, evidentemente es un valor escalar.

De (2.15) y (2.18) se obtiene:

$$F(\bar{x}) = (\bar{y} - A\bar{x})^{t} C^{-1} (\bar{y} - A\bar{x})$$

$$= (\bar{y}^{t} - \bar{x}^{t} A^{t}) C^{-1} (\bar{y} - A\bar{x}) = (\bar{y}^{t} C^{-1} - \bar{x}^{t} A^{t} C^{-1}) (\bar{y} - A\bar{x})$$

$$= \bar{y}^{t} C^{-1} \bar{y} - \bar{y}^{t} C^{-1} A\bar{x} - \bar{x}^{t} A^{t} C^{-1} \bar{y} + \bar{x}^{t} A^{t} C^{-1} A\bar{x}$$

Puesto que C es simétrica y $F(\bar{x})$ un escalar, puede demostra<u>r</u> se que:

$$\bar{y}^{t}C^{-1}A\bar{x} = \bar{x}^{t}A^{t}C^{-1}\bar{y}$$

con lo cual,

$$F(\bar{x}) = \bar{y}^{t}C^{-1}\bar{y} - 2\bar{x}^{t}A^{t}C^{-1}\bar{y} + \bar{x}^{t}A^{t}C^{-1}A\bar{x}$$

Tomando las derivadas parciales de $F(\bar{x})$ con respecto a \bar{x} se obtiene:

$$\partial F(\bar{x}) \partial \bar{x} = -2A^{t}C^{-1}\bar{y} + 2A^{t}C^{-1}A\bar{x}$$

El mínimo valor de la función de error se encuentra cuando $\partial F(\bar{x})/\partial \bar{x} = \bar{0}$, entonces:

$$A^{t}C^{-1}A\bar{x} = A^{t}C^{-1}\bar{y}$$

de donde el mejor estimado de \bar{x} que le representaremos por \hat{x} , resulta ser:

$$\hat{x} = (A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}C^{-1}\bar{y}$$
 (2.19)

Como en flujos de potencia el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, la matriz A es cuadrada, por lo tanto (2.19) se reduce a

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^{-1} \bar{\mathbf{y}} \tag{2.20}$$

Esta solución coincide con aquella de la formulación determinística ya que para cero grados de libertad, las matrices que involucran la estadística de los errores de las observaciones se eliminan y por tanto es imposible filtrar errores de predicción (1,3).

A continuación se realiza un eficiente y completo anál<u>i</u> sis estadístico para cada una de las variables que forman pa<u>r</u> te del flujo de potencia estocástico, partiendo de las ecu<u>a</u> ciones (2.15) a (2.19). Se obtendrá en cada caso la ecuación general de estimación de estado y luego se particularizará p<u>a</u> ra cero grados de libertad.

a. Valor esperado y varianza de las variables de estado

De las ecuaciones (2.15) y (2.19), \hat{x} puede expresarse como

$$\hat{x} = (A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}C^{-1}(A\bar{x}+\tilde{e})$$

$$= (A^{t}C^{-1}A)^{-1}(A^{t}C^{-1}A)\bar{x} + (A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}C^{-1}\bar{e}$$

$$= \bar{x} + (A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}C^{-1}\bar{e}$$
Si $M = (A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}C^{-1}$

$$\hat{x} = \bar{x} + M\bar{e}$$
(2.21)

El valor esperado de x es:

$$E(\hat{x}) = E(\bar{x} + M\bar{\epsilon})$$

Puesto que M es una matriz constante,

$$E(\hat{x}) = E(\bar{x}) + ME(\bar{e})$$

donde el valor esperado de los errores es cero como se asumió antes, además:

$$E(\bar{x}) = \bar{x}$$

debido a que \bar{x} es el valor verdadero según la ecuación (2.15), por tanto es una constante. En consecuencia,

$$\mathsf{E}(\widehat{\mathsf{x}}) = \overline{\mathsf{x}} \tag{2.22}$$

Lo cual nos dice que el valor esperado de \hat{x} es igual a su correspondiente valor verdadero \bar{x} que es precisamente lo que tratamos de estimar (3). En términos estadísticos esto se de nomina un proceso sin desviación (7).

La varianza de las variables de estado es el valor esperado de las desviaciones cuadráticas de los valores estimados con respecto a sus valores medios, dando como resultado una matriz denominada matriz de covarianza de \hat{x} (3).

$$Cov(\hat{x}) = \mathbb{E}[(\hat{x} - \bar{x})(\hat{x} - \bar{x})^t]$$

Si en la ecuación anterior sustituimos el valor de $\hat{\mathbf{x}}$ de la $\underline{\mathbf{e}}$ cuación (2.21) nos queda

$$Cov(\hat{x}) = E[(\bar{x} + M\bar{e} - \bar{x})(\bar{x} + M\bar{e} - \bar{x})^{t}]$$
$$= E(M\bar{e}\bar{e}^{t}M^{t}) = ME(\bar{e}\bar{e}^{t})M^{t}$$

De la ecuación (2.17) se tiene que $E(\bar{\epsilon}\bar{\epsilon}^t)$ es la matriz de covarianza de los errores de las observaciones, entonces:

$$Cov(\mathfrak{T}) = MCM^t$$

y reemplazando en esta ecuación el valor de M se obtiene finalmente que:

$$Cov(\hat{x}) = (A^{t}C^{-1}A)^{-1}$$
 (2.23)

Para cero grados de libertad, la ecuación (2.23) se mantiene y constituye una de las más importantes en flujo de potencia estocástico ya que los elementos de la diagonal de la matriz $(A^{t}C^{-1}A)^{-1}$ son las varianzas de las variables de estado,

$$Var(\hat{x}) = diag(A^{t}c^{-1}A)^{-1}$$
 (2.24)

Por consiguiente, las desviaciones estándar que nos indican la desviación de \hat{x} respecto al valor verdadero \bar{x} se obtienen de:

$$\bar{\sigma}_{v} = \left[\operatorname{Var}(\hat{x}) \right]^{\frac{1}{2}} \tag{2.25}$$

Valor esperado y varianza de los valores observados o pronosticados

Si \hat{x} es el mejor estimado de la ecuación $\bar{y} = A\bar{x} + \bar{\epsilon}$, el valor estimado o calculado de las observaciones será:

$$\hat{y} = A\hat{x} \tag{2.26}$$

con valor esperado

$$E(\hat{y}) = E(A\hat{x}) = AE(\hat{x}) = A\bar{x} = \bar{y}_{+}$$
 (2.27)

donde \bar{y}_{t} es el valor verdadero de las observaciones.

La matriz covarianza del valor estimado ŷ es:

$$Cov(\hat{y}) = E[(\hat{y} - \bar{y}_t)(\hat{y} - \bar{y}_t)^t]$$

$$= E[(A\hat{x} - A\bar{x})(A\hat{x} - A\bar{x})^t] = AE[\hat{x} - \bar{x})(\hat{x} - \bar{x})^t]A^t$$

como $\mathbb{E}[(\hat{x}-\bar{x})(\hat{x}-\bar{x})^{t}] = (A^{t}C^{-1}A)^{-1}$, se sigue que:

$$Cov(\hat{y}) = A(A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}$$
 (2.28)

En el caso particular de cero grados de libertad

$$Cov(\hat{y}) = C \tag{2.29}$$

Este resultado nos dice que cuando A es cuadrada, no es pos<u>i</u> ble obtener un valor de \hat{y} más próximo al valor verdadero \bar{y}_t que el valor original de la observación \bar{y} (3,7).

Valor esperado y varianza de los errores

De las ecuaciones (2.15) y (2.26), el valor estimado de los errores viene a ser:

$$\hat{\mathbf{\epsilon}} = \tilde{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{y}}$$

Su correspondiente valor esperado,

$$E(\hat{\mathbf{e}}) = E(\tilde{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{y}}) = E(\bar{\mathbf{y}}) - E(\hat{\mathbf{y}})$$

donde

$$E(\bar{y}) = E(A\bar{x} + \bar{e}) = AE(\bar{x}) + E(\bar{e}) = A\bar{x} = \bar{y}_t$$

y como $E(\hat{y}) = \bar{y}_{t}$, se obtiene que:

$$\mathsf{E}(\mathbf{\hat{\varepsilon}}) = \bar{\mathsf{O}} \tag{2.30}$$

Este resultado era de esperarse porque una de las condiciones de partida para la formulación del problema, era el asumir que el valor medio de los errores de las observaciones es ce ro y por tanto de los calculados (3).

La matriz covarianza de los errores calculados es:

$$\begin{aligned} \mathsf{Cov}(\widehat{\mathfrak{E}}) &= \mathsf{E} \big[(\widehat{\mathfrak{E}} - \bar{0}) \ (\widehat{\mathfrak{E}} - \bar{0})^{\mathsf{t}} \big] \\ &= \mathsf{E} \big(\widehat{\mathfrak{E}} \widehat{\mathfrak{E}}^{\mathsf{t}} \big) = \mathsf{E} \Big\{ \big[\mathsf{A} (\bar{\mathsf{x}} - \widehat{\mathsf{x}}) + \bar{\mathbf{e}} \big] \big[\mathsf{A} (\bar{\mathsf{x}} - \widehat{\mathsf{x}}) + \bar{\mathbf{e}} \big]^{\mathsf{t}} \Big\} \\ &= \mathsf{E} \Big\{ \big[\mathsf{A} (\bar{\mathsf{x}} - \widehat{\mathsf{x}}) + \bar{\mathbf{e}} \big] \big[(\bar{\mathsf{x}} - \widehat{\mathsf{x}})^{\mathsf{t}} \mathsf{A}^{\mathsf{t}} + \bar{\mathbf{e}}^{\mathsf{t}} \big] \Big\} \\ &= \mathsf{E} \big[\mathsf{A} (\bar{\mathsf{x}} - \widehat{\mathsf{x}}) (\bar{\mathsf{x}} - \widehat{\mathsf{x}})^{\mathsf{t}} \mathsf{A}^{\mathsf{t}} + \mathsf{A} (\bar{\mathsf{x}} - \widehat{\mathsf{x}}) \bar{\mathbf{e}}^{\mathsf{t}} + \bar{\mathbf{e}} (\bar{\mathsf{x}} - \widehat{\mathsf{x}})^{\mathsf{t}} \mathsf{A}^{\mathsf{t}} + \bar{\mathbf{e}} \bar{\mathbf{e}}^{\mathsf{t}} \big] \end{aligned}$$

De la ecuación (2.21) $\bar{x} - \hat{x} = -M\bar{\epsilon}$, entonces:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\widehat{\mathbf{e}}) &= \text{E}(\text{AM}\bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{e}}^{t}\text{M}^{t}\text{A}^{t} - \text{AM}\bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{e}}^{t} - \bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{e}}^{t}\text{M}^{t}\text{A}^{t} + \bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{e}}^{t}) \\ &= \text{AME}(\bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{e}}^{t})\text{M}^{t}\text{A}^{t} - \text{AME}(\bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{e}}^{t}) - \text{E}(\bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{e}}^{t})\text{M}^{t}\text{A}^{t} + \text{E}(\bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{e}}^{t}) \\ &= \text{A}(\text{MCM}^{t})\text{A}^{t} - \text{A}(\text{M})\text{C} - \text{C}(\text{M})^{t}\text{A}^{t} + \text{C} \end{aligned}$$

Pero M =
$$(A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}C^{-1}$$
 y MCM^t = $(A^{t}C^{-1}A)^{-1}$, luego

$$Cov(\hat{\epsilon}) = A(A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t} - A(A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}C^{-1}C$$

$$-CC^{-1}A(A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t} + C$$

$$Cov(\hat{\epsilon}) = C - A(A^{t}C^{-1}A)^{-1}A^{t}$$
(2.31)

Para cero grados de libertad la expresión (2.31) pasa a ser

$$Cov(\hat{\epsilon}) = \bar{0} \tag{2.32}$$

Esto implica que ŷ es igual a y cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Con esta conclusión, se justifica una vez más que es imposible el filtrado de errores para cero grados de libertad.

Si bien este análisis estadístico de errores no es de $m\underline{u}$ cho interés en flujo de potencia estocástico, en estimación de estado la expresión (2.31) constituye la de mayor importancia.

Valor esperado y varianza de las variables de salida dependientes

Las variables de entrada \bar{y} y de salida \bar{x} en un problema de flujo de potencia comprenden

- y
 : a) Potencia activa y magnitud de voltaje en barras de generación.
 - b) Potencia activa y reactiva en barras de carga.
- x: a) Angulo de voltaje en barras de generación.
 - b) Magnitud y ángulo de voltaje en barras de carga.

Una vez que hemos encontrado el vector de incógnitas \bar{x} , se procede a calcular el vector de variables de salida dependientes \bar{z} que incluye

- z: a) Potencia activa y reactiva en la barra oscilante.
 - b) Potencia reactiva en barras de generación.
 - c) Flujos de potencia activa y reactiva por elementos de la red (líneas, transformadores, capacitores y/

o reactores en serie).

d) Potencia reactiva de capacitores y/o reactores a tierra.

En los literales a. y b. se ha efectuado el análisis es tadístico de \hat{x} y \hat{y} respectivamente. Ahora, analizaremos las variables de salida dependientes considerando que \bar{z} se relaciona linealmente con \bar{x} , así:

$$\bar{z} = D\bar{x} \tag{2.33}$$

Si \hat{x} es la mejor estimación de las variables de estado, el valor estimado de \bar{z} puede expresarse como

$$\hat{z} = D\hat{x}$$

cuyo valor esperado es:

$$E(\widehat{z}) = DE(\widehat{x}) = D\overline{x} = \overline{z}_{+}$$
 (2.34)

Este resultado nos dice que los valores esperados de \hat{z} son \underline{i} guales a los obtenidos de la solución deterministica.

La matriz covarianza de 2 es:

$$Cov(\hat{z}) = E[(\hat{z} - \bar{z}_t)(\hat{z} - \bar{z}_t)^t]$$

$$= E[D(\hat{x} - \bar{x})(\hat{x} - \bar{x})^tD^t] = DE[(\hat{x} - \bar{x})(\hat{x} - \bar{x})^t]D^t$$

$$Cov(\hat{z}) = D(A^tC^{-1}A)^{-1}D^t \qquad (2.35)$$

Para cero grados de libertad la ecuación (2.35) se mantiene; en consecuencia, se puede encontrar la dispersión de las variables de salida dependientes alrededor de su valor esperado mediante:

$$Var(\hat{z}) = diag[D(A^{t}C^{-1}A)^{-1}D^{t}]$$
 (2.36)

$$\bar{\boldsymbol{\sigma}}_{z} = \left[\operatorname{Var}(\hat{\boldsymbol{z}}) \right]^{\frac{1}{2}} \tag{2.37}$$

2.2.2 Modelo no lineal

El modelo no lineal que seguidamente vamos a presentar, se fundamenta en la teoría de la formulación lineal vista anteriormente.

Considerando errores en los datos de entrada, el sistema de ecuaciones de flujo de potencia puede describirse por:

$$\bar{y} = \bar{f}(\bar{x}) + \bar{\epsilon} \tag{2.38}$$

En donde $\bar{f}(\bar{x})$ no es una función lineal de \bar{x} ; sin embargo, cuando se realiza la expansión en series de Taylor de esta función respecto a un punto de operación \bar{x}_m , pueden despreciarse las derivadas parciales de orden superior a uno si \bar{x}_m está próximo al valor de la solución (14,18), con lo cual se esta blece la siquiente relación lineal:

$$\bar{y} - \bar{f}(\bar{x}_m) = J\Delta\bar{x} + \bar{\epsilon}$$

es decir que:

$$\Delta \tilde{y} = J \Delta \tilde{x} + \tilde{\varepsilon} \tag{2.39}$$

donde

 $\Delta \tilde{y}$ = Vector de variaciones en la potencia activa y reactiva

J = Jacobiano convencional. Formado por las deriva
das parciales de las variables de entrada con
respecto a cada una de las variables de estado

 $\Delta \tilde{x}$ = Vector de cambios en la magnitud y ángulo de vo<u>l</u> taje

La ecuación (2.39) tiene la misma forma de la ecuación (2.15), con la única diferencia que J no es una matriz constante, ya que va cambiando en el proceso iterativo; entonces, la mejor estimación de $\Delta \bar{x}$ en cualquier iteración se obtiene así:

$$\Delta \hat{x} = (J^{\dagger} c^{-1} J)^{-1} J^{\dagger} c^{-1} \Delta \bar{y}$$
 (2.40)

Para cero grados de libertad, el Jacobiano es una matriz cua drada y evidentemente la ecuación (2.40) se convierte en:

$$\Delta \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{J}^{-1} \Delta \bar{\mathbf{y}} \tag{2.41}$$

Siendo exactamente el mismo resultado que se obtiene por el método de Newton-Raphson. Los nuevos valores de las variables más cercanos a la solución se obtienen como:

$$\hat{X}_{m} = \bar{X}_{m} + \Delta \hat{X}$$
 (2.42)

Las ecuaciones (2.41) y (2.42) se repiten hasta que se satisfaga el criterio de convergencia especificado.

Del análisis lineal realizado en la sección 2.2.1, se de duce que sólo las expresiones de la covarianza de las varia bles de salida \hat{x} y \hat{z} son de interés para flujo de potencia es tocástico. En consecuencia, para este modelo no lineal vamos a encontrar únicamente tales relaciones.

De la ecuación (2.23) se obtiene:

$$\operatorname{Cov}(\Delta \hat{x}) = (J^{t}C^{-1}J)^{-1} \tag{2.43}$$

y aplicando la covarianza a la ecuación (2.42) se tiene que:

$$Cov(\hat{x}_m) = Cov(\bar{x}_m + \Delta \hat{x})$$

como \bar{x}_m es una constante, entonces:

$$Cov(\hat{x}_m) = Cov(\Delta \hat{x}) = (J^t C^{-1} J)^{-1}$$
(2.44)

Las variables de salida dependientes \bar{z} y las variables de estado \bar{x} mantienen una relación no lineal, pero puede linealizarse por expansión en series de Taylor alrededor de un punto \bar{x}_m al igual que en el caso de \bar{y} con \bar{x} . Por tanto si:

$$\bar{z} = \bar{q}(\bar{x}) \tag{2.45}$$

$$\bar{z} - \bar{g}(\bar{x}_m) = K\Delta \bar{x}$$
 (2.46)

luego

$$\Delta \bar{z} = K \Delta \bar{x} \tag{2.47}$$

donde

 $\Delta \bar{z}$ = Vector de variaciones en las variables de salida dependientes

K = Jacobiano no convencional. Es una matriz no cua drada, formada por las derivadas parciales de las variables de salida dependientes con respec to a cada una de las variables de estado

La ecuación (2.47) tiene la misma forma de la ecuación lineal (2.33), de modo que los valores estimados de $\Delta \bar{z}$ pueden obtenerse de:

$$\Delta \hat{z} = K \Delta \hat{x}$$

Ahora de la ecuación (2.35),

$$Cov(\Delta \hat{z}) = K(J^{t}C^{-1}J)^{-1}K^{t}$$
 (2.48)

y de la ecuación (2.46), el valor calculado de z es:

$$\hat{z} = \bar{g}(\hat{x}_m) + K\Delta \hat{x} = \bar{g}(\hat{x}_m) + \Delta \hat{z}$$

donde $ar{g}(\widehat{\mathbf{x}}_{_{\mathbf{m}}})$ es un valor constante. Por tanto

$$Cov(2) = Cov(\Delta 2) = K(J^{t}C^{-1}J)^{-1}K^{t}$$
 (2.49)

Las estadísticas de las variables de estado y de salida dependientes interesan ser determinadas solamente en el punto de solución \hat{x} ($\hat{x}_m = \hat{x}$), es decir, cuando se haya obtenido convergencia. Por tanto, se deberá evaluar J y K en este punto para calcular las desviaciones estándar de las variables de estado

y de salida dependientes, mediante:

$$\bar{\boldsymbol{\sigma}}_{x} = \left[\operatorname{diag}(J^{t}C^{-1}J)^{-1}\right]^{\frac{1}{2}} = \left\{\operatorname{diag}\left[\operatorname{Cov}(\hat{x})\right]\right\}^{\frac{1}{2}} \tag{2.50}$$

$$\mathbf{\tilde{\sigma}}_{z} = \left\{ \operatorname{diag}[KCov(\hat{x})K^{t}] \right\}^{\frac{1}{2}}$$
 (2.51)

La determinación de los elementos de J y K, se realiza en el Anexo B.

2.2.3 Intervalos de Confianza

Hasta el momento, sólo hemos considerado estimaciones por puntos de los parámetros desconocidos (12,15). Sin embargo, en flujo estocástico se requiere de una estimación por intervalos, que expresará la exactitud de la estimación. Para ello, es necesario conocer previamente la distribución de probabilidad de las variables.

En el mundo real, la mayoría de observaciones tienden a seguir la curva de distribución normal o Gaussiana, curva que se asume siguen todos los equipos de medición del sistema de potencia (4); no obstante, pueden tener cualquier función de distribución de probabilidad, la cual es determinada del conocimiento del problema físico (3,7). Siendo las observaciones \bar{y} independientes, su combinación lineal para encontrar las variables de estado \bar{x} , y de salida dependientes \bar{z} , hace que és tas tiendan a seguir la distribución normal como así lo esta blece el teorema del límite central, cuando el número de observaciones es suficientemente grande; es decir, cuando se tra ta de grandes sistemas de potencia. Los parámetros \hat{x} y \hat{z} corresponden a los valores medios y \bar{o}_{x}^{2} y \bar{o}_{z}^{2} son sus respectivas varianzas.

Una proposición puede hacerse para un rango el real incluye a los valores desconocidos \bar{x} y \bar{z}_t con alguna probabilidad

de ser correcto (7), aplicando la técnica del <u>intervalo de confianza</u>. De modo que \bar{x} y \bar{z}_t ya no tendrán únicamente los valores esperados \hat{x} y \hat{z} que constituye la solución determinís tica de flujo de potencia, sino también un rango de variación que tome en cuenta la incertidumbre de las variables de entra da en base a un intervalo de confianza dado por:

$$\bar{x} = \hat{x} + s \bar{\sigma}_{x}$$

$$\bar{z}_{t} = \hat{z} + s \bar{\sigma}_{z}$$
(2.52)

donde s es un valor arbitrario y representa el <u>coeficiente de confianza</u>, tal, que cuando s=1 el intervalo de confianza para \bar{x} o \bar{z}_t es de 68.3%, si s=2 95.4% y si s=2.57 99%; siendo estos valores los más utilizados en la práctica. Asumiendo que los puntos extremos del intervalo de confianza llamados <u>límites de confianza</u> de una variable aleatoria normal son: -2.57 \bar{o} y 2.57 \bar{o} de su valor esperado, se tiene un 99% de probabilidad de incluir los valores verdaderos de las variables de salida.

2.2.4 Correlación entre variables

Una medida de la intensidad de la relación lineal entre dos variables aleatorias X y Y lo constituye el parámetro f_{xy} llamado coeficiente de correlación (12), el cual es adimensional y se define como sigue:

$$f_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_{x}\sigma_{y}}$$
 (2.53)

donde

σ_{XY} = covarianza de X y Y

 $\sigma_{\!\!\!\chi}$ = desviación estándar de X

Si las variables X y Y son independientes, la covarianza y,

por tanto, el coeficiente de correlación de dichas variables deben ser igual a cero (12).

El coeficiente de correlación puede variar en el rango $-1 \leqslant f_{xy} \leqslant 1$ y toma los valores -1 o 1 si la relación es perfecta negativa o positiva respectivamente (4). Si $f_{xy} = 0$, las variables X y Y son no correlacionadas o no están relacionadas; sin embargo, en este caso las variables pueden ser in dependientes o no (15). Mientras mayor sea el valor absoluto de f_{xy} , mayor será la relación entre las dos variables.

Normalmente se asume que la matriz covarianza $\mathbb C$ de los datos de entrada es diagonal, implicando que todas las obser vaciones son independientes o no están correlacionadas entre sí; pero aún así, las variables de estado están correlacionadas debido a la conexión de los nodos o barras mediante la red de transmisión, como efectivamente lo demuestra la matriz co varianza de \hat{x} que es una matriz llena (1,3). A su vez, la no porosidad de \mathbb{C} ov(\hat{x}) permite que la matriz \mathbb{C} ov(\hat{z}) sea llena, con lo cual se deduce que también las variables de salida de pendientes se encuentran correlacionadas.

a. Correlación entre carga y generación

Una formulación más realista del problema, es aquella que considera que carga y generación no son en la práctica independientes, ya que a medida que va cambiando la demanda del sistema se va ajustando la generación en la misma dirección, siendo esta una indicación de correlación entre carga y generación. Por ejemplo, si una carga está conectada a una barra de generación, las variaciones de carga serán seguidas fundamentalmente por la generación local, estableciéndose una alta correlación entre las dos (3). Alternativamente, los cambios de carga de una área del sistema, podrían equilibrarse, distribu

yéndoles sólo entre generadores determinados según reglas previamente especificadas por razones de carácter económico o de operación, resultado de lo cual las reglas indican niveles de correlación.

b. Correlación entre cargas

En general, la predicción de la carga total del sistema es más exacta que la predicción de las cargas individuales, es ta información adicional es muy valiosa y debe considerarse como parte de los datos de correlación (3).

La carga total del sistema Pt que es igual a la suma de las l cargas individuales, puede expresarse como (1,3)

$$Pt = \sum_{i=1}^{l} Pci$$
 (2.54)

asumiendo independencia en las inyecciones, el valor esperado de Pt es:

$$E(Pt) = \sum_{i=1}^{l} E(Pci)$$
 (2.55)

y la varianza:

$$Var(Pt) = \sum_{i=1}^{l} Var(Pci)$$
 (2.56)

Es interesante observar el caso cuando la varianza de la car ga total y de las cargas individuales se especifican independientemente; en dicha circunstancia, la ecuación (2.56) no se satisface (1,3) Si sabemos de antemano que la Var(Pt) debe ser pequeña por ser la predicción más precisa, necesariamente deben existir correlaciones entre cargas tal que al calcular la varianza de la carga total, de un valor pequeño como el es perado (3). Esto indica que algunas cargas tienden a variar en direcciones opuestas, y, los coeficientes de correlación deben por tanto ser obtenidos de consideraciones prácticas como en

el caso de correlación carga-generación o de datos estadísticos (1).

Lo analizado en el literal anterior y en éste, nos lleva a concluir que el establecimiento de correlaciones entre variables de entrada, conducirá a resultados más confiables.

2.2.5 <u>Datos de entrada e información obtenida</u> del estudio de flujo estocástico

La formulación de flujo estocástico planteada en la presente Tesis, como una extensión del estudio de flujo convencional, requiere dos conjuntos de datos necesarios para su estudio:

1. Datos convencionales

a) Datos generales.

Incluye: número de la barra oscilante, potencia base, criterio de convergencia y máximo número de \underline{i} teraciones.

b) Datos de barras.

En todas las barras se debe especificar: número, nombre, tipo, potencia activa y reactiva de carga, potencia normal del capacitor o reactor a tierra y el área. Adicionalmente se debe incluir: en la barra oscilante la magnitud y ángulo de voltaje, y en las barras de voltaje controlado la magnitud de voltaje, la potencia activa de generación y los límites de generación reactiva.

c) Datos de líneas, transformadores, capacitores y/o reactores en serie.

Para cualquier elemento, se debe informar las ba

rras a las que se conecta, la reactancia y la <u>po</u> tencia normal o de régimen. Conjuntamente con <u>es</u> tos datos, se da la resistencia y admitancia a ti<u>e</u> rra cuando se trata de líneas, y una indicación de los transformadores que operan con cambio de taps.

Errores (desviaciones estándar) en datos de barras;
 coeficientes de correlación

En primer lugar, se da el coeficiente e intervalo de confianza para los resultados; seguidamente dos grupos de datos que tienen relación únicamente con las barras del sistema de potencia:

a) Desviaciones estándar.

Barra oscilante.- No se especifica ningún dato.

Barras de voltaje controlado.- Estas barras pueden modelarse con voltaje fijo o con voltaje variable (16). En ambos casos se debe especificar la desvia ción estándar de la potencia neta activa y de la magnitud de voltaje, teniendo en cuenta que la representación con voltaje fijo, asume que la desvia ción estándar de la magnitud del voltaje es cero.

Barras de carga.- En estas barras se da la desvi<u>a</u> ción estándar de la potencia neta activa y reactiva.

b) Coeficientes de correlación.

Este grupo de datos, consta de los coeficientes de correlación entre la potencia neta activa y el voltaje en barras de generación, la potencia neta activa y la potencia neta reactiva en barras de carga. Además se deben especificar los respectivos coeficientes de correlación entre variables (voltaje, potencia neta activa y reactiva) de unas barras con otras.

Los resultados que se obtienen de un estudio de flujo es tocástico, se dividen en dos secciones: la primera constituye la solución determinística, es decir, los valores medios de todas las variables; la segunda nos da los rangos de variación de las variables de estado y de salida dependientes. Las dos secciones se detallan a continuación:

1. Solución determinística

Aquí se da información completa de los resultados del flujo convencional. Incluye datos de barras, flujos y pérdidas en elementos; los datos de barras comprenden: número, nombre, magnitud y ángulo de voltaje, potencia activa y reactiva de generación, potencia activa y reactiva de carga y finalmente la potencia del capacitor o reactor a tierra. Proporciona también, los totales de generación, carga y pérdidas del sistema, así como el número de iteraciones requeridas para obtener con vergencia. Adicionalmente se da indicación de sobrecar ga en elementos, los voltajes de barra que se hallan fuera del rango aceptable en operación (0.95 < 1.05), y las barras de generación que se han transformado en barras de carga.

2. Reporte estocástico

Esta sección está conformada por tres grupos, cada \underline{u} no de los cuales presenta los rangos de variación y el valor medio de las variables de salida en el órden siguiente:

- a) Barras de generación y carga: magnitud y ángulo de voltaje, potencia del capacitor o reactor a tierra.
- b) Barras oscilante y de generación: potencia neta activa (sólo en la barra oscilante) y potencia neta reactiva.

c) Flujos de potencia activa y reactiva por todos los elementos del sistema.

2.2.6 Tratamiento de barras de voltaje controlado

En flujo estocástico, los datos de error y correlación, se dan únicamente después de conocer del sistema las barras de generación que se transforman en barras de carga. Las bases para emitir este criterio son:

- 1. Las desviaciones estándar se dan conociendo el funcio namiento del sistema de potencia a través de datos históricos; de este modo, podemos también averiguar las barras de generación que se comportan como barras de carga.
- 2. Suponiendo que el estudio de flujo estocástico se de sea realizar sin conocer previamente las barras de ge neración que se transforman en barras de carga, habría entonces que dar en cada barra de generación las des viaciones estándar de voltaje, potencia neta activa y potencia neta reactiva, más los correspondientes coe ficientes de correlación. Esto significaría un mayor esfuerzo para el usuario del programa, lo cual no a carrea ninguna ventaja.

2.2.7 Algoritmo general de solución

El algoritmo de solución para flujo de potencia estocástico, se describe como:

1. Resolución del flujo de potencia convencional por el

método de Newton-Raphson, con lo cual se obtienen los valores esperados de las variables de estado y de sa lida dependientes.

- Cálculo de las desviaciones estándar de las variables de estado
 - a) Evaluar J⁻¹ en el punto de solución.
 - b) Formar C.
 - c) Determinar Cov(x) de la ecuación:

$$Cov(\hat{x}) = J^{-1}CJ^{-1}t$$
 (2.44')

$$\bar{\sigma}_{x} = \left\{ \operatorname{diag}[\operatorname{Cov}(\hat{x})] \right\}^{\frac{1}{2}} \tag{2.50}$$

- Cálculo de las desviaciones estándar de las variables de salida dependientes
 - a) Determinar la fila i de K, \bar{k}_i correspondiente a la variable de salida dependiente z_i , en el punto de solución.
 - b) Calcular la desviación estándar de la variable z mediante:

$$\boldsymbol{\sigma}_{i} = \left[\bar{k}_{i} \operatorname{Cov}(\hat{x}) \ \bar{k}_{i}^{t}\right]^{\frac{1}{2}} \tag{2.57}$$

- c) Los pasos a) y b) se repiten para todas las demás variables de salida dependientes.
- 4. Cálculo de los intervalos de confianza de las varia bles de estado y de salida dependientes, aplicando las ecuaciones:

$$\bar{x} = \hat{x} + s\bar{\sigma}_{x}$$

$$\bar{z}_{t} = \hat{z} + s\bar{\sigma}_{z}$$
(2.52)

2.3 DIFERENCIAS ENTRE LA FORMULACION DETERMINISTICA Y ESTOCASTICA

De lo visto anteriormente, es evidente que el método es tocástico difiere notablemente del método determinístico aun que es una simple extensión del mismo en varios aspectos que se derivan básicamente de la forma como se maneja la informa ción; los principales son:

- 1. La formulación estocástica modela el problema de flu jo de potencia desde el punto de vista real; es decir, tomando en cuenta la incertidumbre en los datos noda les, lo cual es ignorado por el método determinístico.
- Los datos históricos disponibles, son manejados ade cuadamente en los estudios de flujo estocástico, no a sí en los estudios convencionales.
- 3. Todas las variables involucradas en el problema de flu jo de potencia estocástico, se tratan en forma de ran gos alrededor de un valor probable, lo cual no es fac tible en un estudio convencional.
- 4. La solución estocástica proporciona una descripción confiable del sistema, puesto que refleja el efecto del comportamiento real de los datos, lo que no ocurre con los resultados determinísticos sobre los cuales se tiene desconfianza.
- 5. Los valores medios y las desviaciones estándar del flu jo estocástico, son suficientes en operación para co nocer el estado de seguridad del sistema de potencia. Esto no es posible, si se dispone únicamente de los valores medios que da la solución determinística.

6. La información obtenida del flujo de potencia esto cástico, es de mayor utilidad y confiabilidad para el operador del sistema que la solución determinística.

2.4 LA SIMULACION DE MONTE CARLO

Un método alternativo para resolver flujos de potencia, tomando en cuenta la existencia de errores en los datos noda les, constituye la simulación de Monte Carlo. Es un proceso repetitivo, en el cual se perturban aleatoriamente los datos de entrada alrededor de un punto y dentro de un intervalo que probablemente contiene el valor real del dato; los resultados de cada flujo son almacenados, y al final de un suficiente núme ro de casos, en que se considere tener una buena representación del problema, se someten a un proceso analítico, para de terminar las funciones densidad de probabilidad de las variables de salida, así como también sus valores extremos, medios y varianzæs (6,16).

Las distribuciones de probabilidad de los datos, se obti<u>e</u> nen por acumulación de datos históricos o por modelos de <u>de</u> manda anticipada (6); por simplicidad, la simulación de errores asume comúnmente una distribución uniforme, y se realiza bajo las siquientes fórmulas (16).

Para la magnitud de voltaje en barras de generación,

$$Vm = Vr(1+wN) \tag{2.58}$$

donde

Vm = Voltaje perturbado

Vr = Voltaje no perturbado

w = Rango de error

N = Número aleatorio (-1≼N≼1, distribución uniforme)

Para las cargas y generación activa,

$$Sm = Sr(1+wN)$$
 (2.59)

donde

Sm = Potencia compleja perturbada

Sr = Potencia compleja no perturbada
 (En el caso de barras de generación solamente la
 parte real)

El diagrama de flujo para la simulación se presenta en la figura 2.2




Fig. 2.2 Diagrama de flujo para la simulación de Monte Carlo (16).

La aplicación del método de Monte Carlo en los estudios de flujo, se ha visto limitada por el excesivo tiempo de com putación y los grandes requerimientos de memoria que se nece sita para obtener resultados confiables. Además, pueden darse casos en los cuales no hay convergencia, por lo que se complica el proceso de simulación.

CAPITULO 3

PROGRAMA DIGITAL

3.1 CONSIDERACIONES EN PROGRAMACION

Los cálculos adicionales que se llevan a cabo después de obtener la solución determinística de flujos, se refieren exclusivamente a operaciones con matrices cuyas dimensiones dependen del tamaño del sistema de potencia. Esto demanda grandes cantidades de memoria computacional cuando no se considera la porosidad de las matrices J, C y K; más aún, cuando se observa que las matrices K y Cov(2) son las de mayores dimensiones. Estas características, han obligado a desarrollar un programa digital que trata al máximo de disminuir los requerimientos de memoria, a la vez que aumentar la rapidez en los cálculos, empleando adecuadamente técnicas de esparsidad.

Ahora se explica en forma resumida lo realizado en el programa digital y las consideraciones que se hicieron en su ela boración.

La matriz covarianza de 🎗 está dada por:

$$Cov(\hat{x}) = J^{-1}CJ^{-1t} \qquad (2.44)$$

El Jacobiano inverso J^{-1} , se determina por bifactorización, es decir, con el mismo método utilizado en la resolución del flujo convencional por Newton-Raphson (14); se almacena en forma de matriz debido a que generalmente contiene un escaso número de ceros, o sea lo opuesto de J.

La matriz C se calcula y se almacena vectorialmente, con apuntadores de fila y columna, tal como se procede con los \underline{e} lementos de J (14); en caso de no existir correlaciones, sólo se calculan y almacenan los elementos de la diagonal.

El resultado de J⁻¹C se empaqueta matricialmente.

El producto $J^{-1}CJ^{-1t}$ resulta en una matriz simétrica. Su almacenamiento se realiza con el mismo método usado para emp<u>a</u> quetar la matriz impedancia de barra dado en la referencia (11) y que se da a continuación:

Fig. 3.1 Empaquetamiento de $Cov(\hat{x})$.

Se almacena en un vector la matriz triangular superior en el orden indicado en la figura 3.1. Cuando se necesita ingresar en cualquiera de los elementos, se verifica que la fila sea menor o igual que la columna, caso contrario, se intercambian posiciones. Entonces se aplica la ecuación:

$$r = \frac{v^2 - v}{2} + h \tag{3.1}$$

donde

r = Elemento del vector que contiene a la matriz trian gular superior. v, h = columna y fila correspondientes al elemento r
 respectivamente

Con iguales valores de v y h, se localizan los elementos de la diagonal de la matriz $Cov(\hat{x})$ que constituyen las varianzas de las variables de estado.

Posteriomente, y de un modo eficiente se calculan las desviaciones estándar de las variables de salida dependientes, aprovechando que se necesita obtener únicamente los elementos de la diagonal de la matriz Cov(2). Para su comprensión vamos a suponer un sistema sencillo de 3 barras como el indicado en la figura 3.2, donde la barra 1 es la oscilante y las barras 2 y 3 son de carga. Para encontrar la desviación




Fig. 3.2 Sistema de potencia de 3 barras.

estándar del flujo de potencia activa en la lfnea 1-3, primeramente se conforma el vector fila \bar{k}_i correspondiente a esta lfnea (i= P_{13}), planteando la ecuación:

donde el vector que interesa es:

$$\bar{k}_{i} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial P_{13}}{\partial \delta_{3}} & 0 & \frac{\partial P_{13}}{\partial V_{3}} \end{bmatrix}$$
(3.3)

el cual se calcula en el punto de solución, para luego dete<u>r</u> minar en forma directa la desviación estándar mediante la e<u>x</u> presión:

$$\boldsymbol{\sigma}_{i} = \left[\bar{k}_{i} \operatorname{Cov}(\hat{x}) \ \bar{k}_{i}^{t}\right]^{\frac{1}{2}} \tag{2.57}$$

Con este procedimiento, se logra reducir el excesivo número de operaciones y se gana mucho en memoria, ya que no hay nece sidad de obtener toda la matriz $Cov(\mathbf{\hat{2}})$. Adicionalmente, se calcula y almacena sólo los elementos diferentes de cero de cada vector \mathbf{k}_i con indicadores de posición de columna, con lo cual no se realiza ninguna multiplicación por cero y se disminuye aún más el tiempo de ejecución. Esta última consideración, sur ge de un análisis de la matriz K, cuyos vectores fila presentan las siguientes propiedades [Ver ecuaciones (B.14), (B.18) y (B.29) en Anexo B]:

- 1. Para la potencia neta activa y reactiva en la barra oscilante así como también la potencia neta reactiva en barras de generación, la estructura de cada vector es similar a la conformación de las filas de J.
- 2. Para los flujos de potencia en elementos, se pueden presentar dos casos:
 - a) Cuando el elemento considerado no está conectado a la barra oscilante, \bar{k}_i contiene cuatro términos diferentes de cero.
 - b) Si el elemento se conecta con uno de sus extremos a la barra oscilante, \bar{k}_i contiene dos términos dif<u>e</u>

rentes de cero.

3. En el caso de capacitores y/o reactores a tierra, las filas respectivas contienen solamente un término dis tinto de cero.

3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO: PROGRAMA PRINCIPAL Y SUBRUTINAS

El programa digital desarrollado en la presente Tesis consta del programa principal y 21 subrutinas, cuya conforma ción es la siguiente:




Fig. 3.1 Estructura del programa digital.

La primera parte corresponde a la resolución del flujo de <u>po</u> tencia determinístico, para lo cual se usa la programación del método formal de Newton-Raphson desarrollada por el Ing. Edgar Mármol en su Tesis: "Estudio de Flujos de Carga media<u>n</u> te los métodos de Newton-Raphson". La segunda parte comprende el cálculo de las desviaciones estándar y los límites de co<u>n</u> fianza; estos cálculos se realizan una vez que se ha obtenido convergencia en la primera parte.

Es necesario aclarar que la programación de la primera parte, bajo autorización del autor, ha sido parcialmente modificada con varios propósitos:

- 1. Permitir dos criterios de convergencia, uno para la potencia activa y otro para la potencia reactiva.
- 2. La numeración de barras es ahora indiferente, esto es, en un sistema de n barras, la numeración de ellas no necesariamente debe ir de 1 a n, sino que también puede ser mayor que n, dependiendo de las necesidades del usuario. Así por ejemplo, en un sistema de 3 ba rras, la numeración puede ser: 4, 2, 11.
- 3. Incluir el nombre de cada barra.
- Señalar los voltajes de barra fuera del rango normal de operación.
- 5. Señalar los elementos con sobrecarga.
- 6. Facilitar la programación de la segunda parte, y ha cer que el programa total sea fácil de entender y probar. Esto se consigue, separando la subrutina SØLVE en varios subprogramas.

Los diagramas de flujo y la descripción detallada de la primera parte, se da en la referencia (14).

A continuación se presentan los diagramas de flujo del programa principal y de las subrutinas INPUT2, JACØBJ, CØVX, JACØBK, CØVZ y SALID2.




Fig. 3.2 Diagrama de flujo del Programa principal.





Fig. 3.3 Diagrama de flujo de la Subrutina INPUT2.






Fig. 3.4 Diagrama de flujo de la Subrutina JACØBJ.




Fig. 3.5 Diagrama de flujo de la Subrutina CÓVX.






Fig. 3.6 Diagrama de flujo de la Subrutina JACØBK.








Fig. 3.7 Diagrama de flujo de la Subrutina CØVZ.





Fig. 3.8 Diagrama de flujo de la Subrutina SALID2.



3.3 DESCRIPCION DEL PROGRAMA

En este numeral se describe el programa principal y la función que desempeña cada una de las subrutinas a las que llama, en el orden indicado en la figura 3.1.

Programa principal

Realiza lo siguiente:

- 1. Lee e imprime el título.
- 2. Lee e imprime datos generales.
- 3. Llama a las subrutinas INPUT1, SØLVE y SALID1.
- 4. Entre los datos generales, el único que se lee pero no se imprime, es un indicador (INDFP) del estudio de flu jo de potencia que requiere el usuario, sea determi nístico (INDFP=1) o estocástico (INDFP=2). Si es 1, el proceso termina; si es 2, continúa con los siguientes pasos:
- 5. Lee el coeficiente e intervalo de confianza.
- 6. Llama a las subrutinas INPUT2, JACØBJ, CØVX, JACØBK y SALID2.

Subrutina INPUT1

Este subprograma, lee e imprime los datos de barras y ele mentos necesarios para el estudio de flujo determinístico, y realiza un control de errores de los mismos. Además, ordena los elementos respecto a filas y columnas para luego formar la matriz admitancia de barra.

Subrutina SØLVE

En esta subrutina, se resuelve totalmente el flujo de potencia determinístico. Los pasos que sigue son:

- Llama a la subrutina NETA, que calcula la potencia ne ta activa y reactiva especificadas.
- 2. Inicializa el contador de iteraciones.
- 3. Llama a la subrutina VARP, que calcula los desbalances de potencia y magnitud de voltaje al cuadrado, entre los valores especificados y los calculados.
- 4. Realiza la prueba de convergencia tanto de potencia activa como reactiva.
- 5. Verifica que el número de iteración corriente sea me nor que el máximo número de iteraciones especificado. En caso de ser igual, se cancela la ejecución.
- 6. Llama a las subrutinas:
 - ENCERØ.- Inicializa con cero los arreglos en los cuales se almacena información concerniente al Jacobiano (J).
 - JACØB. Determina los elementos del Jacobiano (J).
 - ØRDEM.- Ordena de acuerdo a columnas los elementos del Jacobiano (J).
 - SIMØRD.- Ordena la matriz porosa J de tal manera que en el posterior proceso de reducción, el número de elementos nuevos creados sea lo más pequeño posible y además para que el número de operaciones a realizar sea mínimo.
 - REDUC.- Es propiamente la aplicación de la bifactor<u>i</u> zación.
 - SØŁUC.- Rescata el vector solución.
 - CØRREC.- Realiza las correcciones de voltaje en magn<u>i</u> tud y ángulo.
- 7. Incrementa el contador de iteraciones.
- Regresa al paso 3. y el proceso continúa hasta que se satisfaga en el paso 4., los criterios de convergencia

especificados.

- 9. Llama a VIØLA, que examina la violación de máxima o m<u>f</u> nima generación de reactivos en barras de voltaje controlado. Si no lo hay, prosigue con el paso 11.
- 10. Si han ocurrido violaciones, se fijan como datos los límites respectivos de generación reactiva en lugar de las magnitudes de voltaje. Se regresa al paso 3. y el proceso se repite hasta obtener la solución que se a justa a las nuevas condiciones planteadas.
- 11. Llama a las subrutinas.
 - GENER.- Calcula la generación de activos y reactivos en la barra oscilante, así como la generación de reactivos en barras de voltaje controlado.
 - FLUJØ.- Calcula flujos y pérdidas de potencia en eleme<u>n</u>
 tos.

Subrutina SALID1

Esta subrutina tiene la función de imprimir los resultados del flujo de potencia determinístico.

Subrutina INPUT2

La función asignada a este subprograma, es la de leer e imprimir las desviaciones estándar y los coeficientes de correlación, así como también realizar un control de errores de los mismos. Además, forma la matriz covarianza de los errores $\mathbb C$ y llama al subprograma ØRDEM para que ordene sus elementos de <u>a</u> cuerdo a columnas.

Subrutina JACØBJ

Esta subrutina calcula el Jacobiano (J) inverso en el punto de solución. Para ello, llama a los subprogramas ENCER \emptyset , JA

CØB, ØRDEM, SIMØRD, REDUC y SØLUC.

Subrutina CØVX

Determina la matriz covarianza de las variables de est<u>a</u> do y calcula las desviaciones estándar de estas variables apl<u>i</u> cando las ecuaciones (2.44') y (2.50) respectivamente.

Subrutina JACØBK

Este subprograma, calcula las desviaciones estándar de todas las variables de salida dependientes de la siguiente ma nera:

- 1. Determina el vector fila \bar{k}_i de la variable z_i en el punto de solución.
- 2. Llama a la subrutina CØVZ, que calcula directamente la desviación estándar de z_i utilizando la ecuación (2.57).

Los pasos 1. y 2. se aplican a todas las variables 7.

Subrutina SALID2

Imprime el coeficiente e intervalo de confianza. Luego calcula los rangos de variación de las variables de estado y de salida dependientes, en base al coeficiente de confianza. Finalmente, imprime dichos rangos junto con los respectivos valores medios.

CAPITULO 4

E JECUCION DE PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS

En este Capítulo se presentan las diferentes pruebas efec tuadas sobre un sistema de potencia de 14 barras de la IEEE. En cada prueba se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos.

Los datos del sistema se muestran en el Anexo D.

En la última parte de este Capítulo se muestran los resultados del estudio de flujo estocástico realizado sobre el Sistema Nacional Iterconectado.

4.1 Prueba a. COMPARACION DE LOS RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO CON LA SOLUCION DETERMINISTICA Y CON LA SIMULACION DE MONTE CARLO

Comparación entre la solución deterministica y estocástica

Se ha demostrado en el Capítulo 2, que los resultados de terminísticos coinciden con los resultados esperados de la for mulación estocástica, por este motivo, se omite la tabla de va lores medios para efectos de comparación entre las dos formulaciones. Son las desviaciones estándar del flujo estocástico las que le diferencian del flujo convencional.

La solución única que proporciona el flujo convencional, no contribuye eficazmente en la toma de decisiones, mientras que las desviaciones estándar dadas por el flujo estocástico son de gran utilidad en tales circunstancias, sobre todo tomando en cuenta que la situación real del sistema, puede ser peligrosa, como se mostrará más adelante (Prueba c.) al considerar desviaciones de voltajes en barras de generación.

Comparación entre los resultados estocásticos y aquellos de Monte Carlo

Para probar la confiabilidad de los resultados del flujo de potencia estocástico, se utilizó la simulación de Monte Carlo. La tabla 4.1 muestra los resultados obtenidos por los dos métodos.

Los resultados de la simulación, son el producto de 50 corridas de flujo de potencia convencional, donde los datos fueron perturbados aleatoriamente, asumiendo que poseen una distribución uniforme. Esta prueba se realizó utilizando la fórmula (2.59), con un rango de error del $(\frac{6}{2.57})\%$ y con dos números aleatorios situados dentro del rango $-1\leqslant N\leqslant 1$. Una simulación de Monte Carlo completa, se hubiera conseguido corriendo 2^{11} flujos de potencia; 2 por considerar dos números aleatorios, y 11 porque de las 14 barras se resta la oscilante y las dos barras de inyección cero.

El flujo de potencia estocástico se corrió con desviaci<u>o</u> nes estándar en las inyecciones del 6% de sus valores esper<u>a</u> dos.

Tanto en la simulación como en el flujo estocástico, se asumió que los voltajes de generación permanecen constantes.

Si se comparan los resultados obtenidos mediante la simu

lación con aquellos del flujo estocástico, se deduce que los valores medios son prácticamente los mismos. En cuanto a las desviaciones estándar, puede decirse que generalmente son ma yores los valores dados por el flujo estocástico; esto obviamente se debe a que en la simulación, de las 2084 combinaciones posibles entre datos, se seleccionaron aleatoriamente sólo 50.

Los resultados que se indica entre paréntesis, corresponden a las primeras 23 corridas de flujo convencional. Estos valores se anotaron para observar el incremento en las desviaciones estándar debido al incremento en el número de corridas.

En conclusión, sólo corriendo un número considerable de casos de flujo convencional, se puede llegar a obtener desviaciones similares a las obtenidas mediante el flujo estocástico.

4.2 Prueba b. ANALISIS DE RESULTADOS CONSIDERANDO VARIACIONES EN LAS DESVIACIONES ESTANDAR DE LAS CARGAS

Esta prueba se desarrolló con el objeto de observar el in cremento de la incertidumbre de las variables de salida, debido al incremento en la incertidumbre de las cargas. Se utilizaron desviaciones estándar para las cargas de 2%, 6% y 10% de sus valores esperados. En la tabla 4.2 se presentan los resultados obtenidos.

Puede notarse con facilidad que las desviaciones estándar de las variables de salida, van aumentando linealmente de caso a caso. Esto obedece, a la relación lineal que mantienen las varianzas de los datos de entrada con las varianzas de las cantidades de salida como así lo demuestran las expresiones siquientes:

$$Var(\hat{x}) = diag(J^{-1}CJ^{-1t})$$
 (2.24')

$$Var(\hat{z}) = diag(KJ^{-1}CJ^{-1}tK^{t})$$
 (2.36')

Los jacobianos J y K evaluados en el punto de solución permanecen constantes, mientras que la matriz C varía entre casos, debido a la variación de las desviaciones estándar de las cargas.

El sistema p.u. usado para expresar las magnitudes de voltaje, no permite apreciar los cambios en las desviaciones estándar de todas estas variables. Sin embargo, dichos cambios se justifican puesto que también las desviaciones estándar de los flujos de potencia reactiva, cambian.

Cabe indicar que esta prueba se realizó considerando que las magnitudes de voltaje en barras de generación no se ven \underline{a} fectadas por los cambios de carga.

4.3 Prueba c. EFECTO DE LA VARIACION DEL VOLTAJE EN BARRAS DE GENERACION

En virtud de las barras de generación existentes en un sistema eléctrico de potencia, el flujo de potencia estocástico puede modelarse de dos formas:

- 1. Formulación con voltajes de generación fijos
- formulación con voltajes de generación variables

El primer modelo asume que no hay incertidumbre sobre las magnitudes de voltaje en barras de generación. El segundo con sidera incertidumbre sobre estas variables, en consecuencia, este modelo toma en cuenta las desviaciones estándar de los voltajes de generación.

Para observar el efecto que tiene el error de voltajes sobre los resultados de flujos, en esta prueba se realizaron dos corridas, la primera con voltajes fijos y la segunda con voltajes variables. Los resultados se muestran en la tabla 4.3.

En los dos casos se utilizó como desviaciones estándar de las potencias netas activa y reactiva, el 6% de sus valores esperados. El primer caso se corrió considerando cero las des viaciones estándar de las magnitudes de voltaje de generación, y el segundo, estableciendo una desviación del 0.6% de los voltajes especificados. Este valor se seleccionó asumiendo que la relación entre los cambios de potencia neta reactiva y la magnitud de voltaje en cualquier barra de generación, es aproximadamente de 10 a 1. Esto es comprensible puesto que las in yecciones son variables incontrolables, en tanto que los voltajes están bajo control por medio de los reguladores de voltaje; por esta razón, se pueden considerar desviaciones pequeñas para voltajes y más amplias para las inyecciones.

En las dos modelaciones se considera a las desviaciones estándar de las magnitudes de voltaje de generación como cant \underline{i} dades de entrada y salida.

Si se atiende a los resultados dados en la tabla, se pu \underline{e} de llegar a las siquientes conclusiones:

- Respecto a las magnitudes de voltaje en barras de <u>ge</u> neración, se verifica que las desviaciones estándar calculadas, coinciden con aquellas de entrada.
- 2. Pequeños cambios en los voltajes de generación, provocan un efecto despreciable en los flujos de potencia activa, y prácticamente no inciden en los ángulos de voltaje como tampoco en la generación activa de la barra oscilante.

- 3. Pequeños cambios de voltaje en barras de generación, ocasionan grandes cambios en la producción de reactivos por parte de generadores y consecuentemente en los flujos de potencia reactiva.
- 4. De existir incertidumbre en el valor de voltaje de <u>ge</u> neración, los flujos de potencia reactiva por las l<u>f</u> neas conectadas a las barras de generación y oscilante, son en general los más afectados, pudiéndose llegar a situaciones peligrosas que pueden alterar el estado normal de funcionamiento del sistema. Este hecho es aún más notorio en el caso particular de la línea 2-5, donde el flujo reactivo se hace muy sensible a la <u>in</u> certidumbre debido a que su valor medio es muy peque ño, tanto es así que la desviación estándar es el 324% del valor medio, reduciéndose a sólo el 18% cuando la prueba se realiza con voltajes fijos. Esto es altamente significativo, ya que el error en voltajes es prácticamente pequeño, pero su efecto es de gran magnitud.

4.4 Prueba d. ANALISIS DE RESULTADOS EN BASE A LA CORRELACION ENTRE VARIABLES DE ENTRADA

El objetivo de la presente prueba es hacer notar el efecto de la correlación entre variables de entrada sobre los resultados del flujo de potencia estocástico. Con tal propósito se corrieron dos casos de flujo, el primero despreciando todas las correlaciones existentes, y el segundo, considerando los coeficientes de correlación de mayor influencia, que son los siguientes:

La forma como se obtuvieron estos valores se indica en el Anexo E.

Se asumió que una pequeña variación en la potencia activa de una barra en particular, prácticamente no produce variación en la potencia reactiva de dicha barra y de las demás. Similarmente, una pequeña variación en la potencia reactiva de una barra, prácticamente no produce variación en la potencia activa de esta barra y de las demás. Bajo estas asunciones, todos los coeficientes de correlación entre P y Q fueron despreciados. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.4.

En los dos casos se asumió que la desviación estándar en las inyecciones, es del 6% de sus valores esperados y que los voltajes en barras de generación permanecen invariables.

Comparando resultados, se encuentra que el establecimien to de correlaciones, produce ligeros cambios en las desviacio nes estándar tanto de las potencias en las barras 1 y 2 como de los flujos de potencia por ciertas líneas, sea aumentando o disminuyendo las desviaciones del caso sin correlación.

Es interesante notar, que se modifican las desviaciones estándar de los flujos de potencia en todas las líneas cone<u>c</u> tadas entre barras correlacionadas, así como también de alq<u>u</u> nas líneas que se conectan con un extremo a cualquiera de las barras mencionadas.

Tabla 4.1 Resultados del flujo estocástico y de la simulación de Monte Carlo

	Flujo estocástico		Monte Carlo		Flujo estocástico		Monte Carlo	
	V.medio	σ	V.medio		V.medio	σ	V. medi	0 0
Barras de generación y carga					A J E Angulo (grados)			
2	1.045	0	1.045	0	-5.0	0.2	-5.0	0.2
3	1.010	0	1.010	0	-12.7	0.6	-12.7	0.4
4	1.019	0.001	1.019	0.001	-10.3	0.3	-10.3	0.3
5	1.020	0.001	1.020	0.001	-8.8	0.3	-8.8	0.2
6	1.070	0	1.070	0	-14.2	0.4	-14.2	0.4
7	1.062	0.001	1.062	0.001	-13.4	0.4	-13.4	0.4
8	1.090	0	1.090	0	-13.4	0.4	-13.4	0.4
9	1.056	0.002	1.056	0.001	-14.9	0.4	-15.0	0.4
10	1.051	0.002	1.051	0.001	-15.1	0.4	-15.1	0.4
11	1.057	0.001	1.057	0.001	-14.8	0.4	-14.8	0.4
12	1.055	0.001	1.055	0	-15.1	0.4	-15.1	0.4
13	1.050	0.001	1.051	0.001	-15.2	0.4	-15.2	0.4
14	1.036	0.002	1.036	0.001	-16.0	0.4	-16.1	0.4
Barras de POTENCIA DE CAPACITORES generación y/O REACTORES A TIERRA (MVAR)						<u> </u>		
9	-21.20	0.06	-21.20	0.05				
Barras de POTENCIA NETA generación								
y oscilante	(MW)				(MVAR)			
1	232.38	7.74	232.46	6.76	-16.89	1.33	-16.82	0.97
2					29.70	1.99	29.82	2.04
3					4.39	2.40	4.44	1.32
6					4.73	0.81	4.77	1.01
8					17.35	0.47	17.37	0.45

Tabla 4.1 Resultados del flujo estocástico y de la simulación de Monte Carlo (continuación)

	Flu estocá		Mon Car		Fluj estocás		Mont Carl	
	V.medio	Ō	V.medio	σ	V.medio	σ	V.medio	٥
De a		F L	UJO	DE	POTE	NCI	Α	_
		(M	W)			(MVAF	₹)	
1-2	156.83	5.62	156.90	4.76	-20.39	1.32	-20.36	1.11
1-5	75.55	2.15	75.57	2.00	3.50	0.17	3.51	0.22
2-3	73.19	3.38	73.21	1.82	3.57	0.34	3.59	0.18
2-4	56.14	1.44	56.15	1.34	-2.29	0.22	-2.30 (-2.28)	0.24 (0.23)
2-5	41.51	0.93	41.52	1.00	0.76	0.14	0.78	0.16
3-4	-23.33	2.60	-23.33	1.47	2.81	1.19	2.83	0.68
4-5	-61.22	2.30	-61.21 (-61.22)	1.54 (1.44)	15.67	0.75	15.68 (15.67)	0.43 (0.40)
4-7	28.09	0.93	28.09	0.74	-9.42	0.25	-9.42	0.19
4-9	16.09	0.53	16.09	0.42	-0.32	0.21	-0.32	0.16
5-6	44.06	1.04	44.07	1.10	12.82	0.21	12.83	0.22
6-11	7.34	0.43	7.35	0.31	3.47	0.30	3.48	0.25
6-12	7.78	0.26	7.78	0.21 (0.19)	2.49	0.10	2.49	0.09
6-13	17.74	0.62	17.74	0.49 (0.44)	7.16	0.32	7.17	0.27
7-8	O	0	0	0	-16.91	0.44	-16.92	0.42
7-9	28.09	0.93	28.09	0.74	5.79	0.60	5.8	0.41 (0.39)
9-10	5.24	0.55	5.24	0.37	4.31	0.34	4.31	0.24 (0.15)
9-14	9.44	0.63	9.44	0.42	3.65	0.21	3.65 (3.66)	0.17
10-11	-3.77	0.42	-3.78	0.29	-1.53	0.28	-1.53	0.22 (0.20)
12-13	1.61	0.22	1.61	0.18 (0.12)	0.74	0.09	0.74	0.05 (0.04)
13-14	5.63	0.47	5.63 (5.64)	0.30 (0.16)	1.68	0.25	1.69	0.16 (0.15)

Tabla 4.2 Resultados de flujo estocástico considerando variaciones en las desviaciones estándar de las cargas

	Valor	Desvi	ación e	estándar	Valor	Desvi	ación e	stándar
	medio	2%	6%	10%	medio	2%	6%	10%
Barras de			١	/ O L T /	JE			
generación y carga		agni tud	(p.u.)	1	An	gulo (grados)	
2	1.045	0	0	0	-5. 0	0.1	0.2	0.3
3	1.010	0	0	0	-12.7	0.2	0.6	0.9
4	1.019	0.001	0.001	0.002	-10.3	0.1	0.3	0.6
5	1.020	0	0.001	0.001	-8.8	0.1	0.3	0.5
6	1.070	0	0	0	-14.2	0.1	0.4	0.6
7	1.062	0	0.001	0.001	-13.4	0.2	0.4	0.6
8	1.090	0	0	0	-13.4	0.2	0.4	0.6
9	1.056	0.001	0.002	0.003	-14.9	0.2	0.4	0.7
10	1.051	0.001	0.002	0.002	-15.1	0.1	0.4	0.6
11	1.057 0		0.001	0.001	-14.8	0.1	0.4	0.6
12	1.055	0	0.001	0.001	-15.1	0.1	0.4	0.6
13	1.050	0.001	0.001	0.001	~15.2	0.2	0.4	0.7
14	1.036	0.001	0.002	0.002 0.003		0.2	0.4	0.7
Barras de generación y carga								
9 -	21.20	0.02	0.06	0.09				
Barras de generación		-	POTE	NCI	NE	T A		
y oscilante		(MW)			(MVAR)	
1 2	32.38	2.58	7.74	12.9	-16.89	0.44	1.33	2.22
2					29.70	0.67	1.99	3.31
3					4.39	0.8	2.4	4.00
6					4.73	0.27	0.81	1.34
8					17.35	0.15	0.47	0.78

Tabla 4.2 Resultados de flujo estocástico considerando variaciones en las desviaciones estándar de las cargas (continuación)

	Valor	Desvi	iación e	stándar	Valor	Desvia	ación es	stándar
	medio	2%	6%	10%	medio	2%	6%	10%
		F	LUJO	DE	P 0 T	ENC]	Α	
De a	-	((MW)			(MV	AR)	
1-2	156.83	1.87	5.62	9.37	-20.39	0.44	1.32	2.19
1-5	75.55	0.71	2.15	3.58	3.50	0.05	0.17	0.28
2-3	73.19	1.13	3.38	5.63	3.57	0.12	0.34	0,56
2-4	56.14	0.48	1.44	2.40	-2.29	0.07	0.22	0.37
2-5	41.51	0.31	0.93	1.55	0.76	0.04	0.14	0.23
3-4	-23.33	0.87	2.60	4.33	2.81	0.40	1.19	1.98
4-5	-61.22	0.77	2.30	3.83	15.67	0.25	0.75	1.24
4-7	28.09	0.31	0.93	1.55	-9.42	0.09	0.25	0.42
4-9	16.09	0.18	0.53	0.89	-0.32	0.07	0.21	0.35
5-6	44.06	0.34	1.04	1.73	12.82	0.07	0.21	0.35
6-11	7.34	0.14	0.43	0.72	3.47	0.10	0.30	0.49
6-12	7.78	0.09	0.26	0.44	2.49	0.03	0.10	0.18
6-13	17.74	0.21	0.62	1.04	7.16	0.11	0.32	0.54
7-8	0	0	0	0	-16.91	0.15	0.44	0.74
7-9	28.09	0.31	0.93	1.55	5.79	0.20	0.60	0.99
9-10	5.24	0.18	0.55	0.92	4.31	0.11	0.34	0.57
9-14	9.44	0.21	0.63	1.05	3.65	0.07	0.21	0.36
10-11	-3.77	0.14	0.42	0.7	-1.53	0.09	0.28	0.47
12-13	1.61	0.07	0.22	0.37	0.74	0.03	0.09	0.15
13~14	5.63	0.16	0.47	0.79	1.68	0.08	0.25	0.41

Tabla 4.3 Resultados de flujo estocástico con voltajes de generación fijos y variables

	_					
	Valor	Desviació	n estánda r	Valor	Desviació	n estándar
	medio	Voltajes fijos	Voltajes Variables	medio	Voltajes fijos	Voltajes Variables
Barras de			V O L T	AJE		
generación y carga		nitud (p.u	.)	An	gulo((grad	os)
2	1.045	0	0.006	-5.0	0.2	0.2
3	1.010	0	0.006	-12.7	0.6	0.6
4	1.019	0.001	0.004	-10.3	0.3	0.3
5	1.020	0.001	0.003	-8.8	0.3	0.3
6	1.070	0	0.006	-14.2	0.4	0.4
7	1.062	0.001	0.004	-13.4	0.4	0.4
8	1.090	0	0.007	-13.4	0.4	0.4
9	1.056	0.002	0.004	-14.9	0.4	0.4
10	1.051	0.002	0.005	-15.1	0.4	0.4
11	1.057	0.001	0.005	-14.8	0.4	0.4
12	1.055	0.001	0.007	-15.1	0.4	0.4
13	1.050	0.001	0.007	-15.2	0.4	0.4
14	1.036	0.002	0.005	-16.0	0.4	0.4
Barras de generación y carga	1	IA DE CAPA ACTORES A (MVAR)				
9	-21.20	0.06	0.17			
Barras de generación		Р	OTENC	I A N	E T A	
y oscilante		(MW)			(MVAR)	
1	232.38	7.74	7.74	-16.89	1.33	12.24
2				29.70	1.99	19.61
3				4.39	2.4	7.8 9
6				4.73	0.81	3.86
8				17.35	0.47	2.61

Tabla 4.3 Resultados de flujo estocástico con voltajes de generación fijos y variables (continuación)

	Valor	Desviació	n estándar	Valor	Desviació	n estándar
	medio	Voltajes fijos	Voltajes variables	medio	Voltajes fijos	Voltajes variables
		FLU	JO DE	POT	ENCIA	
De a		(MW)			(MVAR)	
1-2	156.83	5.62	5.63	-20.39	1.32	11.08
1-5	75.55	2.15	2.16	3.50	0.17	1.40
2-3	73.19	3.38	3.39	3.57	0.34	4.56
2~4	56.14	1.44	1.45	-2.29	0.22	2.47
2-5	41.51	0.93	0.94	0.76	0.14	2.46
3-4	-23.33	2.60	2.61	2.81	1.19	3.29
4-5	-61.22	2.30	2.31	15.67	0.75	1.78
4-7	28.09	0.93	0.96	-9.42	0.25	1.47
4-9	16.09	0.53	0.54	-0.32	0.21	0.58
5-6	44.06	1.04	1.09	12.82	0.21	2.47
6-11	7.34	0.43	0.47	3.47	0.30	0.98
6-12	7.78	0.26	0.27	2.49	0.10	0.15
6-13	17.74	0.62	0.63	7.16	0.32	0.57
7–8	0	0	0	-16.91	0.44	2.48
7-9	28.09	0.93	0.96	5.79	0.60	1.59
9-10	5.24	0.55	0.58	4.31	0.34	0.98
9-14	9.44	0.63	0.65	3.65	0.21	0.69
10-11	-3.77	0.42	0.46	-1.53	0.28	0.95
12-13	1.61	0.22	0.23	0.74	0.09	0.14
13-14	5.63	0.47	0.50	1.68	0.25	0.62

Tabla 4.4 Resultados obtenidos, despreciando y considerando correlación

		Desviación	n estándar		Desviación	n estándar
	Valor medio	Sin correlación	Con correlación	Valor medio	Sin correlación	Con correlación
Barras de			V O L T A	JE		
generación y carga		agnitud (p.u.	.)	Ar	ngulo (grado:	5)
2	1.045	0	0	-5.0	0.2	0.2
3	1.010	0	0	-12.7	0.6	0.6
4	1.019	0.001	0.001	-10.3	0.3	0.3
5	1.020	0.001	0.001	-8.8	0.3	0.3
6	1.070	0	0	-14.2	0.4	0.4
7	1.062	0.001	0.001	-13.4	0.4	0.4
8	1.090	0	0	-13.4	0.4	0.4
9	1.056	0.002	0.002	-14.9	0.4	0.4
10	1.051	0.002	0.002	-15.1	0.4	0.4
11	1.057	0.001	0.001	-14.8	0.4	0.4
12	1.055	0.001	0.001	-15.1	0.4	0.4
13	1.050	0.001	0.001	-15.2	0.4	0.4
14	1.036	0.002	0.002	-16.0	0.4	0.5
Barras de generación y carga		CIA DE CAPACI CACTORES A TI (MVAR)				
9	-21.20	0.06	0.06			
Barras de generación		P 0 1	TENCIA	ΝE	ГА	
y oscilante		(MW)			(MVAR)	
1	232.38	7.74	8.10	-16.89	1.33	1.40
2				29.70	1.99	2.12
3				4.39	2.40	2.40
6				4.73	0.81	0.81
8				17.35	0.47	0.47

Tabla 4.4 Resultados obtenidos, despreciando y considerando correlación (continuación)

	Valor	Desviación	estándar	Valor	Desviación	n estándar
	medio	Sin correlación	Con correlació	medio n	Sin correlación	Con correlación
_		FLUJ	O DE	P 0 T	ENCIA	
De a		(MW)			(MVAR)	
1-2	156.83	5.62	5.92	-20.39	1.32	1.39
1-5	75.55	2.15	2.21	3.50	0.18	0.17
2-3	73.19	3.38	3.37	3.57	0.34	0.34
2-4	56.14	1.44	1.42	-2.29	0.22	0.22
2-5	41.51	0.93	0.90	0.76	0.14	0.15
3-4	-23.33	2.59	2.60	2.81	1.19	1.19
4-5	-61.22	2.30	2.33	15.67	0.75	0.76
4-7	28.09	0.93	0.93	-9.42	0.25	0.25
4-9	16.09	0.53	0.53	-0.32	0.21	0.21
5-6	44.06	1.04	1.04	12.82	0.21	0.22
6–11	7.34	0.43	0.43	3.47	0.30	0.30
6-12	7.78	0.26	0.26	2.49	0.10	0.10
6-13	17.74	0.62	0.62	7.16	0.32	0.32
7-8	0	0	0	-16.91	0.44	0.44
7–9	28.09	0.93	0.93	5.79	0.60	0.60
9-10	5.24	0.55	0.55	4.31	0.34	0.34
9-14	9.44	0.63	0.63	3.65	0.21	0.21
10-11	-3.77	0.42	0.42	-1.53	0.28	0.28
12-13	1.61	0.22	0.22	0.74	0.09	0.09
13-14	5.63	0.47	0.47	1.68	0.25	0.25

SIGHT MA NACIONAL INTERCONDICTACO - DEMANDA MAXIMA MAYO 1984

DATOS GLNERALIIS

NO. DE LA DARRA OSCILANTE:

1

NVA BASE

100.

CRITERIO DE CONVERGENCIA PARA P. 0 0010

CRITERIO DE CONVERGENCIA PARA Q. 0.0010

MAXIMO NO. DE TYERACIONES:

10

TTPOS DE CARRA: 1 OSCILANTE 2 VOLTAUL CONTROLADO 3 CARGA

DATOS DE DARRAS

()

BUS	NOMBRE	TIPO	vol. (ru)	PG(MW)	OLCHVAIO	OHIN(MYAR)	(SIAVM) XANG	PC (MW)	OC (MVAR)	CR(MVAR)
1	PAU 13, 8	ì	t. 050	0.00	0. 00	0, 00	Q. ÚQ	0.00	0. 00	0. 00
2	PAU 138	3	0.000	0, 00	0.00	0, 00	0.00	0, 00	0.00	0.00
3	CUEN 138	3	0.000	0, 00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0 00	0. 00
4	CUEN 69	??	1, 020	25.00	0.00	-5. 00	′ 15, 20	33.60	12, 00	0, 00
5	PAU 220	3	0.000	00 0	0.05	` იე.⁻იბ	0.00		0.00	0, 00
6	MHLA 230	3	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 , 00
7	MU.A 62	3	0 000	0 00	0. 00	0, 00	0 00	12. 20	3 00	0.00
	PASC 200	3	0.000	0, 00	0.00	0, 00	0. 00	0.00	0, 00	0, 00
9	PASC 138	3	0.000	0, 00	0.00	0, 00	0 00	0 00	0.00	0. 00
1.10	PASC 69	3	0.000	0, 00	0, 00	0. 00	0.00	19. 20	9, 20	0.00
11	SAL 138	3	0.000	0. 00	0.00	0. 00	0 00	0.00	0.00	0. 00
12	6UAY 62	3	0.000	0.00	0.00	0, 00	0.00	260, 00	20, 00	0.00
1:3	SAL 13.8	2	1 030	140, 00	0. 00	11, 00	65, 00	0.00	0.00	0. 00
14	SAL 13.8	2	1, 020	30, 00	0.00	-5, 00	18, 0 0	0.00	0, 00	0.00
15	QUEV 200	3	0.00	0, 00	0, 00	0 00	0.00	0 00	0, 00	0, 00
16	QUEV 3 (8)	3	O OOO	0, 00	0, 00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0. 00
17	QUEV 69	3	0, 500	0.00	0. 00	0.00	0, 00	8, 20	3, 40	0. 00
18	PORT 138	3	0.000	0, 00	0.00	0, 00	0, 00	0.00	0.00	0.00
19	PORT 69	3	0.000	0, 00	0.00	0 00	0 00	30, 50	6, 50	0.00
20	S NO 230	3	0.000	0.00	0.00	0, 00	0.00	0 00	0. 00	0. 00
2.1	\$ 00 138	3	0.000	0.00	0 00	0 00	0.00	0, 00	0 00	0.00
22	S. 10 4.9	3	0.000	0.00	0.00	0, 00	0.00	10.00	5, 00	0, 00
2.3	ESM 198	3	O. OHO	0.00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0, 00	0. 00
24	UCM 69	:3	0, 000	0.00	0.00	0.00	0.00	11, 20	6. 50	0, 00
25	CSM 13, 6	3	0, 000	0. 00	0. 00	0. 00	Q. 0O	0, 00	0.00	0.00
26	S. RO 230	Э	0.000	0, 00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0, 00	0, 00
27	S RO 138	3	0, 000	0, 00	0, 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
2013	S R013 8	2	1 0.30	15, 00	0, 00	- 3 00	11 00	0.00	0, 00	0, 00
29	लातात ४४	2	t . 010	70 00	0, 00	0, 00	Ob 00	192, 29	82, 20	·12, 00
	A10F 138	3	O, OUG	0.00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0.00	0, 00
	TBA TOR	3	0.000	0 00	0 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0 00
	TDA 04 5	,	1 000	3, 90	0, 00	0. 00	2 00	21, 40	/ 50	0.00
	COUNTERS	.3	0.000	0, 00	0 00	0. 00	0.00	0 00	0 00	0.00
	OTHER 49	3	0 000	0, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0, 00
	PUC 138	3	0 000	0 00	0, 00	0. 00	0 00	0.00	0 00	0. 00
	PUG 1J 9	2	1. 020	60. 00	0, 00	0. 00	23, 00	0, 00	0 00	0, 00
	BEJ ARMA	3	0 000	0, 00	0. 60	0. 00	0.00	0 00	0.00	0 00
.363	AMDA 39	2	l. 010	14, 00	0.00	O. QQ	8, 66	53 10	22.70	0. 00

DAYOS DE L'UNEAS, MYANCI ORMADOR S. CADACCIORES VZO REACTORES EN SERIE

1087-4	1003 K	8(%)	X (%)	SS (MVAR)	TAP (ier r	(AVM) FASI
1	?	0.00	2 03	6, 00	1 000	1.000	960, 00
2	3	5.95	18 50	4 40	0.000	O trab	17.0 00
2	3	5 25	18 50	4 40	O QOO	0.060	160.00
.3	4	0.00	6 (3.3	0.00	1.000	1 600	60 00
2	5	0.00	0.23	0.00	1 000	1 O(n)	450 00
5	6	t 57	tz 6t	25, 56	0.000	0, 600	442 00
4	6	1. 57	12 01	25 50	0.00	n odá	442, 00
6	7	0.00	4. 50	0. 00	1 025	1 000	7.0 DO
Α.	8	0.50	4.20	8 40	0, 000	0.000	442 00
6	8	0 50	4 20	8 40	0.000	0 090	442 00
シ	£;	0.00	L. 26	0.00	1 025	1 600	150 00
9	10	0.00	12. 10	0.00	1 000	1, 000	40 00
9	11	1. 21	4. 36	1. 07	0.000	0, 000	50, 00
9	1.1	1. 21	4 36	1 07	0 000	0.000	50, 90
1 1	12	0.00	5 60	0, 00	0 975	1 (3)	100.00
13	12	0.00	5 33	0. 00	0 976	F 000	172, 00
14	12	0.00	47, 20	0 00	1 075	1 000	27 00
ß	15	1 61	12. 91	26. 96	0. 000	0.000	442. 00
	15	1 51	12 21	26. 26	0.000	0 000	442.00
15	1/5	0 00	4. 49	0.00	1 000	1 000	100 00
16	17	0.00	39, 71	0.00	1, 000	1, 000	20 00
16 12	18 18	2, 10	26 33 12, 51	4. 70 0. 60	0 000 1 025	0 000 1, 000	141 QO 40 QQ
15	20	0, 00 1, 17	9, 36	0 00 12, 55	0 000	0 000	442.00
15	20 20	1.17	9.36	19 55	0 000	0, 000	442, 00
20	21	0. 00	4 49	0 00	1. 000	1 000	100 00
21	22	0.00	7 50	0 00	1 000	1, 000	60 00
21	23	13. 08	40. 13	9. 86	0 000	0 000	141.00
21	23	13 08	40. 13	9 06	0 000	0.000	141 00
24	23	0 00	12. 50	0, 00	0 9/6	1, 000	40 00
23	25	0 00	6 88	0, 00	1 000	1, 000	120.00
20	26	0. 37	7 22	14. 11	0.000	0, 000	442 00
20	26	0. 37	1. 22	14 11	0.000	0, 000	442 00
26	27	0.00	1.96	0.00	0. 276	1, 000	225 00
27	28	0.00	11, 43	0.00 %	1 000	1 000	70.00
27	22	0. 00	11.50	0.00	1 000	1. 000	90 00
27	30	1. 26	5, 09	1 10	0.000	0.000	160, 00
30	29	0. 00	10. 69	0, 00	0 275	1, 000	86 QO
DO.	១រ	5, 03	21, 53	5. 00	0, 000	a, nag	180 00
31	32	0.00	30, 04	0.00	1 000	1. 000	40 00
30	03	3. 90	8, 97	0.02	0.000	0.000	50,00
3J	34	0 00	22. 06	0.00	1 000	7 000	46 00
2.0	3"	7. 51	28. 97	6 70	0.000	0 000	150 00
35	36	0 00	12. 72	0.00	1 000	0.00	80.00
:5	37	1. 76	1. 12	1. 60	0.000	0. 000	160 00
37	39	0.00	15. タし	0. 00	0 975	1 000	66.00

REPORTE DE CALCULOS DE FLUJO DE FORMACIA DETERMINISTICO

US NOMBRE	VOL_	ANG	rG	60	PC	υC	CR	RUS NOMBRE				
	(F'U)	(6)	(MH)	(MVAR)	(MW)	(MVAIX)	(NAVK)		(HH)	(HV/III)	(HW)	(MVAR)
								2 PAU 130	314-51	48, 91	-∙ 0 . 00	19 11
1 090 f3 8	1, 050	O. O	314.51	48 91	0, 00	0, 00				,	0. 00.	ŕ
					**** *** ******			1 20U 13 B	-314.51	. 29 80	0 100	
								3 COLN 138	4 30		0 03	
								3 CUEN 138				
								5 FOU 230	305 85	23 79	-0.00	8 45
2 PAU 138	1 042	-3. 4	0 00	0 00	0.00	0. 00						
					*************			2 POU 108	•4 30		0 03	4 /.4
								2 PAU 139	-4 30			
								4 CULN 69	8, 60		- 0. 00	
3 CRN 130	1. 0.30	-3.7	0.00	0, 00	0, 00	0. 00			16. 14.	****	0. 70	,,
					*****	*************	·-•. ······· ····	3 CUEN 130	. 13 7.0	15 10	. 0 00	0. 10
4 CULN 69	1 020	··4 O	25, 00	-3 TOTAL	33 60	12.00			17 110		, ,	U . •

								5 1.00 1.33		115 1112		
								4 NOTA 230		/ //		1 39
5 (5)(1 / 30	1 040	-5.0	0.00	0.00	0.00	0.00		を MUA 人の	195 63	2 75	1 40	1 :::3

									_				•				
• •								(264)	 , ,	. 149	1/	7.,	16		47.	ι	.4
								POUL.		- 140			26		46		32
								PASC		17			12 07	· 0		.0.	07 07
								Past,		143			72		02	, U	
5 HILA 230 L	. 000	15 6	0.00	0, 00	0 00	0.00	0. 00										
							6	HILA	230	12	30	•3.	OO	- 0.	00	0.	0 '
		-15. 2	0.00	0. 00	12, 20	3, 00											
		**********			.,		٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠	MILA	230	+ 14.7	785	· · · 4	45	1	02		0/
							- 6	MILA	200	-142	35	4	65	1	92	0	97
								PASC		(10	51 }0	58 - 24		- 0		- 17	9/
								NULLY			lo		44			-17.	
	999	-19.0	0 00	0 00	0 00	0, 00											
					// ······		5)	PACE	230	- 110				- 0		٠,	,
								PASC			20		/*	(1		O.	
								SAL.			:(# :(#	27 22			ા સ	0	
9 2000 138 1	012	-20 3	0, 00	0 00	0 00	0. 00		.5740.	C (P)	1.7	., .	, ,	1,11,	•			•
		**********							1.565		****						
10 FASC 69 1	001	. 21 6	0, 60	0.00	19-90	2, 20	7	PAGE	1 33	- 19	y()	'	20	()	00	()	"
					.,			rt. er . t					• • • •				
								PASC PASC		45 45	()() # ()() #	22.	64 64		91 31	0	
		_						GUAY			00*			- n		_	40.
LL SAL 13B O) '99 <i>1</i>	-21 2	0 00	0 00	0. 00	0 00	**********						• • • • • •				
							u	SAL.	138	40	00	79	63	- ()	00	5.	40
								SAL		-140				()		11	
12 DUAY 69 0	. 998	-24. 0	0, 00	0. 00	260, 00	90 00	1.9	STAL.	1.9 13	- 50	OUT	-	66)	- 0	OO	4	(:()
			*******			*										·	
13 OAL 13 8 1	004	-19. 9	140 00	65 00MAX	0 00	0 00	(2	CUMY	6.5	140.	00	(5	00	- Q.	00	и.	911
			•									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••		•		
14 SAL 13.8 1	. 020	-15.9	30, 00	t. 451NT	0. 00	0. 00	12	CUMY	60	30	()()#	1	45	··Q.	00	4.	∷0
71 0740 100.15								· ···· ·									
								PASC		- 85. - 85.	85 os		33			-17.	
								(ADEA			06		97			-17. 0	
								S. 00			42	-12				15.	
15 RHSV 200 1	. 006	-25 5	0.00	0 00	0. 00	0, 00	20	\$ 00	2.30	75.4	42	-17	3 X	O.	414	-15	11; •
												*******					·
								OUE A		-4;2 13	96 20		11 72	0. 0.			::7. 02
								FORT			1.15		36	ì.		-2.	
16 QUI V 138 1	. 001	26. 6	0 00	0. 00	0 00	0, 00			- -								
							16	DUE V	138	. 13	20	-3	40	().	00	0	(;′'
17 OUT-V 69 0	987	-28. 5	0. 00	0 00	8, 20	3. 40											
								DIK:V		-(3:3	50	13	15	ι.	16	2.	//
10 0000 100 0	046-	-02 :	0.00	0.00	0.00	0.00	19	PORT	65	33	Sa	ก.	15			1;	
ts cont tse o		-0Z. 1	0. 00 	0. 00	0 00	0, 00								···	•••-		
10 2107 10 0		04.0	0.110	0.00	00.60		18	PORT	138	-33.	50	…አ.	50	٠٠٥.	00	١,	んう
12 TURT 69 0				0, 00	33. 50									· · · · · ·			
											94	3				- 15	٤:٠.
								DUEV									
							15	ų(I(V	230	63.	94	-3	53	O.	48	- 15 0	
							15 21 26	190(V \$ 190 \$, 80	230 108 200		94 29	-3 -7.	53	0. 0.	48 00	-15 0. -11.	٠.:
20 6 Bit 22 0 - 1	002	-29 0	0.00	0.00	0.00	0.00	15 21 26	14U(V S 170)	230 108 200	~63. 21.	94 29 30	-3 7. 7	53 61	0. ~0. 0.	48 00 26	Ο.	78
20 9 Fu 23 0 I	. 002	-29, 0	9 00	0, 00	0 00	0. 00	15 21 26	190(V \$ 190 \$, 80	230 108 200	~63. 21. 53.	94 29 30	-3 7. 7	53 61 34	0. ~0. 0.	48 00 26	O. - 11.	78
20 5 for 23 0 1	. 002	-29. 0	9 60	0, 00	0 00	0. 00	15 21 26 26	\$ 00 \$ 80 \$ 80 \$ 80	230 108 200 230 230	63. 21. 53. 53.	94 29 30 30 30	-3 -7. / 7. 	53 61 34 34	0. -0. 0. 0.	48 00 26 26 26	0. - 11. 11. 0.	% 78 78
20 9 Bu 23 0 1	. 002	-29. 0	9 60	9, 00	0 00	0. 00	15 21 26 26 20	90CV \$ 90 \$, 80 \$ 30	230 108 200 230 230 230	63, 21, 53, 53,	94 29 30 30 30	-3 -7. / 7. 	53 61 34 34 34	0. -0. 0. 0. -0.	48 00 26 26 26 00	0. - 11. 11.	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				***************************************			15 21 26 26 20 20 27 23	\$ 00 \$ 80 \$ 80 \$ 80 \$ 00 \$ 00	230 230 230 230 230 69	-63. 21. 53. 53. -21 10. 5.	94 29 30 30 30	-3 -7. -7. -7. 	53 61 34 34 34 83 69	0. -0. 0. 0. -0.	48 00 26 26 26 00 00	0. - 11. 11. 0. 0	5 . 2 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 .
20 S Fu 23 0 1	006	-29. 5	0 00	o ov	0 00	0 00	15 21 26 26 26 20 27 23 23	\$ 00 \$ 80 \$ 80 \$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 50 \$ 50	230 108 200 230 230 230 69 108 138	-63, 21, 53, 53, -21, 10, 5,	94 29 30 30 30 30 64 64	-3 -7. 7. 7. 8 -6.	53 61 34 34 34 83 09 46 46	0. -0. 0. 0. -0.	48 00 26 26 26 00 00 04 04	0. - 11. -11. 0. 0. 9	87, 00, 50, 70, 70, 70, 70,
21 \$ 00 130 1	006	-29, 5	0 00	იის	0.00	0 00	15 21 26 26 20 27 23 23	\$ 00 \$ 80 \$ 80 \$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 50 \$ 50	230 108 200 230 230 69 108 138	-63, 21, 53, 53, -21, 10, 5,	94 29 30 30 30 64 64	-3 -7. / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	53 61 34 34 34 83 09 46 46	0. -0. 0. 0. -0.	48 00 26 26 26 00 00 04 04	0. - 11. -11. 0. 0. 9	87, 60, 50, 71, 78,
21 8 00 130 1	006	-2 9. 5 -29. 9	0 00	0.00	0 00	0 00 5,00	20 27 28 26 27 20 27 23 23	90(V \$ 00 \$ 80 \$ 80 \$ 00 \$ 00 \$ 50 \$ 50 \$ 50	230 108 200 230 230 69 108 138	-63, 21, 53, 53, -21, 10, 5,	94 29 30 30 30 64 64	-3 -7. 7 7. 8 -6.	53 61 34 34 34 09 46 46	0. -0. 0. 0. -0 0.	48 00 26 26 26 00 00 04 04	0. - 11. -11. 0. 0. -9.	0.5 87, 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7
21 S 00 130 1 22 S 00 69 1	006	-2 9. 5 -29. 9	0 00	0.00	0 00	0 00 5,00	15 21 26 26 20 27 23 23 21	\$ 00 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20	230 108 230 230 230 69 108 138	-63. 21. 53. 53. 53. -21 10 5. 5.	94 29 30 30 30 30 64 64 64	-3 -7. / / /. / / 8 - 6. -5	53 61 34 34 34 09 46 46	0. -0. 0. 0. -0. 0.	48 00 26 26 26 00 04 04 04	0. -11. -11. 0. 0. -9.	0.4 0.4 0.4 0.1 5 5
21 S 00 130 1 22 S 00 69 1	006	-2 9. 5 -29. 9	0 00	0.00	0 00	0 00 5,00	20 24 26 26 27 23 23 24 21 21	\$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 00 \$ 0	230 108 200 230 230 69 108 138 138	-63. 21. 53. 53. 53. -21. 10. 5. 5. -10.	94 29 30 30 30 30 64 64 64	-3 -7. // // // .6. -6.	53 61 34 34 34 09 46 46 46	0. -0. 0. 0. -0 0. -0.	48 00 26 26 26 00 04 04 04	0. -11. -11. 0. 0. -9. -9.	0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 5
21 S 00 138 1 22 S 00 69 1	. 002	-29, 5 -29, 9	0 00	0.00	0 00	0 06 5.00	15 21 26 26 20 27 23 23 24 21 21 24	\$ 00 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20	230 108 200 230 69 108 138 138	-63, 21, 53, 53, 53, 53, -21, 10, 5, 5, -10	94 29 30 30 30 30 64 64 64	-3 -7. / 7. 7. 5 -6. -6.	53 61 34 34 34 09 46 46 46	0. -0. 0. 0. -0 0. -0.	48 00 26 26 26 00 04 04 04 04 04	0. -11. -11. 0. 0. -9.	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
21 S 00 130 1 22 S 00 69 1	006	-29, 5 -29, 9	0 00 0 00	0.00	0 00 10.00	0 00 5, 00 0 00	20 20 27 23 23 23 24 21 21 24 25	900 V S 00 S 80 S 00 S 00 C SM 1,5M S 00 1 S M 1	230 108 230 230 230 69 138 138 138 138 138	-63. 21. 53. 53. 5321 10 5. 5. 510 -55. 11 0	94 29 30 30 30 64 64 64 60 60 60	-3 -7. 7. 7. 8 -6. -5	53 61 34 34 34 69 46 46 46 71 60	0. -0. 0. 0. 0. -0. 0.	48 00 26 26 26 00 04 04 04 04 04 00 00	0. -11. -11. 0. 0. -9. -9.	004 004 004 004 004 004
21 S 00 138 1 22 S 00 69 1	006	-29, 5 -29, 9	0 00	0 00 0 00	0 00 10.00	0 00 5,00 0 00	20 27 28 29 20 27 23 23 24 21 24 26	900 V S 00 S 80 S 00 S 00 C SM 1,5M S 00 1 S M 1	230 108 230 230 230 69 108 138 138 138 138 138	-63. 21. 53. 53. 5321 10 5. 5. 510 -55. 11 0	94 29 30 30 30 64 64 64	-3 -7. 7. 7. 8 -6. -6.	\$3 61 34 34 34 09 46 46 46 00	0. -0. 0. 0. 0. -0. 0.	48 00 26 26 26 00 04 04 04 04 04 04	0. -11. -11. 0. 0. -9. -9.	2009 009 009 700 700 700 700 700 700 700
21 S 00 13B 1 22 S 00 69 1 .:: n 18G 1	006	-29, 5 -29, 90, 9	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00 10.00	0 06 5, 00 0 00 6 50	20 27 28 29 20 27 23 23 24 21 24 26	900 V S 90 S 80	230 108 200 230 230 69 108 138 138 138 138 138	-63. 21. 53. 5321. 10. 5. 51055. 11. 0.	94 29 30 30 30 29 64 64 64 60 60	-3 -7. 7. 7. 8 -6. -6.	53 61 34 34 38 99 46 46 00 26 71	0. -0. 0. 0. 0. 0. -0.	48 00 26 26 26 00 04 04 04 04 00 00 00	01111. 0. 0. 099. 09. 0. 00. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	2009 009 009 700 700 700 700 700 700 700

- F 10001 IF				4.% -					-		
St. LEM 10 0	1 004 -20 9	0.00	0.00	0 00	0.00		23 ESM 108	0, 00	- 0, 00	0. 00	- 0, 00
25 LSM 13 B	1. 00430. 9	0. 00	0. 00		0. 00						
							20 \$ 00 230	53. 04			(1. 73
							20 S 10 200 27 S R0 138	53, 64 106-07			-11, 78 2, 43
26 S RO 230	0. 98831 1	0. 60	0. 00	0. 00	0, 00		27 3 103 1027				F744
			*****			***********	26 S (0) 230	- to4. 07		- 6. 00	. 2, 60
							28 S R013, 8	~15, 00			
							29 AUT10 46 30 VICC 138	69 11 51 98			5 (6) 0, 63
27 S. RO 108	1, 005 -32, 3	0, 00	0 00	0. 00	0. 00		No F104, 100	01 70	10. 77	Ci. 41.7	0. 65
							27 S. RU 128	15 00	11.00	-0 00	0, 043
28 S. RO13, 8	1 018 -31.3	15. 00	11 OOMAX	0, 00	0, 00						
							27 5 80 138	~69. 11		0. 00	5. 69
29 QUITO 46	0. 986 -36. 9	70. 00	SS OOMAX	192 29	82 20	AA 11:0	SO ALCE 138	53, 17	-21 51	~0. 00	3, 42
27 WOLTO -10	0, 750 - 57, 7										
					•		27 S. RO 130	51.50		0 43	×0 /3
							29 OUTTO 46 31 TBA 138	50, 17 18, 61		- 0. 60 0 21	-3, 49 3, 69
							33 GUAN 138	0, 00		0.00	
	2 5514 - 05 4	0.00					35 PUC 138	-20 25		0. 32	
30 AICE 138	0. 995 -33. 6	0. 00	0, 00	0. 00	0. 00						
	•						30 ATCE 133	- 13. 40	6 77	0.21	-3, 92
C. TOA (OD	A 1444	2.00	0.00	0.00	2 22		32 IBA 34, 5	18 40	6. 77	-0 00	1. 27
31 IBA 133	0. 965 -35, 9	0. 00	0. 00	0. 00	0 00					*******	
22 100 24 5	0.945* -39 4	3, 00	2, 00MAX	21.40	7. 50		31 TBA 138	(8 40	-5 50	+0 00	1. 27
32 IBA 34.5	U. 743# "37 4	.,,	Z, OUTINA	21. 40	7. 50						
							30 ALCE 138	- 0. 00			··0. 0::
33 GUAN 138	0. 985 -33, 6	0. 00	0. 00	0 00	0 00		34 GUAN 46	0. 00	+0. QQ	0. 00	-O, OO
	0, 703 30, 0									**************************************	
OF CHANGAS	0.00% 00.4	0.00	A 00	0.00	0.00		33 GUAN 198	0 00	O. OQ	0, 00	-0. 00
34 GUAN 46	0 985 -33. 6	0 00	0 , 00	0. 00	0 00						
							30 VICE 138	20. 57	•	0. 32	-5 37
							36 PUC 13 9	- 60 00		-0, 00	4. 84
35 PUC 138	0. 999 -30. 2	0 00	0. 00	0. 00	0, 00		37 AMBA 138	39 43	17. 29	0. 33	~0, 30
							**				
i de pue taj a	1, 020 1-25 9	60 00	10 06 INT	ბ. იი	0.00		35 PUC 138	60. Q0	13. 86	• 0. 00	4. 84
36 PUC 13. 0	1,020 425 7	60 00	18 36 INT	0, 00	0, 00		***************************************				
							35 PUC 138	-39. 10		0. 33	-0, (0
37 AMEA 138	0.980 -31.5	0 00	0 00	0. 00	0. 00	•	38 AMPA 69	39 10	17, 59	- 0. 00	2. 89
37 MIDN 130	0,700 -31 ()									*	
50 5:40 40		. 4					37 AMBA 138	-39, 10	14. 70	-Q. OO	2. 89
38 AMBA 69	0.980 ~35 1	14. 00	8. DOMAX	53. 10	22. 70						
	TOTAL	671 51	187 13	655, 39	248. 00	-11. 65				16. 12	-69, 28

CONVERGE UN 6 ITERACIONES

- POOTE TO BE TO OF LEVICO BY VOLTANT *** 2009). TO BRIDGED BY VOLTANT CONTROLATED - POOR OF TO BE TO SELECTION BY REPOSE LANCED ON CORRESPONDE CORRESPONDED. TO BE SELECTED OF CORRESPONDED ON CORRESPONDED

1:0%	NOMORE	1460	nt:SV_P (%)	UESV VV70 (%)	COFF (%)	PUS NOMER	E TUO	DESV P	DESC SONO (X)	(Z) (OFT
2	5VH 130	3	0.0	0, 0	0. 0	e cur n	130 0	0.0	0.0	0.0
4	LUEN 69	2	4.0	V. 0	0.0	5 17dt 2	30 3	0.0	0.0	0.0
6	MILA 200	3	. 0.0	0. 0	0, 0	7 MILA	59 3	4 0	7.0	0. C
٤.	P0%C 230	3	0.0	O. O	0.0	9 1456	138 3	0.0	0.0	0, 0
10	PASC 49	3	4 0	7 0	0. 0	H SAL U	33 3	0.0	0.0	0 0
1.7	OUAY 69	3	4.0	7.0	0, 0	13 SM 1	3 9 3	4. 0	1. 4	0. 9
14	'-AI 13 B	2	4 0	1 4	0 0	15 00€∀	230 3	0.0	0.0	0. 0
17.	9H(V 138)	3	0.0	0.0	0.0	17 0010	69 3	4.0	7. 0	0.0
13	PORT 138	3	0. 0	0 0	0 0	19 PORT	59 3	4 0	7 0	0.0
.",	S 10 230	3	0.0	0, 0	O. 🗘	21.5.10	10a a	0.0	0, 9	0.0
27	S (10 A9	3	4 0	7. 0	0, 0	23.1 M 1	33 3	0.0	0.0	0 0
7.4	E1H 69	3	4.0	7.0	0, 0	25 ESH 1	38 3	0.0	0.6	0.0
26	U RO 230	0	0.0	0 0	0 0	27 5 80	t36 3	0 0	0.0	ο υ
2.85	S 6013 3	3	4 0	7.0	O. O	29 601 (0	46 3	4 0	7 α	0.0
30	A100 T.8	- 3	0.0	0 0	0 0	31 (DA 1)	38 3	0.0	0.0	0.0
:2	11:A 34, 5	3	4 , 0	7. 0	0.0	OB GUAN	139 0	Ò. Q	0. 0	0, 0
- 04	GUAN 46	3	4. 0	7 0	0. 0	35 PUC (38 3	0 0	0 0	0.0
11.	PU: 13. 8	2	4. 0	1 4	0.0	37 AMI:A	139 3	0.0	0.0	0.0
38	AMDA 62	3	4 0	7. 0	0. 0					

DATOS DE CONTICIENTES DE CORRELACION ENTRE BARRAS

(H REPRESENTA VV ST SE TRATA DE UNA BARRA DE VOLTAJE CONTROLADO) (H REPRESENTA Q ST SE TRATA DE UNA BARRA DE CARGA)

RUS 1	BUS K	CORF	COEL	COUP	COLT:	BUS T	BUS K	COLE	CHT	COLL	CULL
		PIU₽K	15.1 · · JIK	HI- PK	HIHK			l> t l>K	PUHK	111-5K	311 - 116
		(%)	(%)	(%)	(T)			(%)	(%)	(%)	(%)

REPORTE DE CALCULOS DE FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO

COLFICTENIC DE CONFIANZA: 2 00 INTERVALO DE CONFIANZA: 95,45%

χ	-BARRAS	nε voι	таје с	0 N T R	окаво	Y CARG	A ·	x
BUS NOMBRE	X- ~ VOLTAJE(÷U)X	X	NOULO (G)··· -X	X	CR (MYAR) -	·····x
	HEDTO			MUDIO			WEDTO	
2 PAUL 108 3 CUEN 108 4 FUEN 69 5 PAUL 200 6 HELA 230 7 MILA 69 8 PASC 230 9 PAUC 108 10 PAUC 69 11 GAL 103 12 GRAY 69 13 CAL 10 8	1 031	t. 054 1. 075 i. 071 1. 074 1. 044 i. 015 t. 037 1. 057 1. 042 i. 039 1. 042 i. 046	-3. 8 -4. 4 -4. 7 -5. 5 -17. 4 -17. 8 -21. 3 -22. 9 -24. 4 -24. 2 -27. 9 -23. 6	-3. 4 -3. 7 -4. 0 -5. 0 -15. 9 -19. 0 -20. 3 -21. 6 -71. 2 -24. 0 -19. 9	-3 l -3.0 -3.3 -4.5 -13.6 -14.1 -16.6 -17.6 -18.2 -10.2 -20.2 -16.1	0, 00	9, 90	0.00
14 SAL 13 8 15 QUEV 200 16 QUEV 200 16 QUEV 108 17 (0)CV 69 18 PORT 69 20 S DD 230 21 S. DO 138 22 S DO 69 23 CM 108 24 FSM 69 25 CM 108 24 FSM 69 25 CM 108 28 S ROLD 8 29 QUELO 46 SO VICE 138 31 140 104 5 32 1040 N 108	1 006 1 020 0 909 1 006 0 994 1 001 0 9,81 0 997 0 896 0 949 0 907 0 963 0 952 1 002 0 955 1 006 0 951 1 004 0 920 0 972 0 951 1 004 0 920 0 972 0 951 1 005 0 966 1 019 0 966 0 986 0 966 0 986 0 966 0 986 0 976 0 986 0 976 0 986	1 0%4 1 052 1, 049 1, 036 1, 036 1, 052 1, 056 1 053 1, 057 1, 057 1, 057 1, 057 1, 057 1, 041 1, 057 1, 041 1, 040 1, 040 1, 041 1, 046 1, 04	-19, 6 -28, 9 -31, 8 -35, 9 -32, 5 -33, 6 -34, 6 -35, 5 -04, 0 -36, 4 -35, 3 -41, 0 -40, 4 -38, 3 -41, 0 -40, 4 -38, 3 -41, 0	-15 9 -25 6 -26 5 -27 8 -28 1 -32 1 -32 1 -29 9 -31 7 -30 1 -32 3 -34 8 -35 9 -35 9 -31 9	-12.1 -22.5 -25.2 -26.3 -26.3 -26.3 -25.9 -26.2 -27.9 -27.2 -29.2 -29.3 -29.3 -31.3 -31.3 -31.3	-12. 97	·11, 66	-10.35
23 1.00 N F 33 24 1.00 M 47 37 19 8 1 20 27 1.00 1 2 18 17 16 1 0 1 2 1 26 1 10 1 2 1	0 9 6 0 135 0 9 7 0 905 0 971 0 929 1, 007 1 0 130 0 917 0 150 0 1177 0 150	1 007 1 007 1 007 1 007	- 38 0 - 38 0 - 35 2 - 31 0 - 36 6 - 40 4	* 11 6 - 20 2 - 21 9 - 31 5	-20 1 -20 1 -20 1 -26 4 -29 0			

χ		A DE ADLIVO	CONTRACTOR		··· ··· ·x
CUS NOMERE	XPNE FA(MU)	· · · · · · · x	X OF	AELLU CELAUS	XC
•	MC DTO			M.DTO	
1 PAU 13 8 4 CUEN 69 14 CAL 10, 8 56 PD, 13, 8	284-21 - 014, 5t	244 11	~9 64 -90 66 -7, 89 -6, 48	48 91 -15 10 -1 45 -18,06	107 46 23 47 10, 60 31 25

es Number.	1:115:	Signate	Ref	¥ · · ·		(†11			¥	¥		(MV	ΔR)		·- ·
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- ,	., .,,,					010	1					010		
	7	PAU	138	2034	, 9 1	314.	51	344	. 11	9	64	48	. 9 i	107	. 4
1 200 13.8								···	.,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	ι	PAH	13 8	-344	. 1 t	-314	51	-264	. 9 L	-85	. 44		€0	45	
	3	CUCN	139	3 3 276	. 95	4.	33	4	. 69	17 17				20 23	
	- 5	PAU	230	276	. 25	305.	86	335	. 47	17 14			. 12	61	
2 PAU 138															
				· 4 - 4									10		
	2	PAU	138	4	51	- 4.	30	3	. 96	27	33	/ / 15	. 65	12	(. I
O CULN 128	4	CD:N	67	,	. У1	13.	60	7	. 23	X d	. 06	15	29	:14	. •
e de			136			e.				··53	. 66		. 10		
4 CHEN 69			·· ·- ·				-,					,			
	2	PAU	138	-005	47	-305	66	~276	. 25	-51	. 49	15	29	20	, ,
	- 6	MII.N	330	108 130	12	152.	93	167	. 73	10	45	7	65	25	
5 PAU 230															
										-1/					
	÷	PAU	200	~163	47	-149.	47	-135	47	-17	. 92	6	26	5	,
	7	MUA	69	l l	22	12.	20	13.	. 18	2	65	3.4	07	3 14	1. 5
	13	PASC	230	- 163 167 11 129 	. 37	143.	37	157	36	- 6 6			72	16	
6 Mtt A 230															
	6			13								-3			
7 MILA 69											.				
	6	MILA	230	821- 871- 89 98 98	10	142	35	~120	61	(4		4	65	5	1
	6.0	PACC	730	156	10	-142.	35	··) Z8.	. 61	1 4 413		- 4	65	5 6	
	15	OUCV	230	80	. 70	87.	10	23	. 50	-33			44	-15	
	15	QUEV	230	60	70	67.	10	93.	. 50	-83		-24		-15	
8 PAGE 230											··			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	8	PACC	230	- 134	56	-110.	51	- 86.	44	65	ા	-55.	10	- 45	
	10	PASE	49	18	31	19.	90	71.	. 49		. 46	?	70	11	
	11	SAL	108	33	30	45. 45.	31	57. 57.	32	6 17	. 73	22	66	27	,
9 PASC 138															
O PASC 49	9		138					18.			. 49		20		
	· · -														
	9	PASC	138	- 56 - 54	87	45 45	00	~33 - 33	1.3	-21		-22 -22		-17	
	12	GUAY	69	66.	25	20.	00	- 03. 113.	74	35					
I SAL 138							<i>-</i>								
	11	SM	taa.	-113 -151	74	90.	00	-66.	25	-50		-39			
		50t - 1				-140. -30						- 53			
2 GUAY 39												2.			
		HUNY				140				63	18				
3 SAL 13.8										.,					
4 SAN 13 B		CUAY		27								ι			
		PASC		-92	04	85.	1355	-77	66		513	 7.	33	13	
			2,30	92	04	6U 42.	85	- 79	66	1	38	7. 7 9	30	1.1	(
		OULV S. DO		09	119 111	4,2.	42	45	(3(3)	ý.	75		27	12	
		5 00		513	15	64.	42	70	40	17	44	··12	äl	.,	
5 QUEV (10)															
	15	OUR O	2.30	115	1:3	42	Aß	312	62					-/	(
	U	014.2	- 13*	31	141	8.	20	8	86	- LL .3 1.	2.1	3	72	. 4	

17 QUEV 79	10	ΩH; V	UBB	- 13	17.	- 1;	.00	.,	54	• 5	وائ	3 4	0 / 7
						• • • • •				• ·· · · · · · · · · ·		• • • • • • • •	
		FORT	136 62	-7 <i>6</i>		-30 -30		-,30 37,		. 4		- 1: [
0 PORT 138													
			100)3						6 '4	
PORT 69			•										
	15	QUE,V	200	-69		63		-30					
	14.	OURV	2.30	. 1.9	00	43	94	- 16	08	- 7	. 10	- 1 5	
	21	3 00	1 ::3 2':0	20 47 47	03	21		22 59		·· 10	11	7 /	1 -5 L 4 JO 6
	16	5. 80	2 30	4/	4/		30	59	i3	4	07	7 3	106
S DO 230													
	:.0	s po	230	- 22	50	21	72	-20.	08		34	7.00	3 10 3
		\$ 00 13H	6.9	9. 5	20	10 5		10	80 10	4 7	19		
			198	š	19	- 3			10				
S DO 130													
			136	- 10.								5 0	0 -4, 3
S. DO 7/9													
	71	 .s. od	138	·	05	5	60	-5	15		 132	-3 3	6 -2 0
	20	S 100	133	- 1	65	.5.	60	~55.	. 15	·-)	. GZ	- 5 a	62 8
	24	PSM / CSM :	ร์ เกล	10. - 0	30	11.			00		78	6.7	1 7.6 0.0
.°H 138	7.0	1,541		. ()	.,.,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CC	· ·	99	-			
				. 1 12		·-11.	20		20				
274-69	2.3	EUM I	1.50	.12	(O	·-11.	20	10	.50	/	91	+ 6. 50	0 55
ESM 13, 8	7.3	ESM .	138	-· O.	()O	0.	00	O.	00	O.	02	- 0. 00	0.0
										······································			
	:0	3 100	270	4-,43	60	-53.	04	- 47	26	-22 -22	. 63	-19 1	t -15, 50
	27 27	3. RO	130	54.	55	106.	07	117.	59	31.	. 09	33. 2	115.5 2 45.3
RO 230													
	2/-	s Ro	270	-117	1.9	-106	07	-94.	55	43			28 46
								- 13.	FIQ	15.	13	-10 A	7 -91
		0000	146	-16 -63 -45	19	69.	11	75. 50.		15.	38	19. 93 26. 41	2 24. 4.
RO 138	30	Atct.	1.36	45	/9	ĐĮ.	ÀÙ	70.	Lai	19	. 19	∡6. 4	2 33, 7
8013-6	27	0.80	1.75	13	80	15	00	16.	70	9.	46	11 00	0 12.5
									•				
			130 138	75 -57	94 33	-67. -53	17	63, - 49.	01	17 <i>2</i> 5	87 21	-14 04 -21 5	1 10 1/ 1 17, 8
9000 46		*****					•					••••	
		\$ 80	138	-57.	٠	-51	*>'3	45	A3	-33	~~···	-25 65	5 18, 3:
	22	OURG	3 46	47.	01	53.	17	57.		20			3 29 4
		TEA :		リソ	10	18			11		64	2 0	3 4 0
	01.	PUC	138	- 0 -75	63	-20.	25	14.	67	- ù -13	(30)	-0 0; -2 1	2 -0.0 I 9.0°
VICE 138													
	20	VIII	138	. 19	87	16	10	16	93	-7			
	37	IDA .	34. 5	16.	23	18.	40	19	87	-7. S	92	6. 7	7 7.6
U/A 130													
				-19) -4. 7.
OPA 04, 5													
	34	GUAN	46	0.	00	Õ.	00	Ô.	oa	o - o	00	-0.00	0.00
BUAN 138												•	
	3.3	CUMN	138	. 0	ÓÔ	o	00	O.	00	. 0	oo	-0.00	0. 00
UAN 46										*****	 .		
	30	VICE	136	19	13.1	20	57	26	:3:3	14	73	-3, 26	5 8, 20
	36	1100	13.3	- /.4	53Q)	- 60	00	- 5/5.	20	14 - 7'5 14	26	-14, 00	3 -7. 10
PDC 108													
600 TO 8	35	PUC 1	0	(5")	20	60.	00	64	1.0	6	48	18 8	5 31, 2:
		24 to 1	i Di A	- 4.7	5.3	-39	10	~ 3(s).	97	~ 1 °). 1 °).	114	-17 59	7 -15 M
		OMINO	1.0	711:	111								
oneo 133													
												•	

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En este trabajo, se ha presentado una formulación alternativa de flujo de potencia estocástico cuya principal utilidad se encuentra en el análisis de seguridad de los sistemas eléctricos de potencia.

Cuando el flujo de potencia estocástico se modela con voltajes de generación variables, es muy importante tomar en cuenta, su efecto sobre el flujo de reactivos en el sistema, ya que el valor real de los flujos puede estar lejos del valor esperado e indicar estados peligrosos, no detectables en el estudio convencional.

El reporte de flujo de potencia estocástico muestra el valor medio de las variables de salida junto con sus respectivos rangos de variación. Estos rangos van a permitir desarrollar estrategias de control preventivo que garanticen el normal funcionamiento del sistema de potencia.

Tanto para el operador del sistema como para el planificador, los resultados del flujo estocástico son más significativos y útiles que aquellos que proporciona el flujo convencional.

Las ecuaciones que se plantean para obtener las desviacio

nes estándar de las variables de salida, son lineales y no requieren métodos iterativos para su solución.

La determinación de los rangos de variación de las variables de salida dependientes que se realiza por medio de vecto res porosos, utiliza un mínimo de memoria computacional.

En la simulación de Monte Carlo, es necesario correr un número suficientemente grande de casos de flujo convencional para llegar a obtener desviaciones similares a las que proporciona el flujo estocástico.

La incertidumbre de las variables de entrada mantiene una relación lineal con la incertidumbre de las variables de sal<u>i</u> da.

En operación y planeación de la operación a corto plazo de los sistemas eléctricos de potencia, los rangos de variación de errores de las cargas son pequeños (2-4%). Por tanto, pue den despreciarse todas las correlaciones existentes entre da tos, ya que su efecto va a ser insignificante en los resultados.

Cuando el flujo estocástico se aplique en la planeación a largo plazo, no debe asumirse independencia entre datos, debido a que los rangos de variación de errores de las cargas son considerables (20-30%).

De los varios modelos desarrollados en el estudio de fl \underline{u} jo estocástico, el aquí descrito como una extensión del est \underline{u} dio convencional, es el más sencillo y permite obtener resultados confiables en el menor tiempo posible.

RECOMENDACIONES

La técnica de flujo de potencia estocástico propuesta en esta Tesis, se recomienda aplicarla en la planeación de la <u>o</u> peración a corto plazo, y en el análisis de seguridad de los sistemas eléctricos del país, con preferencia del Sistema Nacional Interconectado puesto que el teorema del límite central tiene mayor validez en sistemas de gran tamaño.

Los cambios en la demanda reactiva del sistema, necesaria mente produce cambios en los voltajes de barra. Por esta razón, en flujo estocástico se recomienda considerar variables los voltajes de generación.

En casos prácticos, la elección de los rangos de varia ción de los voltajes de generación, debe dejarse a la estima ción de personal experimentado.

En la planeación a largo plazo, debe experimentarse incluyendo correlación y al mismo tiempo considerando variables los voltajes de generación.

La formulación presentada en esta Tesis, se ve limitada por las grandes cantidades de memoria que se requiere para lle gar a obtener la matriz covarianza de \hat{x} . Para superar este as pecto, se recomienda investigar sobre el método secuencial propuesto en la referencia (16), el cual obtiene las desviaciones estándar de todas las variables de salida con poco uso de memoria.

En el futuro, el programa digital desarrollado puede extenderse para estudios de estimación de estado, donde se puede obtener la mejor estimación de las variables de salida y además, detectar e identificar errores de medición.

ANEXO A

DEFINICIONES ESTADISTICAS

Las definiciones de las cantidades más importantes en probabilidad y estadística, se mencionan ahora.

VALOR ESPERADO

<u>Definición</u>. Sea X una variable aleatoria discreta convalores posibles x_1, \ldots, x_n, \ldots Sea $p(x_i)$ = Probabilidad $(X=x_i)$, $i = 1, 2, \ldots, n, \ldots$ El <u>valor esperado</u> o <u>promedio</u> de X, <u>de</u> notado por E(X), se define como (12,15)

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i)$$
 (A.1)

si la sumatoria converge absolutamente.

Observación: Si X toma sólo un número finito de valores, la expresión anterior llega a ser $E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p(x_i)$. Esta se pue de considerar como un -promedio ponderado- de los valores posibles x_1, \ldots, x_n . Si todos los valores posibles son igualmente probables, $E(X) = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$, lo que representa el valor medio o promedio aritmético ordinario de los n valores posibles.

VARIANZA

<u>Definición</u>. Sea X una variable aleatoria. <u>Definimos la varianza</u> de X, denotada por σ_{χ}^2 , como sigue (15,16):

$$Var(X) = \sigma_{X}^{2} = E[X - E(X)]^{2}$$
 (A.2)

La raíz cuadrada positiva de Var(X) se llama desviación estándar de X y está denotada por σ_{X} .

La varianza (o la desviación estándar) es una medida de la <u>dispersión</u> de los valores de X alrededor de E(X). Si la varianza es pequeña, los valores de X se concentran alrededor de E(X) y si es grande, se distribuyen lejos de E(X). Esta situación se representa gráficamente en la figura A.1.




Fig. A.1 Distribuciones Gaussianas con el mismo valor esperado.

Observación: El <u>número</u> Var(X) está expresado en <u>unidades</u> <u>cuadradas</u> de X. Esto es, si X se mide en voltios, entonces Var(X) está expresada en (voltios)². Esta es la razón para considerar la desviación estándar. Se expresa en las <u>mismas</u> unidades que X.

COVARIANZA

<u>Definición</u>. Una medida de la correlación entre dos variables aleatorias X y Y se encuentra dada por la <u>covarianza</u>, de notada por σ_{xy} y que se define como (15,16)

$$Cov(X,Y) = \sigma_{xy} = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$
 (A.3)

ANEXO B

FORMACION DE LAS MATRICES J Y K

Los coeficientes de las matrices J y K, se van a evaluar considerando un sistema de potencia de n barras, donde la barra 1 es la oscilante.

B.1 FORMACION DE LA MATRIZ J

B.1.1 <u>Sistema formado por barra oscilante</u> y barras de carga (2,14)

Las ecuaciones de potencia neta en una barra de carga ρ , son:

$$P_p = V_p \sum_{q=1}^{n} V_q [G_{pq} \cos(6_p - 6_q) + B_{pq} \sin(6_p - 6_q)]$$
 (2.7)

$$p=2,3,..,n$$

$$Q_p = V_p \sum_{q=1}^{n} V_q [G_{pq} sen(\delta_p - \delta_q) - B_{pq} cos(\delta_p - \delta_q)]$$
 (2.8)

Aplicando la técnica de Newton-Raphson al conjunto de \underline{e} cuaciones (2.7) y (2.8), se llega a obtener:

∂P ₂ ∂E ₂		$\frac{\partial P_2}{\partial S_p}$		^{∂P} 2 ∂8 _n	$\frac{\partial P_2}{\partial V_2}$		$\frac{\partial P_2}{\partial V_P}$		ar ₂	Δ5 ₂		Δ P ₂	
	•	•	•	•		•	•	•					
∂P ∂82	•	98 ₽ ₽	•	95 ⁿ	∂P ∂V ₂	•	$\frac{\text{d} \Lambda^{\text{b}}}{\text{d} \text{b}}$		aν _D	Δs _p		∆ P _p	
.	•	•	•			•	•	•					
∂P _n ∂8 ₂	•	as _b	•	^{∂P} n ∂8 _n	∂P _n ∂V ₂	٠	av b gbu	•	∂P _n	Δs _n	=	ΔPπ	(B.1)
$\frac{\partial \Omega_2}{\partial \mathcal{E}_2}$	•	^{∂Q} 2 ∂8 _p	•	^{∂Q} 2 ∂8 n	$\frac{\partial Q_2}{\partial V_2}$	•	$\frac{\partial Q_2}{\partial V_p}$	•	$\frac{\partial Q_2}{\partial V_n}$	Δν2		ΔΩ2	
	•	•	•	•		•	•	•	•				
<u>a0</u> p	•	98 b 90 b	•	<u>∂8</u> p	$\frac{\partial Q_p}{\partial V_2}$	•	$\frac{\partial v^{b}}{\partial v^{b}}$		$\frac{\partial Q}{\partial V_n}$	Δv _p		ΔQ _P	
	•	•	•	•		•	•	•					
^{∂Q} n ∂62	•	90 _n	•	<u>∂6</u> n	an av ₂	•	av _b	٠	$\frac{\partial V_n}{\partial V_n}$	Δv _n		ΔQ _n	
										Λ_			

En forma compacta:

$$\begin{array}{c|cccc}
\hline
J_1 & J_2 \\
\hline
J_3 & J_4 & \overline{\Delta V}
\end{array} = \overline{\Delta P}$$

$$\overline{\Delta Q}$$
(B.2)

Donde la matriz de coeficientes es el Jacobiano (J) del sistema, cuyo orden es de 2(n-1) x 2(n-1). Los subjacobianos J_1 , J_2 , J_3 y J_4 , son de orden (n-1) x (n-1); sus elementos se en cuentran tomando las derivadas parciales de las expresiones para P_p y \mathbb{Q}_p dadas en (2.7) y (2.8).

Elementos no diagonales de J_1 :

$$\frac{\partial P}{\partial \delta_{q}} = V_{p} V_{q} [G_{pq} sen(\delta_{p} - \delta_{q}) - B_{pq} cos(\delta_{p} - \delta_{q})]$$
(B.3)

Elementos de la diagonal de J_1 :

$$\frac{\partial P}{\partial \delta_{p}} = -Q_{p} - B_{pp}V_{p}^{2} \tag{B.4}$$

$$p=2,3,...,n$$

Elementos no diagonales de J_2 :

$$\frac{dP_{p}}{dV_{q}} = V_{p} \left[G_{pq} \cos(\delta_{p} - \delta_{q}) + B_{pq} \sin(\delta_{p} - \delta_{q}) \right]$$
 (B.5)

Elementos de la diagonal de J_2 :

$$\frac{d^{p}}{dV_{p}} = \frac{p_{p}}{V_{p}} + G_{pp}V_{p}$$

$$p=2,3,...,n$$
(B.6)

Elementos no diagonales de J₃:

$$\frac{\partial Q_{p}}{\partial S_{q}} = -V_{q} \frac{\partial P_{p}}{\partial V_{q}}$$

$$p \neq q$$

$$p = 2, 3, ..., n$$

$$q = 2, 3, ..., n$$
(B.7)

Elementos de la diagonal de J_3 :

$$\frac{\partial Q_p}{\partial S_p} = P_p - G_{pp}V_p^2$$

$$p=2,3,...,n$$
(B.8)

Elementos no diagonales de ${\bf J}_4$:

$$\frac{\partial Q_p}{\partial V_q} = \frac{1}{V_q} \frac{\partial P_p}{\partial \delta_q}$$

$$p \neq q$$

$$p = 2, 3, ..., n$$

$$q = 2, 3, ..., n$$
(B.9)

Elementos de la diagonal de ${\bf J}_4$:

$$\frac{\partial Q_p}{\partial V_p} = \frac{Q_p}{V_p} - B_{pp}V_p$$

$$p=2,3,...,n$$
(B.10)

B.1.2 <u>Sistema formado por barra oscilante, barras</u> de voltaje controlado y de carga (14)

Supongamos que p sea una barra de voltaje controlado. Las ecuaciones correspondientes a esta barra son:

$$P_{p} = V_{p} \sum_{q=1}^{n} V_{q} \left[G_{pq} \cos(\delta_{p} - \delta_{q}) + B_{pq} \sin(\delta_{p} - \delta_{q}) \right]$$
 (2.7)

$$v_{p(especificado)}^{2} = v_{p(calculado)}^{2}$$
 (2.13)

Aplicando el método de Newton-Raphson a las ecuaciones - (2.7), (2.13) y a todas aquellas que corresponden a las barras


de carga, se obtiene:

Los elementos diagonales $dV_p^2/dV_p^{},$ se calculan a través de la expresión:

$$\frac{\partial V^2}{\partial V_p} = 2V_p \tag{B.12}$$

B.2 FORMACION DE LA MATRIZ K

En forma compacta, la ecuación que relaciona los cambios de las variables de estado con las variaciones de las variables de salida dependientes es:



Las submatrices K_1 , K_2 ,..., K_8 que conforman la matriz K, se obtienen planteando las ecuaciones pertinentes a las variables de salida dependientes.

B.2.1 Formación de K_1 y K_2

El conjunto de ecuaciones lineales tanto de la potencia neta activa y reactiva en la barra oscilante como de la potencia neta reactiva en barras de voltaje controlado, se determina con el mismo procedimiento usado en el numeral B.1.1. Matricialmente se expresa como:

$$\frac{\frac{\partial P_{1}}{\partial S_{2}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial S_{p}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial S_{p}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial S_{n}}}{\frac{\partial P_{1}}{\partial S_{p}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial S_{p}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial V_{p}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial V_{p}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial V_{n}}} \xrightarrow{\Delta S_{p}} \cdot \frac{\Delta P_{1}}{\Delta S_{n}} \times \frac{\partial P_{1}}{\partial V_{p}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial V_{p}} \cdot \frac{\partial P_{1}}{\partial V_{n}} \times \frac{\partial P_{1}}{\partial V_{n}} \times \frac{\Delta P_{1}}{\Delta V_{p}} \times \frac{\Delta P_$$

Donde se supone que la barra p es de voltaje controlado.

En general, si NBTC representa el número de barras de voltaje controlado, K_1 y K_2 son de orden (2 + NBTC) x (n-1).

B.2.2 Formación de K_3 , K_4 , K_5 y K_6

La ecuación del flujo de potencia por un elemento (1fnea, transformador, capacitor o reactor en serie) conectado entre las barras p y q, es:

$$S_{pq} = E_{p}I_{pq}^* = E_{p}(E_{p}^* - E_{p}^*) y_{pq}^* + E_{p}E_{p}^*y_{pq}^*$$
(2.5)

Definiendo:

$$E_{p} = V_{p} \frac{\delta_{p}}{\delta_{p}}$$

$$y_{pq} = -Y_{pq} = -G_{pq} - jB_{pq}$$

$$y_{po} = jb_{po}$$
(8.15)

y reemplazando (B.15) en (2.5) se tiene que:

$$\begin{split} P_{pq} + jQ_{pq} &= E_{p}E_{p}^{*}(y_{pq}^{*} + y_{po}^{*}) - E_{p}E_{q}^{*}y_{pq}^{*} \\ &= V_{p}^{2} \left[- G_{pq} + j(B_{pq} - b_{po}) \right] \\ &+ V_{p}V_{q} \left[\frac{\delta_{p} - \delta_{q}}{\delta_{p} - \delta_{q}} (G_{pq} - jB_{pq}) \right] \\ &= V_{p}^{2} \left[-G_{pq} + j(B_{pq} - b_{po}) \right] \\ &+ V_{p}V_{q} \left\{ \left[G_{pq}\cos(\delta_{p} - \delta_{q}) + B_{pq}\sin(\delta_{p} - \delta_{q}) \right] \right. \\ &+ j \left[G_{pq}\sin(\delta_{p} - \delta_{q}) - B_{pq}\cos(\delta_{p} - \delta_{q}) \right] \end{split}$$

Separando la parte real e imaginaria:

$$P_{pq} = -G_{pq}V_{p}^{2}$$

$$+ V_{p}V_{q}[G_{pq}\cos(\delta_{p} - \delta_{q}) + B_{pq}\sin(\delta_{p} - \delta_{q})] \quad (B.16)$$

$$p \neq q$$

$$p = 1, 2, ..., n$$

$$q = 1, 2, ..., n$$

$$Q_{pq} = (B_{pq} - b_{po})V_{p}^{2}$$

$$+ V_{p}V_{q}[G_{pq}\sin(\delta_{p} - \delta_{q}) - B_{pq}\cos(\delta_{p} - \delta_{q})] \quad (B.17)$$

Aplicando el método de Newton-Raphson al conjunto de \underline{e} cuaciones (B.16) y (B.17), se obtiene:

					(0,0)	(81.9)					
	ΔP ₁₂	ΔP ₁₃	•	ΔP _{1n}		= \Delta P 23	•	ΔP _{2n}	•	ΔP _{n(n-1)}	
70	Δ8 ₃	454	•	o <	Δ ₆ (n-1)		۵۷۶	Δ۷4	•	ΔV _(n-1)	۵۷
	0	0	. 06	av av	0	0		dP _{2n} dV _n	•		
	0	0		0		0	•	0	•	$\frac{\partial^p n(n-1)}{\partial V(n-1)} \stackrel{\tilde{G}}{=}$	
	. 0					. 0				. 0	 -
	. 0	الا		0	0	$\frac{dP_{23}}{dV_3}$	•	0		0	
	$\frac{\partial P_{12}}{\partial V_2}$	0		0	^{dP} 21 ^{dV} 2	$\frac{\partial P_{23}}{\partial V_2}$		$\frac{\partial P_{2n}}{\partial V_2}$		0	
	0	0	• 00	35 n	0	0	•	dP _{2n} dS _n	•	^{dP} n(n-1) dδ	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
	0	0		0	0	0	•	0	•	^{3P} n(n-1) ^{3δ} (n-1)	
	•							•			}
	0 9	^{ال} 13 () 0	0	^{dP} 23 (^{dδ} 3	•	0		0	
	3P ₁₂ 385 ₂				^{3P} 21 ^{3δ} 2			ap 2n ab 2	•	0	

Para los flujos de potencia reactiva, la estructura de las submatrices K_5 y K_6 es exactamente la misma que de K_3 y K_4 . Si NLE es el número de elementos, el orden de cada submatriz es (4NLE) x (n-1).

Los elementos de K $_3$, K $_4$, K $_5$ y K $_6$, se evalúan tomando las derivadas parciales de P $_{pq}$ y Q $_{pq}$ con respecto a V $_q$, V $_p$, δ_q y δ_p .

Elementos de K₃:

$$\frac{\partial P_{pq}}{\partial S_{q}} = Q_{pq} - (B_{pq} - b_{po})V_{p}^{2}$$
(B.19)

$$\frac{\partial P_{pq}}{\partial \delta_{p}} = -\frac{\partial P_{pq}}{\partial \delta_{q}}$$
 (8.20)

Elementos de K₄:

$$\frac{dP}{dV_{q}} = \frac{P}{V_{q}} + \frac{G_{pq}V_{p}^{2}}{V_{q}}$$
(B.21)

$$\frac{dP_{pq}}{dV_{p}} = \frac{P_{pq}}{V_{p}} - G_{pq}V_{p}$$
 (B.22)

Elementos de K₅:

$$\frac{\partial Q_{pq}}{\partial \delta_{q}} = -V_{q} \frac{\partial P_{pq}}{\partial V_{q}}$$
(B.23)

$$\frac{\partial Q_{pq}}{\partial \delta_{p}} = -\frac{\partial Q_{pq}}{\partial \delta_{q}} \tag{B.24}$$

Elementos de K₆:

$$\frac{\partial Q_{pq}}{\partial V_{q}} = \frac{1}{V_{q}} \frac{\partial P_{pq}}{\partial \delta_{q}}$$
 (B.25)

$$\frac{dQ_{pq}}{dV_{p}} = \frac{1}{V_{p}} \left(2Q_{pq} - \frac{dP_{pq}}{d\delta_{q}} \right)$$
 (B.26)

B.2.3 Formación de K_7 y K_8

La potencia de un capacitor conectado entre la barra p y tierra es:

$$Q_{c} = -B_{c}V_{D}^{2} \tag{B.27}$$

De un reactor conectado entre la barra q y tierra:

$$Q_R = B_R V_Q^2 \tag{B.28}$$

Aplicando la técnica de Newton-Raphson a las ecuaciones (B.27) y (B.28), se obtiene:

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & . & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial Q_{c}}{\partial V_{p}} & . & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & . & 0 & 0 & 0 & . & \frac{\partial Q_{R}}{\partial V_{q}} & 0
\end{bmatrix}
\underline{\Delta_{x}} = \begin{bmatrix}
\Delta Q_{c} \\
\Delta Q_{R}
\end{bmatrix}$$
(B.29)

Si el número total de capacitores y reactores a tierra es NCR, la dimensión tanto de K_7 como de K_8 es NCR x (n-1). Los elementos $\partial Q/\partial V$ se calculan mediante:

$$\frac{\partial Q_{c}}{\partial V_{p}} = -2B_{c}V_{p} \tag{B.30}$$

$$\frac{\partial Q_R}{\partial V_q} = 2B_R V_q \tag{B.31}$$


Nótese que el vector columna $\overline{\Delta_{\chi}}$ de las ecuaciones (B.1), (B.11), (B.14), (B.18) y (B.29) es el mismo.

ANEXO C

RESOLUCION DE FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO PARA UN SISTEMA DE TRES BARRAS

C.1 DATOS

Configuración:



Datos de barras:

Barra Nº	Volta Magnitud p.u.			eración Reactiva p.u.	reac Mín.	ración tiva Máx. p.u.		arqa Reactiva p.u.
1 2 3	1.0	0.0	2.0	0.0	-2.0 0.0	5.0 0.0	0.0 0.0 3.6392	0.0 0.0 0.5339

Datos de lineas:

Barra I	Barra K	Reactancia %
1	2	10.
2	3	20.
1	3	20.

Criterio de convergencia para P: 0.001 Criterio de convergencia para Q: 0.001

Coeficiente de confianza: 2.00 Intervalo de confianza: 95.45%

Desviaciones estándar y coeficiente de correlación entre variables de cada barra:

- P(neta) y V^2 en barras de voltaje controlado:

$$\sigma_{P_2} = 4\%E(P_2) = 8x10^{-2}$$

$$\sigma_{V_2}^2 = 6\%E(V_2^2) = 7.26 \times 10^{-2}$$

$$P_{P_2V_2^2} = 20\%$$

- P(neta) y Q(neta) en barras de carga:

$$\sigma_{P_3} = 5\%E(P_3) = 18.196 \times 10^{-2}$$

$$\sigma_{Q_3} = 3\%E(Q_3) = 1.6017 \times 10^{-2}$$

$$P_{P_3Q_3} = -20\%$$

Coeficientes de correlación entre variables de unas barras con otras:

$$f_{P_2P_3} = 60\%;$$
 $f_{P_2Q_3} = 0\%;$ $f_{V_2P_3} = 0\%;$ $f_{V_2Q_3} = 40\%$

C.2 RESOLUCION

PASO 1.- SOLUCION DEL FLUJO DE POTENCIA CONVENCIONAL POR NEWTON-RAPHSON FORMAL

$$V_2 = 1.1 \text{ p.u.}; \quad \delta_2 = 0.4068^{\circ}$$

$$V_3 = 0.913 \text{ p.u.}; \quad \delta_3 = -22.099^{\circ}$$

Los resultados siguientes están en p.u.:

$$P_{1} = V_{1}V_{2}B_{12}sen(\delta_{1} - \delta_{2}) + V_{1}V_{3}B_{13}sen(\delta_{1} - \delta_{3}) = 1.6393$$

$$Q_{1} = -V_{1}^{2}B_{11} - V_{1}V_{2}B_{12}cos(\delta_{1} - \delta_{2}) - V_{1}V_{3}B_{13}cos(\delta_{1} - \delta_{3}) = -0.2293$$

$$Q_{2} = -V_{2}V_{1}B_{21}cos(\delta_{2} - \delta_{1}) - V_{2}^{2}B_{22} - V_{2}V_{3}B_{23}cos(\delta_{2} - \delta_{3}) = 2.5112$$

$$P_{12} = V_{1}V_{2}B_{12}sen(\delta_{1} - \delta_{2}) = -P_{21} = -0.0781$$

$$P_{13} = V_{1}V_{3}B_{13}sen(\delta_{1} - \delta_{3}) = -P_{31} = 1.7174$$

$$P_{23} = V_{2}V_{3}B_{23}sen(\delta_{2} - \delta_{3}) = -P_{32} = 1.9221$$

$$Q_{12} = V_1^2 B_{12} - V_1 V_2 B_{12} \cos(\delta_1 - \delta_2) = -0.9997$$

$$Q_{13} = V_1^2 B_{13} - V_1 V_3 B_{13} \cos(\delta_1 - \delta_3) = 0.7704$$

$$Q_{21} = V_2^2 B_{21} - V_2 V_1 B_{21} \cos(\delta_2 - \delta_1) = 1.1003$$

$$Q_{23} = V_2^2 B_{23} - V_2 V_3 B_{23} \cos(\delta_2 - \delta_3) = 1.4109$$

$$Q_{31} = V_3^2 B_{31} - V_3 V_1 B_{31} \cos(\delta_3 - \delta_1) = -0.0618$$

$$Q_{32} = V_3^2 B_{32} - V_3 V_2 B_{32} \cos(\delta_3 - \delta_2) = -0.4712$$

Linea	Pérdidas P	Pérdidas G
1-2	0	0.1006
1-3	0	0.7086
2-3	0	0.9397

Converge en 3 iteraciones.

PASO 2.- CALCULO DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR DE MAGNITUDES Y ANGULOS DE VOLTAJE EN BARRAS DE VOLTAJE CONTROLADO Y CARGA

Cálculo de J⁻¹ en el punto de solución

$\frac{\frac{dP_2}{\partial \delta_2}}{\frac{\partial \delta_2}{\partial \delta_3}} = \frac{\frac{\partial P_2}{\partial \delta_3}}{\frac{\partial \delta_3}{\partial \delta_3}}$	$\frac{dP_2}{dV_2}$ $\frac{dP_2}{dV_3}$	Δε2	ΔΡ2
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{ccc} & J_2 & \\ & \frac{\partial P_3}{\partial V_2} & \frac{\partial P_3}{\partial V_3} \end{array}$	Δε ₃	∆ P ₃
$\frac{\partial v_2^2}{\partial \delta_2} \qquad \frac{\partial v_2^2}{\partial \delta_3}$	$\frac{dv_2^2}{dv_2} = \frac{dv_2^2}{dv_3}$	Δν ₂	Δv ₂ ²
$ \begin{array}{ccc} & 3 & 3 \\ & \frac{\partial Q_3}{\partial 6_2} & \frac{\partial Q_3}{\partial 6_3} \end{array} $	$\begin{array}{ccc} & J_4 & \\ \frac{\partial Q_3}{\partial V_2} & \frac{\partial Q_3}{\partial V_3} \end{array}$	Δν ₃	Δ03

Los elementos de J se determinan aplicando las fórmulas dadas en el Anexo B.

J =	15,6388	J ₁	-4.6391	1.8184	J ₂	2.1053
	-4.6391		8.8687	-1.7474		-3.9863
	0	J ₃	0	2.2	J ₄	. 0
	1.9221		-3.6395	-4.2174		8.5462

Su inverso es:

$$J^{-1} = \begin{bmatrix} 0.0757 & 0.0395 & -0.0316 & -0.0002 \\ 0.0395 & 0.1601 & 0.219 & 0.0649 \\ 0 & 0 & 0.4545 & 0 \\ -0.0002 & 0.0593 & 0.3247 & 0.1447 \end{bmatrix}$$

Cálcu<u>lo de C</u>

$$\sigma_{xy} = P_{xy}(\sigma_{X}\sigma_{Y})$$

$$C = \begin{bmatrix} V_{01}(P_{2}) & Cov(P_{2},P_{3}) & Cov(P_{2},V_{2}^{2}) & Cov(P_{2},Q_{3}) \\ Cov(P_{2},P_{3}) & V_{01}(P_{3}) & Cov(P_{3},V_{2}^{2}) & Cov(P_{3},Q_{3}) \\ Cov(P_{2},V_{2}^{2}) & Cov(P_{3},V_{2}^{2}) & V_{01}(V_{2}^{2}) & Cov(V_{2}^{2},Q_{3}) \\ Cov(P_{2},Q_{3}) & Cov(P_{3},Q_{3}) & Cov(V_{2}^{2},Q_{3}) & V_{01}(Q_{3}) \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 64 & 87.3408 & 11.616 & 0 \\ 87.3408 & 331.0944 & 0 & -5.8289 \\ 11.616 & 0 & 52.7076 & 4.6513 \\ 0 & -5.8289 & 4.6513 & 2.5654 \end{bmatrix} \times 10^{-4}$$

Cálculo de Cov(☎)

$$Cov(\mathbf{\hat{x}}) = J^{-1}CJ^{-1t}$$

$$Cov(\hat{x}) = \begin{bmatrix} 1.4029 & 3.2688 & -0.3578 & 0.8558 \\ 3.2688 & 12.4419 & 5.592 & 7.3532 \\ -0.3578 & 5.592 & 10.8878 & 8.0832 \\ 0.8558 & 7.3532 & 8.0832 & 7.1084 \end{bmatrix} \times 10^{-4}$$

Cálculo de $ar{m{\sigma}}_{\!_{\mathbf{X}}}$

$$\bar{\sigma}_{x}^{2} = \text{diag} [Cov(\hat{x})];$$
 $\bar{\sigma}_{x}^{2} = \frac{0.0118}{0.0353} = \frac{0.0353}{0.033} = \frac{0.0353}{0.0267}$

PASO 3.- CALCULO DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR DE:

- P(neta) y Q(neta) EN BARRA OSCILANTE
- Q(neta) EN BARRAS DE VOLTAJE CONTROLADO
- FLUJOS EN LINEAS

Cálculo de K en el punto de solución

∂P ₁ ∂8 ₂	^{∂P} 1 ∂6 ₃	∂P ₁ ∂V ₂	^{∂P} 1 ∂V ₃	Δ62		ΔP ₁
∂Q ₁ ∂6 ₂	1 <u>aq</u> 1 <u>a63</u>	$\frac{\partial Q_1}{\partial V_2}$	$\frac{\partial^2}{\partial v_3}$	Δ6 ₃		ΔQ ₁
∂Q ₂ ∂8 ₂	$\frac{\partial Q_2}{\partial \mathcal{E}_3}$	∂Q ₂ ∂V ₂	$\frac{\partial Q_2}{\partial V_3}$	Δν ₂	=	Δ02
^{∂P} 12 ∂6 ₂	0	^{aP} 12 aV ₂	0	Δv ₃		ΔP ₁₂
0	3 ^{dP} ₁₃ ^{dS} ₃	0	$\frac{\text{dP}_{13}}{\text{dV}_3}$			ΔP ₁₃
^{∂P} 23 ∂8 ₂	$\frac{\partial^{P}_{23}}{\partial 6_{3}}$	∂P ₂₃ ∂V ₂	$\frac{\mathrm{dP}_{23}}{\mathrm{dV}_3}$			ΔP ₂₃
^{∂Q} 12 ∂6 ₂	0	^{∂Q} 12 ∂V ₂	0			ΔQ ₁₂
0	^{∂Q} 13 ∂6 ₃	0	$\frac{\partial Q}{\partial V_3}$			ΔQ ₁₃
^{∂Q} 21 ∂6 ₂ K	0	^{дQ} 21 av ₂ к	0			ΔQ ₂₁
$\frac{\partial Q_{23}}{\partial G_2}$	$\frac{\frac{\partial Q_{23}}{\partial 6_3}}$	$\frac{\partial Q}{\partial V_2}$	$\frac{\partial Q_{23}}{\partial V_3}$			ΔQ ₂₃
0	^{∂Q} 31 ∂6 ₃	0	$\frac{\partial Q_{31}}{\partial V_3}$			ΔQ ₃₁
^{∂Q} 32 ∂8 ₂	^{∂Q} 32 ∂6 ₃	^{8Q} 32 ^{8V} 2	$\frac{\partial Q_{32}}{\partial V_3}$			ΔQ ₃₂

K

Aplicando las fórmulas dadas en el Anexo B, se obtiene:

	-10.9997		-4.2296	-0.071		1.881
	0.0781	К ₁	-1.7174	-9.9997	K_2	-4.6327
	2.0002	·	-1.9221	18.783		-5.0811
	-10.9997	_	0	-0.071		0
	0	K ₃	-4.2296	0	K_4	1.8811
K =	4.6391		-4.6391	1.7474	•	2.1053
Κ =	0.0781		0	-9.9997		0
	0		-1.7174	0		-4.6326
	0.0781	K ₅	0	12.0003	К ₆	0
	1.9221	'`5	-1.9221	6.7826	``6	-5.0812
	0		-1.7174	0		4.4973
	1.9221		-1.9221	-4.2173		4.0489

Cálculo de $ar{m{\sigma}}_{\!\!\scriptscriptstyle Z}$

$$\bar{\sigma_{i}}^{2} = \bar{k}_{i} \text{Cov}(\hat{x}) \bar{k}_{i}^{t} ;$$

$$\bar{\sigma}_{i}^{2} = \bar{k}_{i} \text{Cov}(\hat{x}) \bar{k}_{i}^{t} ;$$

$$\bar{\sigma}_{i}^{2} = \bar{k}_{i} \text{Cov}(\hat{x}) \bar{k}_{i}^{t} ;$$

$$\bar{\sigma}_{i}^{2} = \bar{k}_{i} \text{Cov}(\hat{x}) \bar{k}_{i}^{t} ;$$

$$0.2387 \\ 0.4832 \\ 0.4695 \\ 0.1301 \\ 0.1143 \\ 0.0762 \\ 0.1143 \\ 0.0762 \\ 0.1143 \\ 0.0762 \\ 0.175 \\ 0.3959 \\ 0.1123 \\ 0.0818 \\ 0.0751 \\ 0.0818 \\ 0.0751 \\ 0.0751$$

PASO 4.- CALCULO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

Para un 95.4% de confianza, los rangos de variación de los resultados son:

$$\bar{x} = \hat{x} + 2\delta_x$$

$$\bar{z}_t = \hat{z} + 2\delta_z$$

	☆ - 2 ō _×	Ŷ	$\hat{\mathbf{x}} + 2\bar{\mathbf{\sigma}}_{\mathbf{x}}$
	(p.u.)	(p.u.)	(p.u.)
V ₂	1.034	1.1	1.166
٧3	0.8596	0.913	0.9664

	Ŷ − 2 Ö _x	· 🕏	$\hat{\mathbf{x}} + 2\bar{\mathbf{\sigma}}_{\mathbf{x}}$
	(grados)	(grados)	(g r ados)
Б2	-0.9454	0.4068	1.759
83	-26.1441	-22.099	-18.0539

	2 - 2 0 z	Ž	2 + 2 0 z
	(p.u.)	(p.u.)	(p.u.)
P ₁	1.1619	1.6393	2.1167
Q ₁	-1.1957	-0.2293	0.7371
\mathfrak{q}_2	1.5722	2. 5112	3.4502

	2 - 2 ŏ z	Ź	2 + 2 0 z
	(p.u.)	(p.u.)	(p.u.)
P ₁₂	-0.3383	-0.0781	0.1821
P ₁₃	1.4888	1.7174	1.946
P ₂₁	-0.1821	0.0781	0.3383
P ₂₃	1.7697	1.9221	2.0745
P 31	-1.946	-1.7174	-1.4888
P 32	-2.0745	-1.9221	-1.7697
Q ₁₂	-1.6597	-0.9997	-0.3397
Q ₁₃	0.4204	0.7704	1.1204
Q ₂₁	0.3085	1.1003	1.8921
Q ₂₃	1.1863	1.4109	1.6355
Q ₃₁	-0.2254	-0.0618	0.1018
Q ₃₂	-0.6214	-0.4712	-0.321

ANEXO D

MANUAL DE USO DEL PROGRAMA

D.1 OBJETIVO

Resolver el flujo de potencia estocástico de sistemas eléctricos de potencia.

D.2 METODO DE SOLUCION

Utiliza el método planteado por Dopazo, Klitin y Sasson, que se basa en la teoría de estimación de estado por mínimos cuadrados.

D.3 NOMENCLATURA

En el desarrollo del programa se utiliza la siguiente no tación:

D.3.1 VARIABLES DE ENTRADA

I. Datos convencionales

Pueden darse en valores reales o p.u. Si se dan en p.u., la potencia base debe ser 1.

VARIABLE SIGNIFICADO

TIT Tftulo

Este dato va en cuatro tarjetas.

a) Datos generales

Estos datos van en una tarjeta.

VARIABLE SIGNIFICADO

NS Número de identificación de la barra oscilante,

1≤NS<500.

BASE Potencia base del sistema en MVA o p.u.

CØNP Criterio de convergencia para la potencia activa.

CØNQ Criterio de convergencia para la potencia reacti

va.

MAXII Máximo número de iteraciones.

INDFP Indicador del flujo de potencia que se desea:

Determinístico 1 Estocástico 2

b) Datos de barras

Se necesita una tarjeta por cada barra. La información su ministrada en cada tarjeta incluye:

VARIABLE SIGNIFICADO

K Número asignado a una barra del sistema, 1≼K≼500.

NØMK	Nombre de la barra.
VK	Magnitud de voltaje especificado en p.u. En b \underline{a} rras de carga se especifica 0.
PCK	Potencia activa de generación en barras de voltaje controlado y carga en MW o p.u. En la barra oscilante se especifica O.
QCK	Potencia reactiva de generación en barras de car ga en MVAR o p.u. En barras oscilante y de volt <u>a</u> je controlado se especifica O.
đик	Potencia reactiva mínima de generación en barras de voltaje controlado en MVAR o p.u. En barras oscilante y de carga se especifica 0.
ДХК	Potencia reactiva máxima de generación en barras de voltaje controlado en MVAR o p.u. En barras oscilante y de carga se especifica O.
PLK	Potencia activa de carga en todas las barras en MW o p.u.
QLK	Potencia reactiva de carga en todas las barras en MVAR o p.u.
CRK	Potencia normal o de régimen del capacitor o reactor conectado entre la barra K y tierra en MVAR o p.u. Si es un capacitor se especifica con signo negativo.
IARK	Area a la que pertenece la barra K.

Al final se adjunta una tarjeta con K=999, que indica el fin de datos de barras.

c) Datos de elementos (líneas, transformadores, capacitores y/o reactores serie)

Se necesita una tarjeta por cada elemento. Los datos su ministrados en cada tarjeta incluyen:

VARIABLE SIGNIFICADO

VARIABLE	SIGNIFICADO
I	Número de la barra de envío.
К	Número de la barra de recepción.
PLK	Resistencia de una linea en %. Si es un transformador, capacitor o reactor serie, se especifica 0.
QLK	Reactancia de un elemento en %. Si se trata de un capacitor serie se específica con signo nega- tivo.
VK	Carga total de una línea en MVAR. Si es un transformador, capacitor o reactor serie, se especif \underline{i} ca 0.
дхк	Relación de transformación de un transformador, visto del lado de envío. Si es una línea, capac <u>i</u> tor o reactor serie, se especifica O.
QNK	Relación de transformación de un transformador, visto del lado de recepción. Si es una línea, ca pacitor o reactor serie, se especifica 0 .
RAK	Potencia normal o de régimen de un elemento en MVA o p.u.

Al final de adjunta una tarjeta con 1=999, que indica el fin de datos de elementos.

NOTA: Si INDEP=1, no se dan más datos. Si es 2, se da el siguiente grupo de datos, conociendo de antemano las

barras de voltaje controlado que se transforman en barras de carga, ya que los datos se dan considerándoles a este tipo de barras como de carga.

11. Errores en datos de barras; coeficientes de correlación

No se dan datos para la barra oscilante.

A excepción del coeficiente de confianza, todos los de más datos se dan en %.

VARIABLE SIGNIFICADO

CC Coeficiente de confianza. Es adimensional.

CI Intervalo de confianza en %.

Estos datos van en una tarjeta. A continuación se presentan los valores más utilizados en la práctica:

Tabla D.1 Coeficientes e intervalos de confianza

Coeficiente de confianza (s)	2.57	2.00	1.00
Intervalo de confianza	99%	95.4%	68.3%

Para intervalos de confianza que no se encuentran en la tabla, los valores de s pueden sacarse de las tablas de la curva normal dadas en las referencias (12) y (15).

a) Desviaciones estándar y coeficiente de correlación entre variables de cada barra

Se requiere una tarjeta por cada barra. La información s \underline{u} ministrada en cada tarjeta incluye:

VARIABLE SIGNIFICADO

- K Número asignado a una barra del sistema, 1≤K≤500.
- C(1) Desviación estándar de la potencia neta activa (P) en %, 0.≼C(1)≤100. Se especifica en barras de voltaje controlado y carga.
- C(2) Desviación estándar de la potencia neta reactiva
 (Q) en barras de carga. En barras de voltaje con
 trolado, se da la desviación estándar de la magnitud del voltaje al cuadrado (VV). Se especifi
 ca en %, 0.≼C(2)≼100.
- C(3) Coeficiente de correlación entre P y Q o entre P y VV. Se especifica en %, -100.≼C(3)≤100.

Al final se adjunta una tarjeta con K=999, que indica el fin de datos a).

b) <u>Coeficientes de correlación entre</u> variables de unas barras con otras

Se requiere una tarjeta por cada dos barras. Los datos suministrados en cada tarjeta incluyen:

VARIABLE SIGNIFICADO

J Número de la barra de envío.

K Número de la barra de recepción.

- C(1) Coeficiente de correlación entre P_J y P_K . Se es pecifica en %, ~100.

 C(1)<100.
- C(2) Coeficiente de correlación entre P_1 y Q_K . Se es

pecifica en %, -100 ≤C(2)≤100.

- C(3) Si J es una barra de carga, C(3) representa el coeficiente de correlación entre Q_J y P_K. Si J es una barra de voltaje controlado, C(3) es el coeficiente de correlación entre VV_J y P_K. Se especifica en %, -100.≼C(3)≼100.
- C(4) Si J es una barra de carga, C(4) representa el coeficiente de correlación entre Q_J y Q_K . Si J es una barra de voltaje controlado, C(4) es el coeficiente de correlación entre VV $_J$ y Q_K . Se especifica en %, -100. \leq C(4) \leq 100.

Al final se adjunta una tarjeta con J=999, que indica el fin de datos b).

- NOTAS: 1. Si todos los coeficientes de correlación de b) se asumen 0, se da únicamente la tarjeta de fin de datos.
 - Suponiendo que en un sistema determinado, sólo se considera correlación entre las barras 10 y 13, se dan como datos dos tarjetas, la primera con los coeficientes de correlación respectivos y la segunda con la indicación de fin de datos.

D.3.2 SALIDA DE RESULTADOS

Solución determinística

El programa suministra lo siguiente en las mismas unidadades de los datos de entrada:

- Datos convencionales.

- Reporte convencional de cálculos de flujo de potencia. En él se indica mediante un asterisco, los voltajes fuera del rango aceptable en operación (0.95≪V≪1.05) y los elementos con subrecarga. Junto a las barras de vol taje controlado aparecen los siguientes mensajes:
 - MIN Indica que se ha convertido en barra de carga de bido a la violación del límite de mínima generación de reactivos.
 - INT Indica que se mantiene como barra de voltaje con trolado.
 - MAX Indica que se ha convertido en barra de carqa de bido a la violación del límite de máxima genera ción de reactivos.

II. Reporte estocástico

Proporciona lo siguiente:

- Desviaciones estándar de datos de barras y coeficientes de correlación en %.
- Reporte de cálculos de flujo de potencia estocástico en el que consta:
 - Coeficiente e intervalo de confianza expresado en %.
 - Rangos de variación y valor medio de las variables de salida en las mismas unidades de la solución determinística.

D.4 PROPIEDADES Y RESTRICCIONES DEL PROGRAMA (14)

El programa acepta sistemas de hasta 70 barras y 100 \underline{e} lementos de interconexión, pudiendo tener cada barra un capa

citor o reactor a tierra.


Entre barras pueden existir dos o más circuitos en para lelo; cada uno de ellos cuenta como un elemento de intercone xión.

El programa acepta cualquier número de barras de voltaje controlado, con la condición de que por lo menos una barra del sistema sea de carga, además de la lógica presencia de la oscilante.

La numeración de las barras es indiferente; es decir, que en un sistema de n barras, la numeración no necesariamente tie ne que ir de 1 a n sino que también puede sobrepasar n. Esto significa que por ejemplo en un sistema de cuatro barras, la numeración bien podría ser: 500, 9, 10, 1. Además, cualquiera puede ser oscilante, de voltaje controlado o de carga.

Dentro de cada grupo de datos (de barras, elementos, des viaciones estándar y coeficientes de correlación), el orden de las tarjetas puede ser cualquiera y queda a criterio del usuario.

El programa no acepta sistemas eléctricos de dos barras o cuya configuración sea del tipo delineado en la figura D.1.



Fiq. D.1 Sistema de potencia radial.

El programa realiza un ejercicio de flujo por corrida.

D.5 MENSAJES DE ERROR

El programa está implementado con rutinas que controlan posibles errores en los datos de entrada. A continuación se presentan los mensajes de error y sus correspondientes sign<u>i</u> ficados.

MENSAJE

SIGNIF1CADO

a) En datos de barras

*** ERROR EN NUMERACION
DE BARRA

El número de la barra no está com prendido entre 1 y 500.

*** ERROR MAGNITUD DE

VOLTAJE FUERA DE

RANGO

El voltaje especificado está fuera del rango 0.≼V≼1.1.

*** ERROR NUMERO DE BARRA REPETIDO

Significa que se da más de una tar jeta de datos para la misma barra.

*** ERROR EN DATOS DE BARRA Los datos suministrados en la tar jeta de esta barra, son incorrec tos.

b) <u>En datos de elementos</u>

*** ERROR EN NUMERACION

DE LAS BARRAS DE

CONEXION DEL ELEMENTO

La numeración de las dos barras o de una de ellas no está comprendida entre 1 y 500.

*** ERROR ELEMENTO
ALSI ADO

Significa que no han ingresado las barras a las que se conecta cI ele mento o que a su vez no ha ingres<u>a</u> do una de ellas.

*** ERROR EN DATOS DE ELEMENTO Los datos suministrados en la tar jeta de este elemento son incorrec tos.

*** ERROR BARRA AISLADA

Barra que se lee en datos de barras, pero que no consta en datos de elementos.

c) <u>En desviaciones estándor y coeficiente de</u> correlación entre variables de cada barra

*** ERROR EN DATO(S) DE DESVIACION(ES) Y/O Los datos suministrados en esta tarjeta son incorrectos.

CORRELACION

*** ERROR EN NUMERACION
DE BARRA

El número de la barra no está com prendido entre 1 y 500.

*** BARRA NO INGRESADA

Barra que no consta en el grupo de datos a).

CORRELACION FUERA DE RANGO

Significa que las desviaciones y/o la correlación no están en los rangos: $0.60(1) \le 100$.

 $0 \le C(2) \le 100$.

-100.≤C(3)≤100.

*** NO DEBE INGRESAR

DATOS PARA BARRA

OSCILANTE

Significa que se da tarjeta de d<u>a</u> tos para la barra oscilante. Ret<u>i</u> rar esta tarjeta.

*** FALTAN O SOBRAN
DATOS DE BARRA(S)

No se está dando el número exacto de tarjetas.

d) <u>En coeficientes de correlación entre</u> variables de unas barras con otras

*** ERROR EN DATO(S) DE Los datos suministrados en esta CORRELACION(ES) tarjeta son incorrectos.

*** ERROR EN NUMERACION La numeración de las dos barras o de una de ellas no está comprend<u>i</u> da entre 1 y 500.

*** BARRA(S) NO Barra(s) que no consta(n) en el INGRESADA(S) grupo de datos a).

*** CORRELACION(ES) FUERA Significa que el dato o los datos

DE RANGO de correlación están fuera del ran

go:

 $-100. \le ((i) \le 100.$

D.6 FORMA DE UTILIZAR EL PROGRAMA

La secuencia de tarjetas de control y el orden de ingreso de datos, se indica en las hojas D13, D14 y D15. A partir de la hoja D16, se muestra un ejemplo de salida de resultados para el sistema de 14 barras de la [EEE analizado en el Capítulo 4 (caso de voltajes variables).

Al final se adjunta el listado del programa.

Tarjetas de Control

	T. V		• • -	
1	•	•		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · ·		entre en la la lactura Lacture de la lactura	b	\$
	• ••		- p	
			φο	
				. 3
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		S	,	3
		<u>.</u>	+- 	
		GRAC		
				· · · · · ·
• • • • • •		01 Z		
· · · ·		₹		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- ·		0		
		α :		• •
₹		E E		3
) [2		ш ;		
. L	•			***
ш		₫		
Ш		Z .		- • · Ω
O E		ပ	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. ,
S		٦		•
) X	₹	R	: .	
re cuenta YSCL, 'PRØGRAMAS SCLB, X'160' CFEST	CINTA	RG. 0 P - P	- i i	
1000 1001		CA 2000	000	8
0-×	SYSCLB, UA	56-×8	_ ×	<u> </u>
PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN	CLB,	426 7080 7080 17,080	SAN OT.	X 280
# * > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	SC	- HX X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
. F. S. E. Y. E. Y.	SYS	BOT N DG N	EZV ØX≻	`
1/0/11/6/15	N.D. D.	0 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	L Z	Z-0
JØB no DLBL I ASSGN EXEC E Datos	ASSGN \$\$ EØJ PARA UT	JØB nombre cuenta PAUSE ØPERADØR CARGAR I MTC FSF x'280' ASSGN SÝSIPT X'280' ØPTIØN LINK, NØLIST ACTIØN CANCEL NØMAP		ОЩ',
こうへんけんし	7.0	27.20.0	ПП Ф П ¬ Ф XXXX (→	I · ₽"
	\$ 6	TE 2 404		5434

Orden de ingreso de datos; tipos de formatos

TITULD DE IDENTIFICACION (4 tarjetas)) 111	20A4) · ·			
DAIDS GENERALES (1 tarjeta) NS (110) BASE (F10.4) CØNP (F10.4)	CØNQ (F10.4)		INDFP (110)		
DATOS DE BARRAS (1 tarjeta por barra) K (14) NØMK (A8) 'VK (F8.4)	QCK (F8.4) QNK (F8.4)	1 '	ήXK (F8.4) Ρ[Κ (F8.4)	0LK (F8.4) CRK (F8.4)IARK(I4)	RK (I 4)
DATOS DE ELEMENTOS (1 tarjeta por elemento) 'I(110) K(110) K(110)	QLK F10.4)	VK(F10.4)	QXK (F10.4)	ONK (F10.4) RAK (F10.4)	
COÈFICIENTE E INTERVALO DE CONFIANZA (1 tarjeta CC (F10.2) CI (F10.2)	ta)				
DESVIACIONES ESTANDAR Y COEFICIENTE DE CORRELACION ENTRE VARIABLES DE CADA BARRA K(110) (C(1) (F10.1) C(2) (F10.1) C(3) (F10.1)	ACION ENTRE VA	RIABLES DE CADA	BARRA (1 te	rjeta por barra)	
COEFICIENTES DE CORRELACIDN ENTRE VARIABLES DE UNAS BARRAS CON OTRAS (1 tarjeta par dada 2 barras) 3(110) K(110) C(1) (F10.1) C(2) (F10.1) C(3) (F10.1) C(4) (F10.1) (23456789% 45 25 30 35 30 35 40 45 50 55	E UNAS BARRAS C(2) (F10.1)	C(3) (F10.1) C	tarjeta pqr. qad	a 2. barras]	

Datos del sistema de 14 barras IEEE (Voltajes variables)

				. 3
		. 61-	160.	
		16.6		99
2 x 2 x 2 x	2	21.7	. 932	3
EEE OCASTICO	8	.03		\ \ \ \ \
DE 14 BARRAS IEEE POTENCIA ESTOCAST		-40.	2.28	40 45
SEP DE 14 O DE POTEN	.001		5.92 25.2 17.61 34.8	\
FLUJ	• 001	.07	17.09	25 30
* *		04.5	14 8 6 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	, 8
	1 100	AAAAAAA BBBBBBB 1	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9) e 5 e
:		1 AAAAAAA 2 BBBBBBBB 9 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	66	2 3 4 5 6 4 8

San de la secución de la companya de

REPORTE DE CALCIRO DE FINDO DE COTEMIA OFICAMISTALICO

x		7 A CI-	0.5 0.6		; ;		• х ч	F t U	J 0 5	x)	ns 44=+)	1045x
BUS NOMBRE	(1:0)	ANG LG)	PC (MW)	jG (M¥ñH)	PC (#13)	OC (SAVE)	(,	BUS NOMBRE	(~%)	(MANG)	(MR)	(444)
								5 DRADAR-0	166.03		4.29	7.26
1 4444444	1.660.	0.0	252.5A	-16.R9	0 • 0 0	û•0 u		5 15111265	75.55.	3.50	2.16	6.08
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1 584844	-142.44	27.66	4 , ,	1.26
								₹ 00(00000 1 00000000	73.17. 56.14	3.57 -2.29	2.52	5 • 15 1 • 11
2 08988048	1.045	-1.0	40.00	42.00INT	21.70	12.70		· FLEECEIF	41.51	5.76	C • 77	-0.67
	·							2 96608833	-70.67.	1.59	2.32	5.15
3 00000000	1.010	-12.7	0.00	23.39th7	44 2n	1 , . 0 0		4 00000000	-23.55.	2.81		-2.(1
3 6000000		-12.,		214321111	*****							
								5 BUTHANTS	~54.45 23.70⊁	5.59 ~5.42	1.68	1.11
								C ExtElic	-61.22	15.67	3.52	0.30
								7 66666633	20.00		-0.30	
4 0000000	1.019	-19-5	0.00	0.00	47.00	~5.90		, 11111111 <u>i</u>	16.09	-0.52	-0.36	1.30
								I AAAAAAA	-42.79.	2.58	2.76	6. 38
								a Bankkaner	-10.61	~1.63	J.96	-0.07
								1 06000500 6 FFFFFFF	61.74	-15.37	0.52	
5 FFEEEFEE	1.020	- 0 - 8	0.00	0.00	7 + 6 0	1.60		6 1171111	44.05	12.82	~G.50	4.43
								* ! E E L E C E	-99.05	-5.40		4.43
								11 KKKKKKKK	7.54	3.47	u•f5,	
								12 LLLLLLL 13 MARARA 14	7 - 18	2.49	9.57	
G FFFFFFF	1.070	-14.2	0.00	12.25INT	11.20	7.50		13 00000011	17.79	7.16	9.21	0.42
								4 0000000	-28.09+	11.11	-0.64	1.69
								т инвинини	0.00	-16.91	اب د • نا	0.45
7 66666666	1.0624	-15.4	0.00	0.60	0.00	U . U D		c IIIIIIII	29.07	5.79	-0.60	∪.នឲ
								7 GGGGGGG	0.00	17.35		0.45
в нининьни	1.090*	-13.4	0.00	17.35 INF	0.00	0.00				1,,,,	5.00	0.43
*								4 00000060	-16.39	1.63	-0.00	1.50
								7 65666566	-28.09		-0.00	0.80
								10 JJJJJJJJ 14 MMAAMAA	5.24 4.44+	4.31	ú • C 1	0.03
1111111 0	1.056.	~14.7	0.00	0.00	29.50	16.60	-21.29	1 - 111 - 131 - 131		3.65	0.12	0.25
								0 11111111	-5.23	-9.27	U . O I	0.53
10 JJJJJJJ	1.051*	-15.1	J.00	0.00	0.00	5.90		11 KKKKKKKK	-5-71	-1.53	0 • • 1	8.05
				•••••	• • • • • • • •							
								(FFFFFFF 1 JJJJJJJJ	-7.29 3.19	-3.36	0.05	0.11
11 KKKKKKKK	1.357*	-14.8	0.00	0.00	3.10	1.80		1 00000000	3.17	1.56	0.11	0.03
								n FFFFFFF	-7./1	-2.34	U.u7	0.15
10 4 1 1 1 1 1 1 1	1 0545	-16 1	2.00	0.00				6 FEFFFFF 13 MAMMAMA	1 + 6 1	0.74	0 - 5 t	0.31
12 11111111	1.05**	-1".1		U. 00	610	1.60						
								1 FFFFFFF	-17.53	-6.15	3 1	0.42
			_					1.º EULLELL 14 VNIVNNAN	-1.60 5.63*	1.68	0.01 0.65	0.11
13 PERPERE	1.450	-15.2	0.00	0.00	13.60	5.80						
								9 11111111	*9-32	- 5 - 4 1	0.12	0.26
14 NANNANA	1.075	-16.0	0.00	0.00	14.70	5 • 0 0		t - 46648644	-5.58.	-1.57	0.65	ú . 11
		~		78.49								
	, 0		€ • . • · (°			13.70	7, 1 4/0				13.38	26.19

CONVERGE EN 5 TILBACIONES

DATES OF SEVENIES AS A STATE OF

- POSICIA DESA ACTIVACED E VOLTADENE, CVV) EN COLLA DE VOLTADE CORREDADO - EGENCIA DELA ALTIVACID. Y CERCITVACO EN PAREAC LE GAR A CON CORRECTIVO CORFICIA DE CORPEGACION

	AUS NOMBRE	1160	0; · V P	0157 VYZQ	COLE	าน. กับแล	1105	(FSV P	n(.4 74/0	COLF	
-			(2)	(Y)	(6)			(1)	(\$)	(3)	
		_									
	2 հանագրորդ	7	6.0	1.2	ე . ს	קולו יו ,יון וו י	•	£ • 0	r, • n	0.0	
	6 ++++++	2	L • J	1.2	0 • 0	1 multimate	2	0.0	1.2	0.0	
	LLtultlu 21	3	6.0	6.0	0.0	12 (11:01	•	6.0	نا . ان	0.0	
	19 855576869	5	6.0	F . G	0.0	5 0000000	,	6.0	1.2	0.6	
	5 FLF+[FLE	3	6.0	5 • C	0.0	7 (655/656	•	0.0	0.0	0.0	
	9 11111111	5	6 • J	6.1	0.0	11 KKKKKKKK	7	6.3	€.0	Ū • C	
	13 8444848	3	6.0	6.0	0 - 0						

01105 OF COFFICIONES DE COMPLACTON ENTRE BARRAS

CH REFRESENTA VV. 11 SC TRATA DE UNA GARRA DE VELICUE CONFEDENCO. CH REPRESENTA O SI DE TRATA DE UNA GARRA DE CAPCA.

AUS 1	I-US K	COEF	COFE	CUFF	COFF	1 300	nus k	COFF	COFF	corr	COEF
		P1-P4	FI-HK	111 -PK	HI-HK			P.1 −1 K	PI-HK	111-PK	H1-HK
		(2)	(%)	(4)	(3)			(x)	(7)	(2)	(3)

BLECRIE DE CALCULOS DE FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO

CONTICIENTE DE COMPLANZA: 1.00 L'IFPYALD DE CONFLANZA: 68.30%

€.

1.05	NOMBRE	XV	OF LANGE.	J)X	x	ANGULO (C)X	X	ER CMYARA	X
			PE 010			MEDID			MEHIO	
2	09984469	1.039	1.045	1.051	-5.2	-5.0	-4.8			
7	00000000	1.004	1.013	1.016	-15.3	-12.7	-12.2			
4	03003960	1.015	1.619	1.022	-16.6	-10.5	-10-3			
5	FELLEFF	1.017	1.020	1.023	~n.j	-6.8	~8.45			
6	HIFFEFF	1.264	1.670	1.076	-19.6	-14.2	-15.9			
1	06663666	1.058	1.062	1.066	-13.7	-13.4	-13.0			
8	MiddleHallstiff	1.083	1.070	1.097	-13.7	-13.4	-13.0			
12	1111111	1.352	1.056	1.060	-15.3	-14.9	-14.6	-21.37	-21.23	-21.04
1.0	けいけいしいいん	1.017	1.051	1.056	-15.5	-15.1	-14.7			
11	KKKKKKKK	1.652	1.057	1.0.2	-15.2	-14.8	-19.4			
1.2	LLLLLLL	1.249	1.455	1.062	-13.1	-15.1	-11-7			
1.5	****	1.204	1.050	1.057	-15.5	-14.2	-19.8			
19	ANNNANAN	1.531	1.036	1.941	-16.4	-16.0	-15.6			

A	OSCILABIE	Y DE VOL	TAJE CONTROL	AP0X

BUS NOMBRE	¥	-PNETACHY) X	XX			
		#FD10			MED10		
1 2884888 2 25 28 28 88 88 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	224+64	232.58	240.12	-29.13 16.09 -5.50	-1(.99 25.75 4.59	-4.65 47.36 16.29	
6 11 F1 FFFF 8 ********************************				0.47	4.73	8.57 19.57	

		непто			erase	
2 គងមមម១២២				-51.47		-9.5
S FELECEEE	73.5)	75.55	77.71	2.10	3.50	4.7
1 AAAAAAA	-157.45					5 1 • U 4 • 1
						0.1
5 FEELLFEE			42.46			3.2
2 Pubababb	-71·15	-70.87	-67.69	-3.18	1.54	6.5
4 (00000000	-25 - 34	-23.33	-20.12	~J.9d	2•41	6 - 1
						5 • 9 -2 • 2
						17.4
7 60000066	27.15			-10.89	-0.45	-7.5
5 1111111	15,55	16.09	16.63	-3.20	-0.52	0.2
AAAAAAA I	-74.79	-72.79	-70.79	1.11	2.58	4.0
2 BBHSB"8B						
6 1111111	12.97	44.06	42.12	10.55	12.02	15.
5 FEELELTE						-5.
						2.0
						7.
			2 1 2 2 7			. •
4 90000000	-29-64	-28.09	-27.13	9,59	11.11	12.6
	-0.00	0.00	0.00			
9 11111111	2/.13	28.04	29.04	4.20	5.79	7.
7 66666666	-0.00	0.00	0.00	14.74	17.35	19.
4 00000000	-16.63	-16.09	-15.55	1.06	1.63	2.
7 60666666						
10 111111111				3.35	4 - 51	5 • 1
14 NNANNNN	8.73	9.99	10.09	2.96	3.65	4 .
0.71141117	E 06		~			
						-3., -3.
••						
4 CECLECE	-7.76	-7.29	=4.02	-a.U		-2.
	3.03	3417	_		2 6 3 3	
	-7.98	-7 - 71	-7.44	-2-49	-2.34	~2.
13 ниминими	1.38	1.61	1.84	3.50	0.14	0.
12 LLELLLLL				-0.88	-0.74	-0.
14 NNNNNNNN	5.13	5.63	6.13	1.36	1.68	₹•
9 11111111	-4.75	-9.32	-8.69	-4 = 3 B	-3-41	-2.
13 мммимим	-6.97	-5.58	-5.09	-" -1"	-1.57	-0.
	1 AAAAAAA 3 CCCCCCCC 4 BODGCJLD 5 FEFELFEE 2 PRBBBBB 3 CCCCCCCC 5 EFFLFTEE 7 GGGGGGG 5 IIIIIIII 1 AAAAAAAA 2 BORSBBB BB B DUDODOOD 6 FFFFFFFF 5 FEELELEE 11 KKKKKKK 12 LLELLLL 13 MMMMMMM 4 DUDODOOD 8 HHHHHHHH 9 IIIIIII 7 GGGGGGG 10 JJJJJJJJ 14 NWANNNNN 9 IIIIIIII 11 MKKKKKKK 6 FFFFFFF 10 JJJJJJJJ 6 FFFFFFFF 10 JJJJJJJJ 6 FFFFFFFF 11 MAMMMMMMM 6 FFFFFFFF 12 LLELLLL 13 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM	1 AAAAAAA -157.05 3 CCCCCCCC 69.00 4 BDDDCJLD 54.09 5 FEFELFEE 40.57 2 PRBBBBB -74.05 4 CDDDDDDD -25.04 2 4BPBBBB -55.03 3 CCCCCCC 21.01 5 EFFEFEE -63.03 7 GGGGGGGG 27.13 5 IIIIIIII 15.55 1 AAAAAAAA -74.79 2 BBBBBBBB -41.91 4 DUDDDDDD 59.39 6 FFFFFFFF 92.97 5 FEELEEE -45.15 11 KKKKKKKK 6.87 12 LLELLLL 7.51 13 MMMMMMM 17.11 4 9DDDDDDD -29.64 8 HHHHHHHH -0.00 9 IIIIIII 27.13 7 GGGGGGGG -0.00 4 DUDDDCDD -16.63 7 GGGGGGGG -0.00 4 DUDDDCDD -16.63 7 GGGGGGGG -7.75 10 JJJJJJJJ 4.66 10 JJJJJJJJJ 4.66 11 KKKKKKKK -4.23 6 FFFFFFFF -7.75 10 JJJJJJJJJ 3.23 6 FFFFFFFF -7.98 11 MKKKKKKKK -4.23 6 FFFFFFFF -7.98 13 MMMMMMM 1.38 6 FFFFFFFF -7.98 14 NNNNNNNN 8.73	1 AAAAAAA	1 AAAAAAA	TAMAMAMA	AAAAAAA

```
C$JOB
C$OPTIONS T=10000, P=100
```

OBULTIVO: RESOLVER LE FLUUO DE POTENCIA ESTOCASTICO ******* OE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA.

METODO: UTILIZA EL METODO PLANTEADO POR DOPAZO. KLUTIN ****** Y SASSON, QUE SE BASA EN LA TEORÍA DE ESTIMACION DE ESTADO POR MINIMOS CUADRADOS.

DESCRIPCION DEL METODO: EL PROCESO A SEGUIR ES-

- 1) RESOLUCION DEL FLUJO DE POTENCIA CONVENCIONAL POR EL METODO DE NEWTON-RAPHSON, CON LO CUAL SE OBTIENEN LOS VALORES MEDIOS DE LAS VARIABLES DE ESTADO Y DE SALIDA DEPENDIENTES.
- 2) CALCULO DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR DE LAS VARIABLES DE ESTADO
- CALCULO DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR DE LAS VARIABLES DE SALUDA DEPENDIENTES.
- 4) CALCULO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA DE LAS VARIABLES DE ESTADO Y DE SALLOA DEPENDIENTES.

COMMON VX,NS,17AG,1TAG1,1TAG2,CE,RE,LNXT,NE,NS,NBBS,LCOL,THEC,V,G, 1D,B,DE,NDZE,NSEB,NOUE,LE,N9,NT,LNBT,MB,N,NZ,VP
COMMON ZBBZNTV,1SEV,1REV,FV,DESVX,AX,CX
DIMENSION INDI(500),ISEN(270),IREC(270),G(270),B(270),G(270)
DIMENSION E(70),D(70),NBUS(70),PG(70),DG(70),PL(70),QL(70)
DIMENSION NOOE(70),NBUK(70),TARE(70),LNXT(1000),RE(1000),DTAG(1000)
DIMENSION ITAG1(1000),TTAG2(1000),LNXT(1000),RE(1000),CE(1000)
DIMENSION DE(140),NOZE(140),NSEQ(140),VP(140),PN(70),QN(70)
DIMENSION FP(270),FQ(270),FQC(70),PP(270),PQ(270)
TOMENSION FV(1000),1SEV(1000),1REV(1000),VX(140,140),AX(140,140)
DIMENSION CX(9900),DESVX(140),FK(50),TSEZ(50),DESV7(480),FA(50)
REAL&S NOMB(70)

. IF(=- 1 ا3≕نال WEGITE (JW. 139) \mathbf{C} LECTURA E IMPRESION DEL TITULO \mathbf{C} C READ(JR, 140) ((TLf(1,J),J=1,20), 1=1,4) WRITE(JW, 140) ((TIT(I, J), J=1, 20), I=1, 4) NB=70 NT=270 C. LECTURA I IMPRESION DE DATOS GENERALES \mathbf{C} C READ (UR. 150) INSUBASE, CONF. CONG. MAXITA INDEP WRITE(JW, 160) NS, BASE, CONP. COND. MAXIT C - LUCTURA & IMPRESTON DE DATOS PARA FLUJO DETERMINISTO CO C - FORMACION DE LA MATRIZ ADMITANCIA DE BARRA C \mathbf{C} CALL INPUTIONS, INDI, NEE, ISEN, IREC, G, B, S, UW, UG V, F, D, NBUS, BAS TE, PG, QG, PL, QL, NODE, NBUK, NOMB, TARE, TNE, NS, QMAX, QMIN, MB, NT, RAT, NCR, N 2BTC, MTO NS#8# (NLE FNCR) -N9=2*MB+40 C RESOLUCION DETERMINISTICA DEL FLUJO DE POTENCIA C C CALL SOLVE (NEUPN, PG, PL, QN, QG, QL, VPMAX, VQMAX, INDM, NS, NRUS, VP, LIRECTV, G. D. B. NODE, E. LCOLTTAG, TTAGL, LTAGZ, LNXT, RECCE, DE, NOZE, NSER-2N5, N9, NT, LITER, CONF. CONO. BASE, MAXIT, QMAX, QMIN, S. PP. FQ. FQC, PP. FQ. IND SI, INE, MB, MT, JW, NZ, TPP, TPQ). FIGURER LT. MAXITO GO TO 5 WRITE (JW. 170) 60 TO 10 C IMPRESION DE RESULTADOS PARA FLUJO DE POTENCIA DETERMINISTICO \mathbf{C} C CALL SALIDI (UM, NB, NT, NBUS, TREC, NBUK, NOMB, FP, F0, PP, P0, IG NOBE, 1V, PG, QG, PL, QL, FQC, N9, MB, BASE, TPP, TPQ, TTER, RATO IF (INDEP, NE. 2) 60 TO 10 C LECTURA DEL COE ICIENTE E INTERVALO DE CONFIANZA C C N6 = (N9 * *2 + N9) / 2READ (UR. 180) CC, CC C C LECTURA F. IMPRESION DE DESVIACIONES ESTANDAR C Y COEFICIENTES DE CORRELACION C CALL INPUT2 (NB) JW, KL. INDL: NS, N7, MB) JR, N0MB, N0DF, QN, E, EV, PN, L LSEV, IREV, MT, NTV, N5) C Ç. CALCULO DEL JACOBIANO J INVERSO EN EL PUNTO DE SOLUCION C CALL JACOBJ C C CALCULO DE LA MATRIZ COVARIANZA DU X C Y DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR OF X

```
C
             CALL COVX
      N8#1+NBTC-MB+2*MT
C
            CALCULO DE LOS SUBJACOBIANOS K EN EL PUNTO DE SOLUCION
Ü
C
             CALL JACOBK (NB, NO, NA, NB, MB, NODE, NBUS, TREC, KD, G, D, B, V, PN, QN, M
      tt, isen, s, FQC, besvz, FA, CZ, L2, ISEZ, FK, U)
C
            1MPRESTON DE RESULTADOS PARA FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO.
C
C
             CALL SALTD2 (NB, NB, NT, NP, JW, MB, BASE, NODE, PN, CC, DESVZ, QN, NBUS,
      LIREC, KI, FP, FQ, NBUK, NOMB, FQC, D, DESVX, V, CID
   10 STOP
  139 FORMAT(7/35X,48(1H*),735X,7*7,46X,7*7/35X,7*7,9X,7ESCUELA POLITECN
     *ICA NACIONALY,9X, /*//35X, /*/,7X, /FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA:
     *, 7X, /*//35X, /*/, 16X, /TESIS DE GRADO/, 16X, /*//35X, /*/, 8X, /-FLUJO DE
     * POTENCIA ESTOCASTICOMY, 7X, 4*4/35X, 4*4, 14X, 4RAUL N. GUIJARRO L. 4, L
     *3X, /*//35X, /*/, 3X, /D) RECTOR DE TESIS: ING. GABRIEL ARGUELLO/, 3X, /*
     **/35X, ***, 18X, *AGOSTO 1984*, 17X, ***/35X, ***, 46X, ***/35X, 48(1H*), //
     *34X, *OBJETIVO: RESOLVER EL FLUJO DE POTENCIA ESTOCASTICO*/34X, 8()H
     **), 2X, *DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA. <//>
*/34X, <metodo: UTILIZA.</p>
     *EL METODO PLANTEADO POR DOPAZO, 7/34X, 7***** KLUTIN Y SASSON, OUF
     * SE BASA EN LA TEORIA//42X, / DE ESTIMACION DE ESTADO POR MINIMOS CU
      *ADRADOS. Y////)
  140 FORMAT(3(20A4, /), 20A4)
  150 FORMAY(110,3F10,4,2110)
  160 FORMAT(ZZZZZOX, PDATOS GENERALESYZZOX, 15(1H-), ZZZOX, PNO. DE LA BAR
      TRA OSCILANTE: <, ITO//20X, <MVA. BASE: <, F27. O//20X, <CRITER OF BE CONVC.
      2RGENCIA PARA P: 4, F9. 4//20X, CRITERIO DE CONVERGENCIA PARA D: 4, F9. 4
     3//20X, (MAXIMO NO. DE ITERACIONES: <, ILO///20X, (TIPOS DE BARRA: 1 DE)
      401LANTEY/36X, <2 VOLTAJE CONTROLADOY/36X, <3 CARGAY/)
  170 FORMAT(**** NO HAY CONVERGENCIA*)
  180 FORMAT (2F to, 2)
      SUBROUTINE INPUTIONS, INDIVIDED ISHNO IRPO, G. B. S. JW. JR. V. E. TO NEUS, EAS
      TE, PG, QG, PU, QU, NOOE, NBUK, NOMB, TARE, TNE, NS, QMAX, QMTN, MB, NT, RAT, NCR, N
      2BTC, MY)
      DIMENSION INDI(500), ISEN(NT), IRFC(NT), G(NT), B(NT), S(NT), V(NR)
      DIMENSION E(NB), D(NB), NBUS(NB), PG(NB), QG(NB), PL(NB), RL(NB)
      DIMENSION NODE(NE), NEUK(NE), LARE(NE), LNE(NT), QMAX(NE), QMIN(NE)
      DIMENSION RATION
      REAL*8 NOMB(NB), NOMK
      DO 5 I±1,500
    5 \text{ INDI(1)=0}
      DO TO IMINT
       ISEN(I)=0
      IREC(I)=0
      RAT(I)=0.
      G(I)=0.
      B(I)=0.
   10 S(I) ≈0.
C
C
            LUCTURA E IMPRESION DE DATOS DE BARRAS
C
```

WRITE (JW, 140)

NCR=0 NETC=0

```
I -=O
15 I=1+1
   READ CURG 150, ERR#29) K, NOMK, VK, PGK, QGK, QNK, QXK, PLK, QLK, CRK, TARK
   IF(K, 67, 500) 60 TO 30
   V(1)=1.
   E([) =0.
   10(1)=0.
   PG(I)=PGK/BASE
   OG(1) = QGK/BASE
   PL(I) #PLK/BASE
   OL (I) = OLK/BASE
   NODE(I)=3
   NEUK (3) =K
   NOMB(I)=NOMK
   IARE(I)=IARK
   IF (ABS (CRK), GT. O. OOL) NCR=NCR+1
   INE(I)=I
   JSEN(1)=1
   IREC(1)=1
   S())#=CRK/BASE
   IF(VK, LT, 0, 0001) GO TO 25
   IF(K, E0 NS) 60 TO 20
   NETC=NETC+L
   E(1)=VK
   QMAX (I) =QXK/BASE
   OM)N(I)=ONK/BASE
   NODE(1) =2
   60 TO 25
20 V(I)=VK
   NODE (1) = 1
25 WRITE (JW. 160) K, NOMK, NODE CD), VK, PGK, QGK, QNK, QXK, PLK, QLK, CRK, TARK
   IF(K, OT. O) GO TO 26
   WRITE (JW, 200)
   60 TO 15
26 IF (VK. GE. O. O. AND. VK. LE. 1. 1.) GO TO 27
   WRITE (JW, 201)
27 1F (INU1 (K), LE. 0) 60 TO 28
   WR (TE (JW, 202)
28 INDI(K)=I
   00 TO 15
29 WRITE(JW, 203)
   [=]-1
   60 TO 15
30 MB≃I··I
         EFCTURA E IMPRESION DE DATOS DE ELEMENTOS
   WRITE (JW, 170)
   J≍MB
   L=0
35 L≔L+1
   PGK=0.
   READOUR, 180, ERR=48). I. K. PLK. OLK, VK. QXK. ONK, RAK
   IF(I, 07, 500) GO TO 50
   WRITE (JW, 190) - L. K. PLK, OLK, VK, OXK, ONK, RAK
   IF CL. 6T. O. AND. K. 6T. O. AND. K. LE. 500. AND. L. NE. K.) G0 T0 36
   WRTTE (JW, 204)
   60 TO 35
```

C

Ç.

```
36 INDI(1)=-1ABS(1ND1(1))
   INDI(K)#~IABS(INDI(K))
   XX#QLK/100.
   1F (@NK, GT, O. OQ1, AND, @XK, GT, O. OO1) GO TO 40
   RR≃PUKZ 100.
   S1 = VKZ(BASE * 2...)
   $2≈$1
   PGK=RRZ(RR*RR*XX*XX) -
   QOK=--XX/(RR*RR+XX*XX)
   60 TO 46
40 QGK≔(~t./XX)/(QXK*QNK)
   Si=(-1, 7XX)*(1, 7(0XK*0XK)-1, 7(0XK*0NK))
   S2=(-1, 7XX)*(1, 7(QNK*QNK)-1, 7(QXK*QNK))
46 IF (IND) (I), NE. O. AND, INDI (K), NE. O) GO TO 47.
   WRITE (JW, 205).
   60 10 35
47 J≔J+1
   INE(J)=L+MB
   ISEN(J) #IABS(INŪI(I))
   TREC(() = TABS(IND1(E))
   ն(Ս) ⊭ՔնК
   F(J) #06K
   S(J) = SI
   RAT (J) =RAK
   1+ل≂ل
   INE (J)=L+MB
   TSEN(J)=IABS(INDI(K))
   JREC(J)=IABS(INDI(I))
   ((J)≃P6K
   B(J)≈Q6K
   $(J)=$2
   RAT(J) =RAK
   60 TO 35
48 WRITE (JW, 206)
   l..≕L-·.1
   60 TO 35
50 MT=J
   NLE=1.-1
   00 55 I=1,MB
   J=NBUK(1)
   IF (1ND1 (J), LT. O) GO TO 55
   WRITE (JW, 207)
55 CONTINUE
   L=MB
         ORDENAMIENTO DE LOS ELEMENTOS RESPECTO A UTLAS Y COLUMNAS
   NI#MT-1
   DO 60 I#1, NI
   ુ!≃ ] તે ∫
   00 60 K≔J,MT
   IF (1SEN(1), LT. 1SEN(R)) 60 TO 60
   IF (ISENCE), EQ. ISENCK), AND, TRECCE), UE, TRECCK)) GO TO GO
   L=INE(I)
   M=ISEN(I)
   N= IREC(I)
   PGK=6(I)
   ¢6K≕β(<u>)</u>)
```

O

C

```
VK#SCD
    RAK=RAT(1)
    INE(I) = INE(K)
    ISEN(L)=1SEN(K)
    IREC(C) = IREC(K)
    G(1)#6(k)
    B(I) #B(K)
    S(1) #8(K)
    RAT (I) = RAT (K)
    INE(K)=1.
    ISEN(K)=M
    JREC(K)=N
    G(K) = PGK
    B(K) =06K
    S(K)=VK
    RAT (K) ≃RAK
60 CONTINUE
         FORMACION DE LA MATRIZ ADMITANCIA DE BARRA
    100 75 I≈15 MT
    18 (1 EQ. 1) GO TO 65
    JF (15EN(1), EQ. J) 60 TO 70
    NBUS(J) ⇒N
    G (M) == REC
    E(M)≔XX
 65 J=1SEN(1)
    N≖O
    RR=O.
    XX≔O.
 70 N=N+1
    RR#RR+G(I)
    XX=XX+B(I)+S(I)
    0(1)0 = 0(1)0
    B(1) = -B(1)
    IF (ISEN(I), EQ. IREC(I)) M#I
75 CONTINUE
    NBUS (J) =N
    @(M)#RR
    B(M) = XX
    RETURN
140 FORMAT(////20X, 1DATOS DE BARRAS1/20X, 15(1H-), //6X, 1BUS NOMBERF
   1100
          VOL (PU)
                       PG (MW)
                                QG(MVAR) QMIN(MVAR) QMAX(MVAR)
                                                                        PC (MW
   2)
       QC (MVAR)
                  CREMVARO
                             AREA (77)
150 FORMAT(14, A8, 8F8, 4, 14)
160 FORMAT (19, 1X, A8, 15, F10, 3, 2F10, 2, 2F12, 2, 3F10, 2, 16)
170 FORMAT(ZZZZZOX, CDATOS DE LINEAS, TRANSFORMADORES, CAPACIDORES YZO
   1 REACTORES EN SERIET/20X,68(1H-),//16X,78US I
                                                         BUS K
                                                                      R(X)
                             TAP I
                                        TAP K
   2
       X(%)
               SS (MVAR)
                                                 - RAT(MVA)///)
180 FORMAT (2110, 6F10, 4)
190 FORMAT(121, 18, 2510, 2, 511, 2, 2510, 3, 511, 2)
200 FORMAT(**** ERROR EN NUMERACION DE BARRAY)
201 FORMAT(**** ERROR MAGNITUD DE VOLTAJE FUERA DE RANGO?)
202 FORMAT(**** ERROR NUMERO DE BARRA REPLITIDOS)
203 FORMAT(<*** ERROR EN DATOS DE BARRAY)
204 FORMAT(**** ERROR EN NUMERACION DE LOS DARRAS DE CONEXION DEL FLEM
   IENTO/)
205 FORMAT(**** ERROR ELEMENTO Alstabo*)
```

C

C

```
206 FORMAT( < *** ERROR EN DATOS DE ELEMENTO < >
```

207 FORMAT(/*** ERROR BARRA AISLADA/)

END

SUBROUTINE SOLVE(NB, PN, PG, PL, QN, QG, QL, VPMAX, VQMAX, INDM, NS, NBUS, VP, LIREC, V, G, D, B, NODE, E, LCOU, ITAG, ITAG1, ITAG2, LNXT, RE, CE, QE, NOZE, NSEQ, 2N5, N9, NT, ITER, CONP. CONQ, BASE, MAXIT, QMAX, QMIN, S, FP, FQ, FQC, PP, PQ, IND 31, INE, MB, MT, UW, N7, TPP, TPQ)

DIMENSION NEUS(NB), LCOL(N9), IREC(NT), V(NB), G(NT), D(NB), B(NT) DIMENSION ITAG(N5), ITAG1(N5), ITAG2(N5), LNXT(N5), RE(N5), CE(N5) DIMENSION DE(N9), NOZE(N9), NSEQ(N9), NODE(NB), VP(N9), PN(NB), QN(NE) DIMENSION E(NB), PG(NB), PL(NB), QG(NB), QL(NB), QMAX(NB), QMIN(NB) DIMENSION FP(NT), FQ(NT), S(NT), FQC(NB), PP(NT), PQ(NT), IND1(500) DIMENSION INE(NT)

RESOLUCION DETERMENISTICA DEL FLUJO DE POTUNCIA

CALCULO DE POTENCIA NETA ESPECIFICADA

CALL NETA (NB) NODE, PN, PG, PL, QN, QG, QL, MB)

ITER=0

INDM=1

INDF#0

5 IND=0

C

000

C

c

C

C

c

C C

C

C

C C

C

C C

C

c

C

C

C

C

C

CALCULO DE VARIACION DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA

8 CALL VARP (VPMAX, VQMAX, INDM, INDF, NB, NT, NBUS, VP, IRCC, V, G, D, B, P IN, NOBE, QN, E, N9, MB)

PRUEBA DE CONVERGENCIA DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA

IF (VPMAX, LE. CONP. AND. VQMAX, LE. CONQ) GO TO 10

PRUEBA DE LIMITE DEL MAXIMO NUMERO DE ITERACIONES

IF (ITER, GE, MAXIT) GO-TO 15

ENCERAMIENTO DE LOS ARREGLOS EN LOS CUALES SE ALMACENA INFORMACION CORCERNIENTE AL JACOBIANO J

CALL: ENCERO(N5, 1TAG, 1TAG1, 1TAG2, CE, REJENXT)

DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS DEL JACOBIANO J

CALL JACOB (NB, NS, NBUS, LCOL) IRIC, V. G. D. B. TTAG, TTAGL, TTAGE, LNX 1T, RE, CE, DE, NOZE, NSEQ, NODE, LF, NS, N9, NT, (NOT, MB)

ORDENAMIENTO DE ACUERDO A COLUMNAS DE LOS ELEMENTOS DEL JACOBIANO J

CALL ORDEM CLF, ITAG1, ITAG2, CE, N5) N7=2*M8-2

REORDENAMIENTO DE UJ PREVIO A LA APLICACION DE LA BIFACTORIZACION

CALL SIMORD(N7, LF, LCOL, NOZE, LTAG, LNXT, CD, RE, N5, N9, NSEO, JW)

```
Ü
C
             APLICACION DE LA BIFACTORIZACION
C
              CALL REDUC (NZ. LCOLL DEL LTAG, LINXT) CEL REL NSUNS NOUNSED I
C
C.
             OBTENCION DEL VECTOR SOLUCION
C
              CALL SOLUCINA, LCOL, DEL LTAGLINXT, CEL RE, VP, NS, N9, NSEQ.)
C
\mathbf{c}
             CORRECCCIONES DE VOLTAJE EN MAGNITUD Y ANGULO
C
              CALL CORREC (NB, N9, D, VP, V, NODE, ME)
       ITER=ITER+1
       60 TO 8
C
C
            PRUEBA DE VIOLACION DE MAX. Y MIN. GENERACION DE REACTIVOS
C
   1.0
              CALL VIOLA (NB) NODE, QMAX, QL, QN, QG, IND, QM) N, MEO
       IF (IND. EQ. 1) GO TO 5
C
Ç:
            CALCULO DE GENERACION DE
C
            - POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA EN LA BARRA OSCILANTE

    POTENCIA REACTIVA EN BARRAS DE VOLTAJE CONTROLADO.

C
¢
              CALL GENER (NB, NODE, PG, PN, PL, QG, QN, QL, MB)
C
            CALCULO DE FLUJOS Y PERDIDAS EN ELEMENTOS
C
C
             CALL FLUJO (NB, NBUS, TREC, FP, G, V, B, B, FQ, S, FQC, NT, INE, PP, PQ, MB,
     1MT, BASE, TPP, TPQ)
   45 RETURN
      END
       SUBROUTINE SALIDICUM, NB, NT, NBUS, IREC, NBUK, NOMB, FP, EO, PP, PO, D, NODE,
      IV. PG. QG. PL. QL, FQC. N9. MB. BASE, TPP, TPQ. ITER, RATO
       DIMENSION NEWS(NE), IREC(NT), NBUK(NE), FP(NT), FQ(NT), PP(NT), PQ(NT)
       DIMENSION D(NB), NODE(NB), V(NB), PO(NB), QO(NB), PL(NB), QL(NB)
       DIMENSION FOC(NB), RAT(NT)
       REAL*8 NOMB(NB)
C
0
             IMPRESION DE RESULTADOS PARA ELUJO DE POTENCIA DETERMINISTICO
C
       WRITE (JW. 140)
       TP0\approx0.
       TÜĞ≕Ö.
       TPL=0.
       100 = 0
       TFQC≈0.
       , (= ()
       DO 35 I=1, MB
       N#NBUS(I)
       100 5 M=1.N
       ‡+ل≕ل
       K=IRFC(J)
       IF (I, EQ. K) GO TO 5
       WRITE(JW, 150) NBUK(K), NOMB(K), FP(J), FQ(J), PP(J), PQ(J)
       FS=SQRT(FP(J)**2*FQ(J)**2)
       IF (FS. GT. RAT(J)) WRITE (JW. 155)
    5 CONTINUE
```

```
D1=0(T)*180, 73, 14159265
    PG(I) = PG(I) *BASE
    06(I)=06(I)*BASE
    PU(I)#PU(I)*BASE
    OL(I) = OL(I) * BASE
    TPG=TPG+PG(I)
    TQ6=T06+06(1)
    TPL=TPL+PL(I)
    \Upsilon QL = \Upsilon QL + QL (\Upsilon)
    TFQC=TFQC+FQC(I)
    IF(ABS(FQC(1)), GT. 0, 001) GO TO 10
    WRITE(JW.160) NBUK(I), NOMB(I), V(I), DI, PG(I), QG(I), PL(I), QL(I)
    60 TO 15.
 10 WRITE(JW,160) NBUK(I),NOMB(I),V(I),DI,PG(I),QG(I),PL(I),QL(I),FQC(
   11)
 15 IF(V(I), LT, 0, 9495, OR V(I), GT, 1, 0505) WRITE(JW, 165)
    II = NOOE(I)
    60 TO (35,20,35,25,30), II
 20 WRITE(JW, 170)
    60 TO 35
 25 WRITE(JW, 180)
    60 TO 35
 30 WRITE(JW, 190)
 35 WRITE (JW, 191)
    WRITE (UW. 192) TPG, TQG, TPL, TQL, TFQC, TPL, TPQ, TTER
    RETURN
140 FORMAT(ZZZZZOX) *REPORTE DE CALCULOS DE FLUJO DE POTENCIA DETERMIN
   AISTICOY/20X,5S(IH-),7//,Y XY,2I(IH-),70 A T O S = D E
                                                                    BARRA
   287, 21 (1H-), /XX7, 9 (1H-), /F L. U J O S7, 10 (1H-), /XX--PERDIDAS---X///, /
   3 BUS NOMBREY, 7X, 4VOL -
                              ANG
                                         26
                                                   QG4, 9X, 4PC
                                                                     RC4, 7X, 10
   4k
          BUS NOMBRE / / L7X, / (PU)
                                      (15)
                                                (MW)
                                                        (MVAIO)
                                                                      (IMM)
                                                                             (14
   SVAR)
            (MVAR) < 19X; < (MW)
                                   (MVAR)
                                             (MW) (MVAR) (////)
150 FORMAT(179, 1X, A8, 2F9, 2, 2F7, 2)
155 FORMAT(7+*,96%,7*/)
160 FORMAT (14, 1X, AS, E8, 3, F7, 1, 2F9, 2, F10, 2, 2F9, 2)
165 FORMAT(<**<) 20X, <*<>>
170 FORMAT (7+4, 45X, 41NT4)
180 FORMAT(/+/,45X,/MAX/)
190 FORMAT (747, 45X, 7MTN7)
191 FORMAT(IX, 119(IH-))
192 FORMAT(19X, 1T O T A 1.1, 2F9, 2, F10, 2, 2F9, 2, 32X, 2F7, 277720X, rconverge
   1 EN7, 13, < ITERACIONES/)
    SUBROUTINE NETA (NB, NODE, PN, PG, PL, QN, QG, QL, MB).
    DIMENSION PN(NB), PG(NB), PL(NB), QN(NB), QG(NB), QL(NB), NOOE(NB)
          CALCULO DE POTENCIA NETA ESPECIFICADA
    DO 5 l≕L MB
    IF (NOOE ( D. EQ. 1) 60 TO 5
    PN(I) = PG(I) - PL(I)
    IF(NODE(I), EQ. 2) 60 TO 5
    ÛN(1)#06(I)-0F(1)
  5 CONTINUE
    RETURN
    END
    SUBROUTINE VARP (VPMAX, VOMAX, INDM, INDF, NE, NT, NEUS, VP, IREC, V, G, E, R, P
```

IN, NODE, QN, E, N9, MB)

000

c

C

Ji=O

TIMENSION NEUS(NE), VP(N9), EREC(NT), V(NB), G(NT), D(NB), B(NT), PN(NB)

```
DIMENSION NODE(NB), QN(NB), E(NB)
          CALCULO DE VARIACION DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA
   L≃()
   ن≃ن
   VPMAX#Q.
   VQMAX#O.
   JECLNDM, EQ. 2. AND. INDELEG. 20, 60-70-55.
   BO 20 I#1, MB
   L=L+1
   VP(L)=0.
   N=NBUS(1)
   BO 10 M#LN
   はましまし
   K=(REC(J)
10 VP(L)=VP(L)+V(K)*(G(J)*COS(D(L)--D(K))+B(J)*S1N(D(L)--D(K)))
   TF (NODE (I), NE. 1) GO TO 15
   PN(I) = VP(I_1) * V(I_1)
   1.=1_-1
   60 30 20
15 VP(L) == PN(L) -- VP(L) *- V(T)
   IF(ABS(VP(L)), LE, VPMAX) GO TO 20
   VPMAX=ABS(VP(L))
20 CONTINUE
   IF (INDF, EQ. 1) 60 TO 55
   DO 50 I=1, MB
   \_=\_+1
VP(L)=0.
   N=NEUS(I)
   DO 30 M=1.N
   ړ⊹ل⇔ل
   K=TRFC(J)
30 VP(L)=VP(L)+V(K)*(G(J)*S1N(B(I)-b(K))+b(J)*COS(B(I)-b(K)))
   TF (NODE (T)-2)35, 40, 45
35 \text{ ON}(T) = VP(L) * V(T)
   L.=-L--- L
   60 70 50
40 QN(I)=VP(L)*V(I)
   VP(L)=E41)**2~V(T)**2
   60 TO 50
45 VP(L)=QN(L)-VP(L)*V(L)
   TF(ABS(VP(L)), LE. VQMAX) GO TO 50
   V@MAX=ABS(VP(L.))
50 CONTINUE
55 RETURN
   END
   SUBROUTINE JACOB (NECKS, NBUS, LCOL, 1REC, V. 6, 16 B, 17A6, 17A61, 17A62) LNX
  LT, RE, CE, DE, NOZE, NSEQ, NODE, LE, NS, NS, NY, (ND (, MB)
   \mathsf{DIMENSION} NEUS (NB), LCOL(N9), \mathsf{LREC}(\mathsf{NT}), \mathsf{V}(\mathsf{NB}), \mathsf{G}(\mathsf{NT}), \mathsf{D}(\mathsf{NB}), \mathsf{R}(\mathsf{NT})
   DIMENSION ITAG(NS),ITAGI(NS),ITAGZ(NS),ENXT(NS),RE(NS),CE(NS)
   DIMENSION DE(N9), NOZE(N9), NSE0(N9), NODE(NE), INFL(500)
         CALCULO DEL JACOBTANO J
```

```
NCN=0
   ( #O
   L-L-=1
   DO 60 1=1/MB
   ## (NODECL) NE 1) 00 TO 5
   JI=JI:NBUS(I)
   60 10 60
 5 LLL:#0
   لال⇔ل
   L =L + 1
   LCOU(L) #LU
   NNN≖O
   HITT=O.
   N=NBUS(1.)
   00 30 MM≈1/N
   .1=U+1
   K≔(REC(J)
   M≕K
   H1K=V(1)*V(K)*(G(J)*SIN(D(I)-D(K))-B(J)*COS(D(I)-D(K)))
   HLL=HLL+HLK
   JF(K-1ABS(IND1(NS)))15,30,10
10 M=M-1
15 IF (LLL, EQ, M) GO TO 20
   NCN≈NCN+ L
   NNN==NNN+1
20 LLL#M
   IF(K.EQ.I) GO TO 25
   ITAG(NCN)#M
   TTAGE (NON) == L.
   TTAGZ(NCN) =M
   LINXT (NON) #NCN+1
   RE(NON)#RE(NON)#HIK
   CE (NON) = RE (NON)
   60 TO 30
25 JJ=J.
   NON=NON-L
30 CONTINUE
   DE([]=-H]]-E(JJ)*V(])**2
   ړږ≃رړ
   LLL:=0
   HIII=O.
   DU 55 MM=1.N
   J=.1+1
   K=1RE0(J)
   M#K FMB - 1
   HIK=V(K)*(6(J)*COS(D(1)~D(K))+B(J)*SIN(D(1)~D(K)))
   HTT=HTT+HTK
   IF (K-IARS (INUL(NS)))40, 55, 35
35 M=M-1
40 1F (LLL, EQ, M) 60 TO 45
   N: N=NCN+1
   NNN=NNN+1
45 LLL=M
   TTAG (NON)=M
   (TAG1(NCN)=L
   ITAG2(NCN)=M
   LNXT(NCN)=NCN+L
   IF (K. NE. 1) GO TO 50
```

```
ل≕لل
   LL2≠NCN
SO RE(NON)#RE(NON)+H1K*V(1)/V(K)
   CE(NON) #RE(NON)
55 CONTINUE
   LIL::LI -:NNN--- L
   LF=NCN+1
   NOZE (L) #NNN
   NSEQ (L.) #L
   LNXT (NON) = 0
   ل≂ال
   RE(11,2)≈HIII+V(1)*G(JJ)
   CE(UL2) = RE(UL2)
60 CONTINUE
   J1=0
   DO 125 I=L MB
   IF(NOVE(I), NE. 1) GO TO 65
   JJ=JIKNBUS(1)
   60 TO 125
65 LLL=0.
   ال≔لا
   1 =1.+1
   1.00t.(1_)=1.L
   NNN=0
   H.[ I = 0.
   N=NBUS (II)
   00 90 MM=1/N
   J=J+1.
   K=IREC(J)
   M=K
   H1K=-V(I)*V(K)*(G(J)*COS(D(I)-D(K))+B(J)*SIN(D(I)-D(K)))
   HIT=HILL+HIK
   TF(K-IABS(INDI(NS)))75,90,70
70 M≔M-1
75 IF (LLL EQ. M) GO TO 80
   NCN#NCN#1
   NNN=NNN+1
80 LLL±M
   IT AG (NCN) ≔M
   ITAGI(NON) #L
   ITAG2 (NCN) =M
   LNXT(NON)#NON+L
   IF(K.NE.I) 60 TO 85
   ل≈لل
   LL2=NCN
85 RE(NON) =RE(NON) +HIK
   CE (NON) #RE (NON)
   IF (NOOE (I), NE. 2) GO TO 90
   RE (NCN) = 0.
   CE(NCN)=0.
90 CONTINUE
   RE((Li2)=-H)I-G(JJ)*V(I)**2
   CE(LL2)#RE(LL2)
   IE (NODE (1), NE. 2) GO TO 95
   RE(LL(2)=0.
   CE((1,1,2))=0.
95 J≔J1
   LLL: O
```

```
H11=0.
    DO 120 MM=1/N
    ا ال≕ل
    K = IRUO(J)
    M#K*MB+1
    HIK=V(K)*(G(J)*SIN(D(I)-D(K))-B(J)*COS(D(I)-D(K)))
    HII:HIII-HIIK
    IF (K-TABS(INDL(NS))) 105, 120, 100
100 M≂M~1
105 IF (LLL, EQ, M) 60 TO 110
    NCN=NCN+1
    NNN=NNN+1
110 LLL=M
    IF(K, EQ. 1) GO TO 115
    TTAG(NON)#M
    TTAG1 (NCN)≕L
    ITAG2 (NCN) =M
    LINXT (NON) = NON+1
    RE(NCN) = RE(NCN) + H(K*V(I)/V(K)
    OF (NON) = RE(NON)
    TE(NODE(I), NE. 2) 00 TO 120
    Fit (NCN) = 0.
    CE (NCN) ≃Ó.
    60 TO 120
115 JJ≔J
    NCN=NCN-1
120 CONTINUE
    LL==L.L.+NNN--}
    LF=NCN+1
    NOZE(L)≡NNN
    LNXT (NCN) ≕O
    NSEQ(L)=1.
    ل≂ړل
    DE(L)=HII-B(JJ)*V(I)
    ## (NODE(I), NE. 2) GO TO 125
    DE(L)=V(I)*2.
125 CONTINUE
    RETURN
    END
    SUBROUTINE CORREC(NB, N9, D, VP, V, NODE, MB)
    DIMENSION D(NE), VP(N9), V(NE), NODE(NE)
          CALCULO DE LAS CORRECIONES DE MAGNITUDES Y ANGULOS DE VOLTAJE
    L ≔()
    t.1#MB-+t
    DO 5 1=1, MB
    IF(NODE(I), EQ. 1) 00 TO 5
    しゃしゃん
    1-1=1-1+1
    D(L) = D(L) + VP(L)
    V([) == V([]) + V(P([], 1))
```

SUBROUTINE VIOLA(NB, NODE, QMAX, QL, QN, QG, INE, QMIN, MB)

DIMENSION NODE(NB), QMAX(NB), QL(NB), QN(NB), QO(NB), QMIN(NB)

S CONTINUE RETURN END

```
PRUEBA DE VIOLACION DE MAX. Y MIN. GENERACION DE REACTIVOS
C
C
      10 10 I=1, MB
      IF(NODE(I), NE. 2) GO TO 10
      HII=OMAX(I)-OL(3)
      IF(QN(I), LE HII) GO TO 5
      ON(I)≈HLI
      QG(I)=QMAX(I)
      NODE(I)=4
       LND=1
      60 70 10
    5 HII=QMIN(I)-QL(I)
       1F(QN(1), GE, H11) GO TO 10
      QN(L) = HLL
       QG(I) = QMIN(I)
      NODE (T)=5
       IND=1
   TO CONTINUE
      RETURN
      END
       SUBROUTINE GENER (NB, NODE, PG, PN, PL, QG, QN, QL, MB)
      DIMENSION NODE(NB), PG(NB), PN(NB), PL(NB), QG(NB), QN(NB), QL(NB)
C
            CALCULO DE GENERACION DE
O
C:
            - POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA EN LA BARRA OSCILANTE
            - POTENCIA REACTIVA EN BARRAS DE VOLTAJE CONTROLADO
C
C
       DO 15 I=5 MB
       IF (NODE(I)~2)5, to, 15
    5 PG(I)=PN(I)+PL(I)
   10 \text{ QG}(I) = \text{QN}(I) + \text{QL}(I)
   15 CONTINUE
       RETURN
       (INI)
       SUBROUTINE FLUJO(NB, NBUS, IREC, FP, G, V, D, B, FQ, S, FQC, NT, INF, PP, PQ, MB
     IMT, BASE, TPP, TPQ)
       DIMENSION NEWS(NB), IRECONT), FRONT), GONT), VONB), DONB), DONT), FRONT)
       DIMENSION S(NT), FQC(NB), INE(NT), PP(NT), PQ(NT)
C
C
            CALCULO DE FLUJOS Y PERDIDAS EN ELEMENTOS
C:
       ڼ≕ڼ
       DO 5 l=1,MB
       N#NBUS(I)
       DO 5 M=1.N
      1+ل≕ل
      K=IREC(J)
       FP(J)=(--G(J)*V(I)**2+V(I)*V(K)*(G(J)*COS(D(I)--D(K))+B(J)*SIN(D(I)
     1B(K))))*BASE
      FQ(J)=((B(J)-S(J))*V(I)**2+V(I)*V(K)*(G(J)*SIN(B(I)-B(K))-B(J)*CO
     1(D(I)-D(K)))#BASE
       JF(1, EQ, K) FQC(1)=FQ(J)
    5 CONTINUE
       BO 10 I=1.MT
       PP(I)=0.
   10 PQ(1)=0.
       TPP≈0.
       TPQ≃0.
```

```
00 15 I=1 MT
   DO 15 J≖1.MY
   IF(INE(I), NE. INE(J), OR. I. EQ. J) GO TO 35
   (L) 93+(T) 93=(T) 99
   TPP=TPP4PP(I)
   PP(J)=PP(I)
   PQ(I) = FQ(I) + FQ(J)
   TPQ=TPQ+PQ(1)
   PQ(J) = PQ(I)
15 CONTINUE
   RETURN
   END
   SUBROUTINE ENCERO(N5, ITAG, 1TAG1, ITAG2, CE, RE, LNXT)
   DIMENSION ITAG(NS), (TAG1(NS), ITAG2(NS), LNXT(NS), CE(NS), RE(NS)
        SUBRUTINA DE ENCERAMIENTO
   DO 5 I=1, N5
   TTAG(I)=0
   ITAGI(I)≕0
   TTAG2(I)=0
   CF(I)=0.
   RE(1)=0.
 5 LNXT(1)#1+1
   LNXT(N5)=0
   RETURN
   END
   SUBROUTINE ORDEM (LF, ITAG1, ITAG2, CE, N5)
   DIMENSION ITAGI(N5), ITAG2(N5), CE(N5)
        SUBRUTINA DE ORDENAMIENTO
   LF1=LF-1
   LF 【 1 = LF -- 2
   100 S I=1, LFII
   J=1+1
   100 5 L=J.LFI
   IF(ITAG2(I), LT, ITAG2(L)) GO TO 5
   ##CITAG2(I).EQ.ITAG2(L).AND.ITAG1(I).LE.ITAG1(L)) GO TO 5
   M=ITAG2(1)
   N=ITAG1(I)
   CEE=CE(I)
   ITAG2(I) = ITAG2(I)
   ITAGI(I)=ITAGI(I.)
   CE(I) = CE(I)
   ) TAG2 (L.) =M
   TAGL(L)=N
   CE(L)=CEE
5 CONTINUE
   RETURN
   END
   SUBROUTINE SIMORU(N, LF, LCOL) NOZE, ITAG, LNXT, CE, RE, N5, N9, NSEO, JW)
   DIMENSION LCCL(N9), NOZE(N9), ITAG(N5), LNXT(N5), CE(N5), RE(N5)
   DIMENSION INSEQ(N9)
        SUBRUTINA DE SIMULACION Y REORDENAMIENTO
```

N I == N-- I

C

C

C

0

C C

C

```
IND≕O
    DO 38 J=1.N1
    IF (IND. GE. 1) GO TO 38
    K=NSEQ(J)
    MIN#NOZE(K)
    M≕J
    ძ≲≕ძ∻դ
    no to I=US.N
   K=NSEQ(I)
    IF (NOZE(K), GF, MIN) GO TO 10
   MIN#NOZE(K)
    M = I
10 CONTINUE
   KF≒NSEQ(M)
   NSEQ(M) =NSEQ(J)
   NSEQ(J) = KP
   LK=UCOU(KP)
11 IF (LK. LE. 0) 60 TO 38
   K#ITAG(UK)
   LA≕0
   U.t≈LCOL(KP)
   IP = ITAG(I, I)
   L=LCOL(K)
   12 IF(I-IP)13,24,3t
13 IF()~KP)14,20,14
14 LA=L
   L=LNX1 (L)
15 IF (L) 16, 16, 19
16 10 (0.1) 17, 17, 18
t7 LK≈LNXT(LK)
   60 70 11
18 T=N+1
   60 70 12
19 I#ITAG(L)
   60 10 12
20 LN=LNXf(L)
   IF (LA) 21, 21, 22
21 LCOL(K)=LN
   60 \ 70 \ 23
22 LNXT(LA)=LN
23 LNXT(L)#LF
   1.1-=-1.
   ££(1 ) #Ø.
   RE(L.) ≈0.
   NOZE (K) =NOZE (K) - J
   L-≕LN
   60 TO 15
24 LA=L
   L=LNXT(L)
   IF (L.) 25, 25, 26
25 J=N+1
   00 TO 27
26 I=1TAG(L)
27 L.C≕LNXT(L.T)
   IF (1.1) 28, 28, 30
28 (F(U)17, 17, 29
29 IP=N+1
```

```
60 10 12
 SO JP=lTAG(LI)
    60 \ TO \ Mz
 31 1F (1P-10)32, 27, 32
 32 IF(LF)33,33,34
 33 WRITE (JW. 100)
    INO≈1
    STOP
 34 LN≅LE
    IF (LA) 35, 35, 36
 35 LCOUCKD≔UN
    60 (0.37)
 36 LNXT(LA)≔LN
 37 LE=LNXT(LN)
    LNXT(LN) #t.
    JTAG(LN)#IP
    NOZE(K)=NOZE(K)+U
    LA=LN
    GO TO 27
 38 CONTINUE
    RE FURN
100 FORMATCZZ, 10X, <FALTA CAMPOZ)
    SUBROUTINE REDUC(N, LCOL, DE, ITAG, LNXT, CE, RE, N5, N9, NSFO)
    DIMENSION LCCL(N9), CE(N9), ITAC(N5), ENXT(N5), CE(N5), RE(N5), NSEQ(N9)
          SUBRUTINA DE REDUCCION
    DO 24 J=1, N
    KP#NSEQ(J)
    D=1. 7DE (KP)
    DE (KP) =0
    \mathsf{LK}=\mathsf{LCOL}(\mathsf{KP})
    IF(LK.LE.O) GO TO 24
 fo RE(LK)#D*RE(LK)
    LK=LNXT(LK)
    IF (UK. 6T. 0) 60 TO 10
    LK=LCOL(KP)
 11 K#1TAG(LK)
    CF#RE(LK)
    RE=CU(LK)
    t.f=t.CQL(KP)
    IP=ITAG(LI)
    t.≈t.00t(K)
 12 IF(L) 13, 13, 14
13 I=N+1
    60 70 15
14 I=ITAG(L)
15 IF(L-IP)16, 17, 23
16 L#LNXT(L)
    GO TO 12
17 CE(L) = CE(L) - CF*CE(LI)
    RE(L) = RE(L) - RE * RE(L)
    L=LNXT(L)
    IF(L) 18, 18, 19
18 I=N+1
    60 \ T0 \ 20
 L9 I=ITAG(L)
```

C C

C

```
20 LI=LNXY(LI)
   てだくしょつ えしょそしょそく
21 LK≈LNXT (LK)
   IF (LK) 24, 24, 11
22 IP=1TAG(LI)
   60 TO 15
23 TF (1P. NE. K) GO TO 20
   0E(K)=0E(K)-CF#CE(LT)
   60 TO 20
24 CONTINUE
   RETURN
   END
   SUBROUTINE SOLUCION LOOL, DELITAG, LNXT, CE, RE, VP, N5, N9, NSEQ)
   DIMENSION LCOU(N2), DE(N2), TAG(N5), LNX1(N5), CE(N5), RE(N5)
   DIMENSION VP(N9), NSEQ(N9)
         SUBRUTANA DE RESOLUCION
   DO 11 J=15 N
   K⇔NSEQ(J)
   CF = DC(K) * VP(K)
   VP(K)#CF
   1 = 1.001.(K)
10 IF(L.LE.O) 60 TO 11
   I≕ITAG(L)
   VP(I) = VP(I) - CE(L) + CF
   L=LNXT(L)
   00 TO 10
11 CONTINUE
   N[=N-1
   DO 15 NN=1,NI
   J∺N-NN
   k#NSEQ(J)
   SUM#VP(K)
   L=LCOL (K)
12 IF(U) 13, 13, 14
13 VP(K)⇔SUM
   60 TO US
14 1=1TA5(L)
   SUM#SUM#RE(L)*VP(I)
   L=LNXT(L)
   00 /0 12
15 CONTINUE
   RETURN
   FND
   SUBROUGING INPUTE (ND. JW. KI. INDI. NS. NZ. MB. JR. NOMB NODE, ON, E. CV. PN. I
  ISEV, IREV, MT, NTV, NS)
   DIMENSION INDI(500), NODE(NB), QN(NB), E(NB), EV(N5), EN(NB), ISEV(N5)
   DIMENSION IREV(N5), C(4), IAU(2, 2), AUX(2, 4), JU(4)
   REAL*8 NOMB(NB), NOM(2)
         LECTURA I IMPRESIÓN DE DESVIACIONES ESTANDAR Y COPETCHENTE
         DE CORRELACION DE CAGA UNA DE LAS BARRAS
   WRITE (JW, 140)
   KI=IABS(INDI(NS))
```

 \mathbf{C}

C C

> C C

> C

Ċ.

L.≕N7 M∺O

```
110 45 T1=1, MB
   READ(JR, 150, ERR#10) K, (C(1), I=1, 3)
   (F(K, GT, 500), GO TO 50
   M==M+1
   IAU(M, 1)=K
   N=IABS(INDI(K))
   NOM(M)≔NOMB(N)
   IAU(M, 2)≡NOĐE(N)
   II-(NODE(N), EQ. 4. OR. NODE(N), EQ. 5) IAU(M, 2)=3
   00.5 \text{ } 1=1.3
 5 AUX(MJT)#CCL) ·
   IF(K, Gf, Q) GO TO 15
   WRITE (JW, 201)
   GO TO 40
10 WRITE (JW, 200)
   60 TO 40
15 JF (IND1 (K), NE. 0) GO TO 20
   WRITE (JW, 202)
   60 TO 40
20 IF (C(1), LT, 0, 0, OR, C(1), GT, 100, ) GO TO 25
   IF(C(2), LT. 0, 0, 0R. C(2), CT. 100, ) GO TO 25
   JF(C(3), LT. -100, 0, OR, C(3), GT, 100, ) 60 TO 25
   60 TO 30
25 WRITE (JW, 203)
30 IF(K, NE. NS) GO TO 35 -
   WRITE (JW, 204)
   GO TO 40
35 J≕N
   1F (N. GT. K1) J=N-1
   Y1 = QN(N)
   IF(NODE(N), E0, 2) Y1 = E(N) **2
   JJ=J+MB-1
   FV(J) = (C(1)/100.*PN(N))**2
   ISEV(J)#J
   IREV(J)=J
   FV(JJ)=(C(2)/100.*Y1)**2
   ISEV(JJ) ≖JJ
   IREV(JJ) #JJ
   IF (ABS(C(3)), LT. 0, 0001) GO TO 40
   C(3)=C(3)/100. *SQRT(FV(J)*FV(JJ))
   L =1.+1
   FV(L)=0(3)
   18EV(t)≠J
   IREV(L)=JJ
   L=1.41
   FV(L)=0(3)
   ISEV(L)#JJ
   TREV(L)≈J
40 IF(M. LT. 2) 60 TO 45
   WRITE (JW, 160) (1AU(M, 1), NOM(M), 1AU(M, 2), AUX(M, 1), AUX(M, 2), AUX(M, 3)
  1, M=1, 2)
   M=O
45 CONTINUE
50 ]F(M.EQ.O) 60 TO 55
   WRETE(JW, 160) IAU(1, 1), NOM(1), 1AU(1, 2), (AUX(1, 1), 1=1,⊗)
55 (FCII. EQ. MB. AND. K. GT. 500) GO TO 60
   WRITE (JW, 205)
```

C

```
0
Ľ.
()
```

- D39 -LECTURA E IMPRESION DE CONFICIENTES DE CORRELACION ENTRE BARRAS 60 WRITE(JW, 170) **M**=() DO 130 Il=1.MT REAUCUM, 180, ERR#70) (J, K, (C(1), 1#1, 4))IF(J. 67, 500) 60 TO 135

```
M=M+1
    IAU(M, 1) #∂
    JAU(M, 2)≖K
    DO 65 I=t, 4
 65 AUX(M, T)=C(1)
    IF(J. GT. O. AND. K. GT. O) GO TO 75
    WRITE (UW, 207)
    00 \ TO \ 125
 70 WRITE (UW, 206)
    60 - 70 - 125
 75 IF (INDI (K), NE. O. AND. INDI (J), NE. O) GO TO GO
    WRITE(UW, 208)
    60 TO 125
 80 DO 85 I=1.4
    IF(C(I), LT. ~100, O. OR C(I), GT. 100, ) GO TO 90
 85 CONTINUE
    60 \ TO \ 95
 90 WRITE(UW, 209)
 95 (F.C.), NE. NS. OR. K. NE. NS.) 60 (TO 100)
    WRITE (UW, 204)
    60 TO 125
((L)) I (III) 88A] #UN OOL
    NK=1ABS(INDI(K))
    J1(1)#NJ
    JJ (2) =NK
    1F (NJ. ĞT. KL) (Д.(Д.)≔NJ-Д
    IF (NK. GT. K1) J1(2)=NK-1
    JJ(3)=J1(1)+MB-1
    J1(4)=J1(2)+MB-1
    IL=J1(1)
    IM≈J1(2)
    10 120 1=1,4
    GO TO (115, 110, 105, 110), I
105 IL=J1(3)
    【M=J】(2)
    60 TO 115
110 [M=J1(4)
115 C(1)=C(1)/100. *SQRT(FV(7!)*FV(1M))
    l_=l_+1
    FV(L)=C(I)
    ISEV(L)=(L
    JREV(L)=1M
    1.-1.+1
    FV(L)=0(1)
    ISEV(L) = IM
120 IREV(L)#1L
125 IF(M. UT. 2) GO TO 130
    WROTE (JW, 190) CIAU (M, 1), TAU (M, 2), AUX (M, 1), AUX (M, 2), AUX (M, 8), AUX (M,
   14), M=1, 2)
    M=:O
```

C

C

 \mathbf{C}

```
130 CONTINUE
  135 IF (M. EQ. 0) GO TO 138
      WRITE (JW, 190) (LAU(1,1), L=1,2), (AUX(1,1), L=1,4)
  138 NTV=L
      LF=L+1
           ORDENAMITENTO DE ACUERDO A COLUMNAS
C
           DE LOS ELEMENTOS DE LA MATRIZ C
Ü
            CALL ORDEM (LF) TREV, ISEV, EV, NS)
      RETURN
  140 FORMAT(/////20X, *DATOS DE DESVIACIONES ESTANDAR DE*/20X, SC(1H-), //
     120X, IH-, < POTENCIA NETA ACTIVA(P) Y VOLTAJE∺42(VV) EN 6ARRAS DE VO
     2LTAJE CONTROLADO7/20X, 1H-, < POTENCIA NUTA ACTIVA(P) Y REACTIVA(Q)
     SEN BARRAS DE CARGAYZOX, CON SU RESPECTIVO COEFICIENTE DE CORRELAC
                             1160
                                     DESV P
                                              DESV_VV/0 COUTY, 20X, 4B
                BUS NOMBRU
     410N/7/5/
                                     DESV VV/Q
                                                  - COEFY/26X, Y(%)Y, 10X, Y(%
                           DESV P
                   TD^2O
     SUS NOMBRE
                                          (X) \cap (I)
             (%) <, 44X, <(%) <, 10X, <(%)</p>
     4.)
  150 FORMAT(110, 3F10, 1)
  160 FORMAT(2(15,1X,A8,15,F10,1,F13,1,F8,1,18X))
  170 FORMATIC////20X, *DATOS DE COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE BARRAS
     1/720X,49(JH-),7/20X,7(H REPRESENTA VV S1 SE TRATA DE UNA BARKA DE
     2VOLTAJE CONTROLAGO)//20X,/(H REPRESENTA Q SI SE TRATA DE UNA BARRA
     3 DE CARGA) //// BUS I
                               BUS K
                                         COLIF
                                                   COLIT
                                                            COL15
                                                                      COURT
                               0088
                                                            COEFY/USX, YPX-P
     4,20X,48US I
                     BUS K
                                         COEE
                                                  0.088
                     HII-PK
                              HL-HKY, 37X, YPL-PK
                                                    F) -- HK
                                                             H1-PK
     5K
           F3 -- HK
                                                                       14).--14
     6K</19X,<(%)
                        (%)
                                 (%)
                                          (な)つ 39Xティ(な)
                                                               (%)
                                                                        (/)
            (%) (//)
  180 FORMAT(2110, 4F10, 1)
  190 FORMAT(2(I6, 18, 4F9, 1, 19X))
  200 FORMAT(**** FRROR EN DATO(S) DE DESVIACION(ES) Y/O CORRELACION*)
  201 FORMAT(**** ERROR EN NUMERACTON DE BARRA*)
  202 FORMAT(**** BARRA NO INGRESADA*)
  203 FORMAT(**** DESVIACION(ES) Y/O CORRELACION FUERA DE RANGO*)
  204 FORMAT(**** NO DEBE INGRESAR DATOS PARA BARRA OSCILANTE*)
  205 FORMAT( < * * FALTAN O SOBRAN DATOS DE BARRA(S) < )
  206 FORMAT(**** ERROR EN DATO(S) DE CORRELACION(ES)*)
  207 FORMAT(**** ERROR EN NUMERACION DE BARRA(S)*)
  208 FORMAT(/*** BARRA(S) NO INGRESADA(S)/)
  209 FORMAT( < *** CORRELACION(ES) FUERA DE RANGO ()
      FND
      SUBROUTINE JACOBJ
      COMMON VX, N5, LTAG, LTAGL, LTAG2, CE, RE, LNXT, NB, NS, NBUS, LCCL, TRICC V, G,
     LD, B, DE, NOZE, NSEQ, NODE, LF, N9, NT, (NDI, MB, N, N7, VP
      DIMENSION ITAG(1000), 1TAG1(1000), TTAG2(1000), CE(1000), RE(1000)
      DIMENSION LNXT(1000), NBUS(70), LCOL(140), (REC(270), V(70), A(270)
      DIMENSION D(70), B(270), DE(140), NOZE(140), NSEQ(140), NODE(70)
      DIMENSION INDI(500), VP(140), VX(140, 140)
\mathbf{c}
C
           CALCULO DEL JACOBIANO J INVERSO UN UL PUNTO DE SOLUCION
C
           Ü.
C.
           ENCERAMIENTO DE LOS ARREGIOS EN LOS CUALES SE
C
           ALMACENA INFORMACION CONCERNIENTE AL JACOBIANO J
```

CALL INCERCONS, ITAG, ITAG1, ITAG2, CE, RU, LNXT)

DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS DEL JACOPOANO J

```
\mathbf{C}
              CALL JACOB (NB, NS, NBUS, ECOL, IREC, V, G, D, B, ITAG, ITAGL, I (AG2, ENX
      LT, RE, CE, DE, NOZE, NSEQ, NODE, LE, NS, N9, NT, INDT, MB)
C
             ORDENAMIENTO DE ACUERDO A COLUMNAS
C
             DE LOS ELEMENTOS DEL JACOBIANO J
C
C
              CALL ORDEM (LF) DIFAGE, LTAG2, CF, N5)
C
             RECORDENAMIENTO DE J. PREVIO A LA
C
             APLICACION DE LA BIFACTORIZACION
C
              CALL STMORD (NZ, LF, LCOL, NOZE, TTAG, LNXT, CF, RE, N5, N9, NSEQ, JW)
C
             APLICACION DE LA BIFACTORIZACION
C
C
              CALL REDUC (N7, LCOL) DE, 13 AG, LNXT, CE, RE, N5, N9, NSEQ)
       00 10 I=1 N7
       100.5
             J≕L,N7
     5 VP(J)=0.
       VP(1)=1...
()
             OBTENCION DE LAS COLUMNAS DE J INVERSO
              CALL SOLUCINZ, LCOLD DE TTAG, LNXT, CE, RE, VP, NS, N9, NSEQ).
       DO 10 J≈1,N7
    10 VX(J, })=VP(J)
       RETURN
       END
       SUBROUTINE COVX
       COMMON VX, N5, ITAG, ITAG, ITAG, ITAG2, CE, RE, UNXT, NB, NS, NBUS, LCOL, IT(C), V, G,
      10, B, OE, NOZE, NSEQ, NODE, LF, N9, NT, TNOT, MB, N, N7, VP
       COMMON ZBBZNTV, ISEV, IREV, EV, DESVX, AX, CX
       DIMENSION AX(140,140), ISEV(1000), TREV(1000), VX(140,140), FV(1000)
       DIMENSION CX(9900), DESVX(140), INDI(500), VP(140)
       DIMENSION ITAG(1000), ITAG1(1000), ITAG2(1000), CE(1000), RE(1000)
       Filmension Lnxt(1000), NBUS(70), LCOL(140), 18EC(270), V(70), G(270)
       DIMENSION D(70), B(270), DE(140), NOZE(140), NSEQ(140), NODE(70)
C
0:
             CALCULO DE LA MATRIZ COVARDANZA DE X
C
             CALCULO DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR DE X
C
       100 5 I=1, N7
       DO 5 J≈1,N7
     5 AX(1,J)=0.
       DO TO T=1'N'S
       DO 10 J=1,NTV
       K=ISEV(J)
       L≠IRUV(J)
    10 AX(I,K)=AX(I,K)+VX(I,L)*FV(U)
       1..≕()
       DO 20 X≕15N7
       00 t5 J=1.I
       1.=1. -1.
       CX((L) =0.
       DO 15 K=1,N7
    15 CX(L)=CX(L)+AX(J,K)*VX(T,K)
    20 DESVX(1)#S@RT(CX(L))
```

c C

¢

```
RETURN
    END
    SUBROUTINE JACOBE (NB, NT, NA, NB, MB, NODE, NBUS, IREC, K1, G, D, B, V, PN, ON, M
   TT, TOEN, S, FQC, DESVZ, FA, CZ, L2, TSEZ, FK, L)
    COMMON ZEBZNIV, ISEV, IREV, FV, DESVX, AX, CX
    DIMENSION NOOL(NB), NBUS(NB), EK(SO), IREC(NT), ISEZ(SO), G(NT), D(NB)
    DIMENSION B(NT), V(NB), PN(NB), QN(NB), CX(9900), DESVZ(NS), ISEN(NE)
    DIMENSION S(NT), FQC(NS), FA(SO), CZ(NS), ISEV(1000), IREV(1000)
    DIMENSION FV(1000), DESVX(140), AX(140, 140)
   ڼ≈ڼ
    L = ()
          CALCULO DE LOS SUBJACOBIANOS KI Y KZ EN EL PUNTO DE SOLUCION
    DO 55 I≕1.MB
    IF(NODE(I), LT. 3) 00 TO 5
   JaJaNBUS(1)
   60 TO 55
 5 JJ#J
   N=NBUS(I)
   MN=2
    IF (NOBE (I), EQ. 1) MN=1
   00 50 MJ≃MN, 2
   LLL.≅0
   ل,ل,≃بل
   L=1.+1
   DO 10 L1=1,50
10 FK(1.1)=0.
   1..1 =()
   N1=1
   DO 45 MM≈1,N
   ر +ل∷ا.
   K≖TREC(J)
   M1≕K
   M2=KFMB-1
   JF (K-K1) 20,45,15
15 Mi=Mi-i
   M2=M2--1
20 JF (LLL, EQ, ML) GO TO 25
   1.1=L.1+N1
   12=1.1+1
   N1=2
25 LUL#M1
   ISEZ(LI)=MI
   ISEX(L2)=M2
   IF (K. EQ. I) GO TO 40
   H(K \Rightarrow G(J) * S(N(D(L) \Rightarrow D(K)) \Rightarrow B(J) * COS(D(L) \Rightarrow D(K))
   PIK \neq O(J) * COS(D(I) + O(K)) + B(J) * SIN(D(I) + O(K))
   60 TO (30,35),MJ
30 FK(L1)=FK(L1)+V(1)*V(K)*HIK
   FK(L2)#FK(L2)*V(T)*PTK
   00 TO 45
35 FK(L1)=FK(L1)--V(1)*V(K)*P1K
   FK(U2)=FK(U2)+V(I)*HIK
   60 10 45 .
40 FK(L1)=PN(1)-G(J)*V(1)**2
   FK(L,2) = QN(I)/V(I)-V(I)*B(J)
45 CONTINUE
```

```
\mathbb{C}
             CALCULO DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR DE Z
(*)
C
              CALL COVI (N6, N8, L2, 1SEZ, FK, L, NESVY, FA, CZ)
   50 CONTINUE
   55 CONTINUE
\mathbf{C}
            CALCULO DE LOS SUBJACOBIANOS KOJKAJKSJKAJKZ Y KS
C
            EN EL PUNTO DE SOLUCION
C
\mathbf{C}
       DO 120 J≃1,MY
       I=ISEN(J)
       K = IREC(J)
       1f (1, EQ, K1, AND, K, EQ, K1) 60 TO 120
       M1 = I
       M2=I+MB-1
       M3=K
       M4=K+MB-1
       IF(I, LE, KI) 00 TO 60
       M1=M1-1 .
       M2=M2-1
   60 JF(K.LE.KI) 60 TO 65
       MG=MB-I
       M4=M4-1
   65 MN=1
     . IF (K. NO. I ) 60 TO 70
       H1K=G(J)*SIN(D(I)-D(K))-B(J)*COS(B(I)-D(K))
       PIK=G(J)*COS(U(T)-B(K))*B(J)*SIN(U(T)-U(K))
       60 10 75
   70 MN=2
   75 DO 115 MJ#MN 2
       1.=1.+1
       1.2=0
       60 TO (80,90), MJ.
   80 IF (I. EQ. K1) 60 TO 85
       ISEZ(1)=M1
       FK(1)=-V(1)*V(K)*H1K
       18EZ(2)≕M2
       FK(2) = -2. *G(3) *V(1) *V(K) *P1K
      1.2=2
   85 IF (K. EQ. KJ): 60 TO 110
      1.2#12*1
       JSEZ(L2)=M3
      FK(L2) = V(L) *V(K) *HLK
       1.2#1.24.1
       15EZ(1.2)=M4
       FK(L2)=V(1)*P1K
      60 TO 110
   90 JE(T F0, K1) 60 10 95
       IF(I.EQ K) GO TO 100
       151.7(1) =M1
      FK(1)=V(1)*V(K)*P1K
       35417 (2) #M2
       FK(2)=2.*(B(J)-S(J))*V(1)*V(K)*H1K
       1.2=2
   95 IF (K. EQ. K1) GO TO 110
       1.2=し2+1
       JSE7 (L2):-M3
```

```
FK(L2)=-V(I)#V(K)#PIK
        1.2±1.2±1
        ISEZ(L2)#M4
        FK(12)=V(1)×IDK
        co to tto
   100 1F(ABS(FQC(1)), GT. 0, 001) 60 TO 105
        1....1
        60 TO 115
   105 ISEZ(1)-M2
        FK(1)=-2. *S(J)*V(1)
               CALL COVX (N&, N8, L2, 1SEZ, FK, L, DESV7, FA, CX)
   110
   LIS CONTINUE
   120 CONTINUE
        RETURN
        END
        SUBFOUTINE COVY (No. NS. L 2, 1507, FK, L, DESV7, FA, CZ)
        COMMON ZEBZNYV, (SEV, TREV, EV, DESVX, AX, CX
        PaiMension isez(50), FA(50), FK(50), CX(9900), CZ(N8), DESVZ(N8)
        b(Mension [sev(1006), IREV(1000), FV(1000), DESVX(140), AX(140, 140)
 r,
 0
              CALCULO DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR DE Z
 C
        no to 1≅1.t.2
        NN= (SEZ(I)
        FA(1)=0.
        00 to MM-1, L2
        J#1SE7(MM)
        M=.1
        N≔NN
        1E (NN 1.E. J) GO TO 5
        M≃NN
        N≕J
      5 K=(M**2-M)/2+N
    10 FA(I)=FA(I)+FK(MM)*CX(K)
        C7 (L) #0.
        90 t5 I=1/L2
     15 CZ(L)=CZ(L)+FA(L)*FK(L)
        CZ(L)=ABS(CZ(L))
        BESVY(E) = SORT(CX(E))
        RETURN
        END
        SUPROUTINE SALIDZ (NB, NS, NT, N9, JW, MB, BASE, NODE, PN, CC, DESVZ, ON, NBUS,
       TIREC, KI, FP, FQ, NBUK, NOMB, FQC, D, DESVX, V, C ( )
        DIMENSION NODE(NB), PN(NB), DESVZ(NB), ON(NB), NBUS(NB), TREC(NT)
        DIMENSION FRONT), FRONT), NEURONB), FROOTNES, TOURS), DESVIONS), VONB)
        REAL*8 NOMB (NB)
        WRITE(JW, 140) CC, C.C
             IMPRESTON OF RESULTADOS DE
             - MAGNITUUES Y ANGULOS DE VOLTAJE
 C

    CAPACITORES Y/O REACTORES A TITTRRA

 \mathbb{C}
             EN BARRAS DE VOLTAJE CONTROLADO Y CARGA
. C
        WROTE (JW, 150)
        1.1=0
        1.2=MB-1
```

C С

L=2

```
data da i≓1, Ni
                                transfero ad 2) -
                     SECTION LAWS.
                                X=17:00 : 141*07275
                               , In Ü
                               B--BATT
                               in (0 )-1, ME
                               11 (NERUE (1) 10 10 10 10 3
                              1 1=1 141
                              1 スキレスチレ
                               101 = (1)(1) + CC*DESVX(1,12) *X
                               te_{0} = (0)(0) + 00 \times 0 \times 5 \times (1.1) \rightarrow 8 \times (1.1) \rightarrow
                               11(1)#[1(1)#X
                               V (=V (T) +CORD CVX (U.2)
                                VS=-V())+CC*DLSVX(L2)
                    B N#NBUSCO
                               10 15 M-17 N
                                ا :ال≕ل
                               K#HRCC(J)
                                10 () EO. KI. AND L. TO KI.) 50 TO 15
                               1 -41 1:2
                                34 (1, NE K) 50 TO 15
                                 THICADS(FQC(L)) OF O OOL) GO TO LO
                                1 = 1 - 1
                                WRITE (JW, 160) NBUR(1), NOMB(1), VI, V(1), V%, D1, b(1), U%
                                60 TO 15
                 10 1.-1. -1
                                FQCD=FQC(1) -CC*DLSVZ(L)*B
                                FQCS=FQC(()>CC#0ESVZ(())#8
                                WE(1(()W, 180) NEUK(1), NOMB(1), V1, V(1), V0, D1, D(3), 10, 1001, 1 → 1 → 100
                            11%
                 15 CONTINUE
                20 CONTINUE
C.
(*)
                                                           IMPRESSION DE RESHERADOS DE

    POTENCIA NUTA OCTIVA Y ACADALVA EN LA BRIGGO DA CUARTO

    POTENCIA NETA REALITA EN BARRAS DE VOLTAJE CONTAJE

T,
                                MRTE (JWL 170)
                                1 - 0
                                100 (35 1 - 1 MI)
                                 (n (Noble (T) | GE | 3) | GU | 10 | 76)
                                 3F (NODE,(1), Fu 2) 60 10 25
                               1 :1 :1
                                (M1 + (PN(1) + CC*DP*VZ(1))) > 0
                               PNS#(PN(I) #CC#DF5V7(L))#B
                               PN(1)-PN(1)*1
                 1---L1L
                                QNI--(QN(I)--CC&BUSVZ(I); *i.
                                BNC=(BN(I)<CC#BC/V7(F))> \(\text{\text{QN}}\)
                                UN(1) = UN(1) *I:
                                 IB (NOBECT), ED 15 00 10 30
                                 WHO IT (UM, 180) NBUK(I), NOME (I), UNIO, ON (I), ONS
                                60 10 35
                 30 WRITE(JW, 190) NBBECI), NBME I), inversed ), Enro CNV CNV CNCI), CNS
                 35 CONTINUE
 0
 0
                                                             IMPROVIDED OF RESULTANCE OF FLORES IN FILMINION
```

l

Ĺ

C

C\$ENTRY

```
WIGITE (JW, 200)
    ()≕ل
    DO 50 I≃1.MB
    N=NBUS ( C)
    DO 45 M=1.N
    إ +ل،≕ل
    K = IREC(J)
    1F (I. EQ. K1, AND, K. EQ. K1) 60-70-45
    IF (1, UQ, K) GO TO 40
    FPI=FP(J)-CC*BESV2(U)*B
    FPS=FP(J)*CC*DESVX(L)*B
    1.::1.4.1
    1101=F0(J)-CC*DESVX(L)*B
    FQS#FQ(J)+CC*DESVZ(L)+C
    WRITE(JW, 210) NBUK(K), NOMB(K), FPI, FP(J), FPS, F0), F0(J), FQS
    00 TO 45
 40 IF (ABS(FQC(1)), GT, 0, 001) GO TO 45
    1.=1.-1
 45 CONTINUE
 50 NRCLTE (JW, 220) NBUK (L), NOMB (L)
    RETURN
140 FORMAT(/////20X, PREPORTE DE CALCULOS DE FLUJO DE FOTENCIA ESTOCAST
   LICOY/20X,52CIH-),//20X,YCOEFICIENTE DE CONFIANZA:Y,F6.2/20X,YINTER
   2VALO DE CONFTANZA: //F8.25 %//>
150 FORMAT(/10X, /X/, 14(tH-), /B A R R A S | D E | V O L T A J E |
   1 T R O L A D O - Y - C A R G A5 13 (1H-), /X/Z/10X, /BUS NOMBRE
   2X-------VOLTAJE(PU)-----X4, 9X, 4X-------ANGULQ(G)------X4, 9X, 4X-------------
   3VAR) ------X<//>
//34X, <MEDIO<//>
//25X, <MEDIO<//>
//27X, <MEDIO<//>
///>
160 FORMAT(ILS, IX, AS, F9, S, 2F8, S, F14, 1, 2F8, 1, F15, 2, 2F9, 2).
170 FORMAT(ZZZZ10X, 4X4, 1&(1H-), 4BARRAS OSCILANTE Y DE VOLTAJE CONTROL
   2X, <X------QNETA(MVAR)-----X<//></ri>
180 FORMAT (113, 1X, A8, F43, 2, 2F9, 2)
190 FORMAT (113, 1X, A8, U10, 2, 2F9, 2, F15, 2, 2F9, 2)
200 FORMAT(ZZZZZIOX, 4X4, 38(TH-), 4F t. U J O S4, 38(TH-), 4X4ZZIOX, 4RUS NO
             BUS NOMBRE
                                X4, 9(1H-1), 4(MW) 4, 9(1H-1), 4X4, 9X, 4X4, 8(1H-1
   1 MBRU


    (MVAR) < 8 (TFF), < X < 7 / 52 X, < ME 0 TO < 28 X, < ME 0 TO < 7 / 7)</li>

210 FORMAT (127, 1X, A8, U12, 2, 209, 2, F15, 2, 2F9, 2)
220 FORMAT(113, 1X, A8/10X, 89(1H-))
    FND
```

ANEXO E

OBTENCION DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACION

Cuando no se tiene experiencia sobre un sistema de potencia y no se dispone de datos históricos, los coeficientes de correlación requeridos en el estudio de flujo estocástico pue den obtenerse realizando un anális, teórico sobre el sistema. Así por ejemplo, los coeficientes de correlación utilizados en la Prueba d. del Capítulo 4 se determinaron del siguiente modo: En las barras 2 y 3, los flujos de potencia que llegan y salen de ellas son:



Para establecer P_2P_3 , previamente se calcula el coeficiente de correlación entre P_b que procede de la barra 2 y P_3 . Para ello, debe notarse que las variaciones de P_3 absorben tanto P_b como P_d , y, suponiendo que esto es proporcional a sus potencias,

$$P_{b_{3}^{P_{3}}} = \frac{70.87}{94.2} = 0.75$$


Ahora,

$$\rho_{P_2P_3} = 0.75 \rho_{P_2P_0}$$

A las variaciones de P_a responden P_2 y P_c , y suponiendo que es proporcional a sus potencias,

$$P_{P_2P_3} = \frac{18.3}{73.19} \times 0.75 \times 100 = 19\%$$

En el caso de los coeficientes que resultan ser cero, como por ejemplo ${
m p}_{\rm Q_{10}}$, se procede de idéntica manera al caso anterior:



- Cuando varía P_{10} , responden P_e y P_g ; P_e a través de P_h .
- Cuando varía P_{11} , responde sólo P_{h} .

Por tanto, las variaciones de P_{10} no afectan a P_{11} y a su vez las variaciones de P_{11} no afectan a P_{10} , en consecuencia:

$$P_{Q_{10}Q_{11}} = 0$$

REFERENCIAS

- (1) Aboytes F. and Cory B.J., "An Alternative Formulation of the Stochastic Load Flow Method", IEEE PICA Conference, New Orleans, July 1975.
- (2) Argüello G., "Flujo de Potencia", Seminario sobre Técnicas de Computación para Supervisión y Control de Sistemas Eléctricos de Potencia, Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador, Enero 1983.
 - (3) Argüello G., "Flujo de Potencia Estocástico", Anales de las Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador, Mayo 1983.
 - (4) Argüello G., "Estimación de Estado en Sistemas de Potencia", Seminario ΓΡΝ, Quito-Ecuador, Enero 1983.
 - (5) Borkowska B., "Probabilistic Load Flow", 1EEE T-PAS, vol. 93, pp 752-759, May/June 1974.
 - (6) Christopher B., "Monte Carlo Methods for Stochastic Power flow Studies", Purdue University, West Lafayette, Indiana, March 1976.
 - (7) Dopazo J.F., Klitin O.A. and Sasson A.M., "Stochastic Lo ad Flows", IEEE T-PAS, vol. 94, pp 299-309, March/April 1975.
 - (8) Gross Ch., "Análisis de Sistemas de Potencia", Nueva Fditorial Interamericana S.A., México, D.F., primera edición 1982.
 - (9) Heydt G.T., "Stochastic Power Flow Calculations", IEEE Summer Power Meeting, paper A 75-530-6, San Francisco, California, July 1975.

- (10) Heydt G.T. and Sauer P.W., "Stochastic Power Flow Study Methods", Proc. Fifth annual Allerton Conference on Circuits and Systems, Monticello, Illinois, July 1976.
- (11) Heydt G.T., "Matrix Methods in Electric Power System <u>A</u> nalysis and Design", Purdue University, Lafayette, Indiana, 1975.
- (12) Hoel P., "Introducción a la Estadística Matemática", <u>E</u> ditorial Ariel S.A., Barcelona-España, segundo edición 1976.
- (13) INECEL, Archivos del Centro Nacional de Control de Ene<u>r</u> gfa, 1984.
- (14) Mármol E., "Estudio de Flujos de Carga mediante los Métodos de Newton Raphson", Tesis, Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador, 1983.
 - (15) Meyer P., "Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas", e ditado por Fondo Educativo Interamericano S.A., México, segunda edición 1973.
 - (16) Romero D., "Nuevas Formulaciones del Estudio de flujos para la Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia", Tesis, Instituto Politécnico Nacional, México, D.Γ., Oc tubre 1979.
 - (17) Sauer P.W. and Heydt G.T., "Stochastic Power Flow-Line Power Statistics", IEEE Midwest Power Symposium, Manhattan, Kansas, October 1976.
 - ~ (18) Stagg G.W. and El-Abiad A.H., "Computer Methods in Power System Analysis", editorial McGraw-Hill Book Campany, 1968.